B.T. 42

INFORMATION IMPORTANTE



Ce démarreur doit être installé avec son pion de centrage (non fourni).

Le pion est à récupérer sur l'ancien démarreur ou le véhicule.

Le montage sans pion constitue un risque de déterioration du démarreur et/ou de la couronne moteur.

Le non-respect de la consigne de montage entrainera un refus de la demande de garantie.