

Tech Tip

DE

SPIDAN®
Original GKN Parts



Verschlissene Federn vermindern die Fahrsicherheit

- Nach mehreren Jahren und häufiger Belastung sind die Federn bereits einige Millionen Male zusammengestaucht worden
- Alle Schraubenfedern unterliegen einer Materialermüdung und können daher dauerhaft zusammengestaucht bleiben
 - Der Federweg kann sich um ein bis zwei Zentimeter verkürzen
 - Eine konstante Bodenhaftung der Reifen ist dann nicht mehr gegeben

Darum müssen Federn immer paarweise (je Achse) gewechselt werden:

- Ist eine Feder defekt, dann ist erfahrungsgemäß auch die zweite Feder zumindest vorgeschädigt
- Ungleiche Federn verändern die vom Hersteller vorgesehene Fahrwerksgeometrie und damit die Verkehrssicherheit



GKN Automotive bietet 5 Jahre Gewährleistung bei achsweisem Austausch. Achtung: diese Gewährleistung gilt nur, wenn auch beide Federn eingereicht werden!

Für den Tausch einzelner Federn besteht die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 2 Jahren. Bitte beachten Sie, dass im Fall eines stückweisen Wechsels die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges beeinträchtigt sein kann!