设备更正待核与转交通知 | 未发送草稿

供质量负责人审后选择适当渠道转交，不是真实外发/提供商答复/患者指令。每项问题完成后应更新受控证据、重跑 Skill、同步全部交付；仅改 Word 为 PASS 不可闭环。

Q01 | D08 身份

责任接口：临床工程/资产管理员。

登记型号 DS2110X11B 对应 S01 UDI00606959051942，现原 UDI 却是 00606959052017（另一组 EV300）。请核该资产实物标签与台账，提供受控更正或解释；保留两原值和证据。未核前 HOLD_IDENTITY，勿自行挑一字段覆盖。

Q02 | D09 维修证据

责任接口：维修证据负责人/临床工程。

SVC-D09-A 为 1.05.15.00，SVC-D09-B 为 1.05.06.00，均 primary 且观察时点 2026-10-20 09:00 EDT；请核同设备真实软件及原记录责任人，提供受控更正。09:40 NOTE-D09-LATE 只是 sales_note，不能解除 HOLD_SERVICE_CONFLICT。

Q03 | D03 传感器

责任接口：临床工程/授权服务。

历史登记 deposit_concern、sensor_service_resolved=no；请评估内部传感器影响并提供适用服务/更换闭环记录。软件 1.05.15.00 不能当传感器已恢复证据；分析助理不维修或指令临床设置。

Q04 | D11/D14 版本与历史

责任接口：临床工程/提供商核查接口。

D11 缺当前软件实证且历史 unknown，请核软件/雾化/传感器服务情况。D14 记录 1.06.15.00，冻结美国通知目标 1.05.15.00，请确认美国本型号/地区渠道适用及当前有权安排，不按版本数值大认安全、不自行降级。

Q05 | D04 资料

责任接口：文控/设备管理员。

请补最新 User Manual Addendum 核验及随设备文献可得记录；登记 no 不能被软件升级记录替代。并核是否另有适用于本型号/地区的新文件。

Q06 | D05/D12 临床指导告知

责任接口：呼吸治疗/临床负责人及培训接口。

请按 S01/S04 最新版核 D05 被动回路 AC-VC 非气动雾化的实际配置/性能监测差异，完成新版告知；D12 成人双支非气动可用测试结论不能泛化。请确认当前配置是否符合指导及所需个体管理，由有权临床人员决定，本文不提供新参数。

Q07 | D06 接收方新版通知

责任接口：合作机构甲设备管理员，经转交接口拟送。

您接收的给定资产 D06 属于本次四组矩阵；请在适当渠道核最新通知及 User Manual Addendum 已收到且可用，并反馈需要的纠正/培训/服务情况。当前本稿未发出，没有杜撰收悉或临床授权；内部跟踪保持 ACTION_PENDING。

Q08 | D07 接收方更新差异

责任接口：合作机构乙呼吸治疗接口，经转交接口拟送。

既有 4 月信息回执不代表 5 月 28 日更新和最新补充说明已落实。请核非气动建议更新的条件、当前文献/沟通覆盖，并按适当渠道提供新版确认。未取得新确认前保持待办，不按旧信息自动闭环。

Q09 | D01/D13 及 D10 范围

责任接口：质量负责人/设备安全接口。

D01/D13 给定内部证据齐备，只移交有权人审阅；D13 接收方已核登记保留，不声称真实外发/临床批准。D10 不匹配本次四组矩阵，应走常规设备安全核其他事件，而不是宣布无召回。