

CVTC

客户 价值 技术 合作

JT/T 1178. -2019法规解读 -胎压监测

报告人：宋霞

部门：电控开发部

时间：2019年05月30日

一般资料 (☒)


部门机密 (☐)

公司机密 (☐)



东风商用车技术中心
DONGFENG COMMERCIAL VEHICLE TECHNICAL CENTER

3.TPMS技术要求解读

条款	功能	法规要求	现状	更改说明
6.5	通用	最高车速大于或等于 90km/h 的牵引车辆，使用 单胎 的车轮应安装轮胎气压监测系统(TPMS) 或具有轮胎气压监测功能的装置。	1. 胎压监测为选配； 2. 胎压监测系统监测全部车轮；	1.满足法规要求车型，标配胎压监测； 2.仪表增加监测部分车轮功能；
B.1.1.1	报警限值	1.低压报警值 $\leq 75\%Pres$, 2.高压报警值 $\geq 130\%Pres$, 3.高温报警值 $\geq 90^{\circ}C$	1.低压报警值 $\leq 75\%Pres$, 2.高压报警值 $\geq 125\%Pres$, 3.高温报警值 $\geq 100^{\circ}C$	根据法规更改报警限值
B.1.1.2	故障报警	TPMS发生故障时应有光学报警	满足	无
B.1.1.3 B.1.1.4	信号装置	1.高压、欠压、高温和故障报警若共用一个信号装置的表示方法应有明显区分； 2.报警灯图标如下图所示，非共用空间，明确报警灯点亮为黄色；  3.接近真实车辆外形图，标识出报警轮胎位置和显示胎压、胎温； 	1.仅光学报警； 2.共用黄色报警灯，图标同法规； 3.报警弹窗界面如下图所示 	1.仪表增加文字报警，实现明显区分的报警要求； 2.仪表示意图，需体现车辆外形；

3.TPMS技术要求解读

条款	功能	法规要求	现状	更改说明
B.1.2	自检	上电自检，相关信号装置都应立即点亮，10s内熄灭	满足	无
B.1.3 B.1.4 B.2.3 B.2.4	胎压异常报警	静止状态：一个或多个胎压异常，OFF-->ON，10s内报警并指示出故障轮胎位置	1.无静态监测功能 2.报警时间≤135s	1.增加静态检测功能； 2.报警时间≤10s；
		行驶状态：一个或多个胎压异常，10s内报警并指示出故障轮胎位置	报警时间≤135s	报警时间≤10s
B.1.5 B.2.5	胎温异常报警	一个或多个胎温异常，3min内报警	报警时间≤135s	无
B.1.6 B.2.6	故障报警	静止状态制造故障，OFF-->ON，10min内报警	满足	无

Thank you!

Customer
Value
Technology
Cooperation

客户
价值
技术
合作