

版本及更新纪录

日期	版本	内容	作者
2025.9	V1.0	新建	吴云辉
2026.1.7	V1.1	1、 增加版本记录 2、 报警值由 0000 更改为 0010	吴云辉

DECLV

保密

信息安全防拆报警技术要求

1.1 防拆报警功能需求

仪表应具备整车关键零部件防拆报警功能，详细功能需求如下：

功能名称	防拆报警功能								
功能描述	接收整车未授权零部件连接告警信息并进行报警提示。								
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通 2. 收到未授权零部件连接告警信息。 仪表收到未授权零部件连接告警报文，即进行未授权零部件连接告警提示，仅文字提示，提示信息统一为： 未授权零部件连接告警。 收到报文非 0010，仪表立即取消报警提示。 连续 3s 未收到防拆报警报文，取消报警提示。								
反馈信息	文字提示								
HMI	文字提示：未授权零部件连接告警								
取消条件	以下任一条件满足时，退出 1. ON 档电源断开 2. 未收到报文或收到的报文非 0010								
输入信号	<table><tr><th>ID</th><th>周期</th><th>备注</th></tr><tr><td>0x18FF8F25</td><td>1000ms</td><td> 收到以下任一报文为 0010，提示：未授权零部件连接告警。 - byte2(第二个字节, 首字节为第 1 字节)第 bit0-bit3 位 (TBOX 不匹配整车 VIN): - byte2(第二个字节, 首字节为第 1 字节)第 bit4-bit7 位 (智能座舱不匹配整车 VIN): - byte3(第三个字节, 首字节为第 1 字节)第 bit0-bit3 位 (行驶记录仪不匹配整车 VIN): </td></tr></table>			ID	周期	备注	0x18FF8F25	1000ms	收到以下任一报文为 0010，提示：未授权零部件连接告警。 - byte2(第二个字节, 首字节为第 1 字节)第 bit0-bit3 位 (TBOX 不匹配整车 VIN): - byte2(第二个字节, 首字节为第 1 字节)第 bit4-bit7 位 (智能座舱不匹配整车 VIN): - byte3(第三个字节, 首字节为第 1 字节)第 bit0-bit3 位 (行驶记录仪不匹配整车 VIN):
ID	周期	备注							
0x18FF8F25	1000ms	收到以下任一报文为 0010，提示：未授权零部件连接告警。 - byte2(第二个字节, 首字节为第 1 字节)第 bit0-bit3 位 (TBOX 不匹配整车 VIN): - byte2(第二个字节, 首字节为第 1 字节)第 bit4-bit7 位 (智能座舱不匹配整车 VIN): - byte3(第三个字节, 首字节为第 1 字节)第 bit0-bit3 位 (行驶记录仪不匹配整车 VIN):							
输出信号	无								
电源模式	常电/ON 档电								

法规要求	
其他技术要求	
相关资料	
历史失效	
验证要求	

DFCV

保密