



	恒润科技 HIRAIN TECHNOLOGIES								
			4						
								T	
THIN WAY TO SHIELD			Date		Rectify content			Signer	
Design NO.			Sheet Na	me				Rev	
			Cover_Sheet				V1.0		
	Size	Designer / Date	Che		eck / Date		Confirm / Date		
A3 Na			Name2 / Date Name3/Date						
	Date:	Friday, May 04, 2018		,	Sheet	2	of 6		






布线要求:

- 1、GALI-74+为功放器件,所有涉及功放的电路(后面电路图中还有很多)要保证从前端的π型衰减器到输出的π型衰减器之间的布板满足: 信号线的走线过程中尽量直,不要有拐弯,更不允许走回头线。
- 2、本页中功放后端又有耦合器和balun,所以直线部分尽量保证到balun后端的 π 型衰减器,如果不能做到,至少保证到balun前端的衰减器
- 3、第11、12两页的电路图走线除明显的地和电源线以外,都为信号线,应满足信号线布局要求:走50欧姆阻抗微带线(建议走共面波导线,线宽20mi1,线与地边距之间的间隔为20mi1。)





C81、C82、C91、C92、R75的作用: 考虑ADL5205调试、实现其功能和性能时间可能较长 且整机调试时需根据接入负载的实际情况,对比测试和调整DGA性能参数; 故在此加入辅助调试电路,DGA电路性能达到预定设计后,上述阻、容器件无需焊接。

恒润科 HIRAIN TECHNOL	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF					
	Date	Rectify content	Signer			
Design NO.	Sheet Name	Sheet Name				
Size Designer / Date A3	Check / Date	Confirm / Name3/				
Date: Friday, May 04, 2018		Sheet 5 of	6			

