
01 | 五块纸板：宽度缩至 75，与两面橡胶齐宽

本轮修订纸板宽度；总长 400 mm、五块长度、四道 5 mm 接缝及材料厚度沿用 v2。



纸板与橡胶齐宽

统一宽 75 mm

两条长边齐平

长度核对：101 + 67.5 + 43 + 67.5 + 101 + 4 × 5 = 400 mm

纸板编号	单块长 × 宽 mm	数量	材料 / 厚度	装配提示
C1 / C5	101 × 75	2	硬纸板 / 3 mm	两端相同
C2 / C4	67.5 × 75	2	同一批、等厚	左右对称
C3	43 × 75	1	同上	中央板

照片无标尺且有透视；本图是按照片比例建立的新加工规格，不是原模型的精确测量。

四道纸板接缝统一为 5 mm；断开侧的橡胶与相邻纸板边缘齐平，不悬伸到接缝里。

五块纸板与两面橡胶均宽 75 mm，装配 y 范围同为 0 – 75 mm，两条长边齐平。

导入比例检查：端部纸板应为 101 × 75 mm。DXF 单位为毫米，SVG 画布也明确使用毫米。

100 mm 校验尺 / 打印“实际大小 100%”，不适配页面

项目二 ／ 单元表皮


P2-SKIN-01 | 400 mm | v3.0 | 2026-10-02

A2 594 × 420 mm ／ mm ／ 平面 1:1


02 | 两面橡胶：交错分段的加工尺寸

共 6 片；全部厚 1 mm、宽 75 mm。两面使用同一装配坐标，左端 x=0。

A 面 ／ 对应照片 2 ／ 中央两道接缝断开



B 面 ／ 对应照片 3 ／ 两端两道接缝断开




红色边缘：与纸板齐平，整道 5 mm 接缝内无本面的橡胶；蓝色“连续”：保留跨缝连接。

A：173.5 + 5 + 43 + 5 + 173.5 = 400；B：101 + 5 + 188 + 5 + 101 = 400。

100 mm 校验尺 ／ 打印“实际大小 100%”，不适配页面


03 | 装配：各接缝只保留一面的连续橡胶

照片推断的分段关系：H1 / H4 由 A 面连接；H2 / H3 由 B 面连接。下凹槽示意将 B 面放在上侧。



浅蓝区：跨缝橡胶不粘住，自由弯折长度 9 mm（纸板间隙 5 + 两侧各退胶 2）。


H1 局部剖面 / 断开侧与纸板齐平



胶合线在接缝两侧各退 2 mm，胶不能跨缝。
保持橡胶自然长度，不预拉伸；先验证粘结。
局部厚度与间隙放大 5 倍；纸板 3 mm。

目标下凹槽 / 运动学参考

B 面朝上 / A 面朝下；翻转后形态镜像。



示意中的直角未经实物验证；本版没有限位或锁扣。
先用外部夹具引导折叠，再检查碰撞、脱胶与回弹。
交错分段不保证精确 90°、撤力锁定或承载能力。



100 mm 校验尺 / 打印“实际大小 100%”，不适配页面

项目二 / 单元表皮

P2-SKIN-01 | 400 mm | v3.0 | 2026-10-02

A2 594 × 420 mm / mm / 平面 1:1

04 | 1:1 切割排版与零件核对

本页是参考排版；配套 DXF / SVG 只有红色闭合零件轮廓，不包含虚线板材框、文字和尺寸线。



纸板

5 件

排版范围 410 × 85

裸材料分别切割

全部矩形 / 直角

零件之间 5 mm

装配间隙为 5 mm



A 面橡胶

3 件

排版范围 410 × 85

确认配方 / SDS 后加工

含氯橡胶 / PVC 禁止激光

零件之间 5 mm

齐平断缝为 5 mm



B 面橡胶

3 件

排版范围 410 × 85

确认配方 / SDS 后加工

含氯橡胶 / PVC 禁止激光

零件之间 5 mm

齐平断缝为 5 mm

v3 试切 / 纸板 3 mm / 橡胶 1 mm / 配方待确认 / 未做实物验证

100 mm 校验尺 / 打印“实际大小 100%”，不适配页面