


# 기초 F 하부 배근 검토도

검토용 - 시공 및 최종 설계 승인용 아님



상세: F @2

입력: 8abf186e29afa680368636d934e82894

평가: evaluation-ba84c0e9d073a605222b52bb52c4fdaa749b94373c4a9ec5c



평면 2750 x 2450 mm



두께 500 / 피복 50 mm  
기둥 연속 주근 4개 / 매입 300 mm

반력 자중 범위: superstructure-only

지반 참조: G@1

foundation-code-compliance: REQUIRED\_KDS\_CHECKS\_INCOMPLETE  
foundation-ground-review: INDEPENDENT\_GROUND\_REVIEW\_EVIDENCE\_REQUIRED  
foundation-settlement: GEOTECHNICAL\_SETTLEMENT\_REVIEW\_PENDING

# 후보 적용 전후 비교

검토용 - 시공 및 최종 설계 승인용 아님

상세: recorded-data @1

입력: 8abf186e29afa680368636d934e82894

평가: evaluation-ba84c0e9d073a605222b52bb52c4fdaa749b94373c4a9ec5c

NG 해소 1건 / 잔여 NG 0건 / 새 NG 0건  
NG에서 미검토로 변경 0건 / 잔여 미검토 23건 / 새 미검토 0건  
삭제된 검사 0건. 검사 삭제나 미검토 전환은 NG 해소에 포함하지 않습니다.  
변경 영향 범위 완료: 아니오 / 프로젝트 완료: 아니오  
자동 수정 생성기: p25-foundation-repair-proposal-v11-resized-distribution / 근거 검사 3건 / 누락 0건  
후보 근거: combined recorded development, depth, reinforcement and bounded footprint search proposals; full candidate reevaluation required  
KDS 14 20 10 (2021) / 조항 4.2.3(2)  
KDS 14 20 22 (2022) / 조항 4.11.1; 4.11.2(2), Eq.4.11-1..8  
KDS 14 20 22 (2022) / 조항 4.11.7(1)-(5); Eq.4.11-14; Eq.4.11-16; Eq.4.11-17; Eq.4.11-18  
KDS 14 20 52 (2024) / 조항 4.1.2(1),(3),(5); Eq.4.1-2  
KDS 14 20 70 (2021) / 조항 4.2.2.1(3),(4); Eq.4.2-1  
후보 원본 해시: 62e440bdb97a23e2f9b1561724b219aaca0e168d3ae62f3cbb5066d9a15e300c / 계산 근거 해시: 0415b9821fea00b66499dd96783e58684df1744849bd0d06f4cedb4717fd35ea  
실제 적용 연결 치수: 상세 1개 / 변경 항목 2개  
기초 F: 버전 1 → 2  
기초 폭: 2 → 2.75 m  
기초 길이: 2 → 2.45 m  
연결 치수 기록: p25-connected-geometry-changes-v1 / 해시 a93869964abca5b20d9fab3c56c9833104cb340c0b6dc3b3ec70c713c3f93d90  
실제 적용 입력의 변경 기록입니다. 치수 변경 자체가 구조 적합성을 뜻하지 않습니다.  
변경 상세 1개 / 유지한 배근 구간 0개  
후속 검토 잔여 23건 / 변경 영향 범위 잔여 23건  
변경: foundation-record F@2  
영향 범위 / AB / U / rc-section-strength: NOT\_CHECKED · 미완료 / DESIGN\_STANDARD\_SELECTION\_REQUIRED  
필요 입력: strengthStandard  
기록된 KDS 근거: KDS 14 20 20 (2022) 4.1.1, 4.1.2 / 적용 상태 NOT\_ESTABLISHED  
기록된 KDS 근거: KDS 14 20 10 (2021) 4.2.3 / 적용 상태 NOT\_ESTABLISHED  
영향 범위 / AB / U / rc-stability: NOT\_CHECKED · 미완료 / BRACED\_COLUMN\_CLASSIFICATION\_AND\_REFERENCE\_REQUIRED  
기록된 KDS 근거: KDS 14 20 20 (2022) 4.4.6 / 적용 상태 NOT\_ESTABLISHED  
영향 범위 / AB / U / rc-shear-y: NOT\_CHECKED · 미완료 / DESIGN\_STANDARD\_SELECTION\_REQUIRED  
필요 입력: shearStandard  
기록된 KDS 근거: KDS 14 20 22 (2022) 4 / 적용 상태 NOT\_ESTABLISHED  
기록된 KDS 근거: KDS 14 20 10 (2021) 4.2.3(2) / 적용 상태 NOT\_ESTABLISHED  
영향 범위 / AB / U / rc-shear-z: NOT\_CHECKED · 미완료 / DESIGN\_STANDARD\_SELECTION\_REQUIRED  
필요 입력: shearStandard  
기록된 KDS 근거: KDS 14 20 22 (2022) 4 / 적용 상태 NOT\_ESTABLISHED

# 검사별 계산 및 미완료 사유

검토용 - 시공 및 최종 설계 승인용 아님

상세: recorded-data @1

입력: 8abf186e29afa680368636d934e82894

평가: evaluation-ba84c0e9d073a605222b52bb52c4fdaa749b94373c4a9ec5c

KDS: KDS 14 20 22:2022 4.2.1(1); 4.3.3(1); 4.11.1 [근거 K28, 58쪽]  
KDS: KDS 14 20 70:2021 4.2.1(5); 4.2.2.2(1),(2) [근거 K29, 58쪽]  
foundation:A / U / foundation-punching / OK  
id: 해시 H26 참조 (30쪽)  
부재 ID: foundation:A  
category: foundation  
검정비: 0.9900990099009902  
사유: 미정  
codeReferences: 공통 자료 D74  
codeReferences.0: KDS 14 20 10:2021 4.2.3(2) [근거 K5, 44쪽]  
codeReferences.1: KDS 14 20 22:2022 4.11.1; 4.11.2(2), Eq.4.11-1  
..8 [0a185decea2f04610b0af803443c5e72fec857f5055f8eb2b7a9c3d0e28  
d888e] (근거 K30)  
codeReferences.2: KDS 14 20 22:2022 4.11.7(1)-(5); Eq.4.11-14; E  
q.4.11-16; Eq.4.11-17; Eq.4.11-18 [0a185decea2f04610b0af803443c5  
e72fec857f5055f8eb2b7a9c3d0e28d888e] (근거 K31)  
codeReferences.3: KDS 14 20 52:2024 4.1.2(1),(3),(5); Eq.4.1-2 [  
2d24b7179850d4e1b1cac817ad7e6d890995f6f85d3ba9c0600d4343719f2d51  
] (근거 K32)  
codeReferences.4: KDS 14 20 52:2024 4.1.2(1),(3),(5); Eq.4.1-2 [  
근거 K32, 60쪽]  
qualification: conservative-perimeter-method-independent-review-  
pending  
designTransferAllowed: 아니오  
내력/허용값 (단위 항목 참조): 1040.2324271429356  
nominalCapacity: 1386.9765695239143  
phi: 0.75  
unit: kPa  
factors: {"ks":0.9118174122106574,"kbo":1.25,"fte":0.97979589711  
32712,"fcc":16,"cotPsi":4.1629234461559,"cu":129.481260517686,"a  
lphaS":1,"effectiveRho":0.005}  
requirements: ["reinforcement-extension-h-plus-development-lengt  
h","combined-moment-transfer-4.11.7"]  
input.fck: 24  
input.d: 434  
input.b0: 3535.9999999999995  
input.rho: 0.004706604612681567  
input.lambda: 1  
input.columnPosition: interior  
shearRatio: 0.007782019479608231  
extensionRatio: 0.9900990099009902  
ratioBasis: maximum-shear-and-required-extension  
governingCriterion: reinforcement-extension  
수요 (단위 항목 참조): 8.095109011346475  
demandBasis: combined-perimeter-stress  
verticalDemand: 12.42294857142857