Da: ERSTFELD IZ ZKE (I-SQU-UEW) <zke.interventionszentrum@sbb.ch>

Inviato: 16.01.2024 11:21

A: BLS Operations operations@bls.ch>,

Ogetto: Freno bloccato - 40254 / 16.01.2024 / 10:36 / Numero del dossier: 192340 / u117706

♦ SBB CFF FFS

FFS SA

Infrastruttura - sicurezza, qualità, ambiente Centro d'intervento ICT 6472 Erstfeld

Freno bloccato - 40254

16.01.2024 / 10:36 / Numero del dossier: 192340 / u117706

Informazioni sull'allarme / informazioni aggiuntive:

L'allarme è classificato H0.

L'irregolarità è stato risolto e il treno prosegue sotto la responsabilità dell'ITF

Stazione d'intervento: Visp

Treno: 40254 Impianto: GAMS 811

Velocità: 90 - 112 km/h

ITF: BLSC Corsa dei treni: GAL - ANCO

Detaggli allarme: Freno bloccato

Data 16.01.2024 Ora 10:36

Asse dalla testa 48 dalla coda 65

Veicolo

Numero 33 85 4575 790-2 Costruzione Sgnss

Proprietario di veicolo HUPAC Assi 45-48

Peso a vuoto [t] 17.6 Peso del carico [t] 62.5

Peso lordo [t] **80.1**

Codice NHM 099020/00 [56.674 t], 994100/00 Grosscontainer, beladen

Percorso UIC 83/Domo II, 85/Basel SBB RB / Basel Bad Bf

Stazione finale 88/Antwerpen D.S. Combinant

Allarmi

Asse Asse del veicolo Allarme Valore d'intervento Valore dell'allarme

Valori misurati

Asse HOAL HOAR FBOA1 FBOA2 Allarmi

45 20 °C 16 °C 24 °C 76 °C

46 13 °C 13 °C 28 °C 90 °C

47 15 °C 12 °C 24 °C 82 °C

Costatazioni

Freno bloccato

Perturbazioni ai freni pneumatici

Informazioni sulla risoluzione dei problemi

Attivazione allarme alla stazione di annuncio

Ha avuto luogo il contatto con il macchinista

Il freno pneumatico è stato spurgato a mano

Prova del freno eseguita

Prova del freno con successo

Valori misurati in base all'orientamento del veicolo secondo RFID

nessuna informazione

Per richieste si prega di inviare una e-mail al zke@sbb.ch o di telefonare al +41 51 225 47 01.