Da: ERSTFELD IZ ZKE (I-SQU-UEW) <zke.interventionszentrum@sbb.ch>

Inviato: 20.01.2024 12:51

A: Leitstelle SBBC international <shiftleader@sbbcargoint.com>,

Ogetto: Freno bloccato - 40043 / 20.01.2024 / 11:38 / Numero del dossier: 192553 / u224377

♦ SBB CFF FFS

FFS SA

Infrastruttura - sicurezza, qualità, ambiente Centro d'intervento ICT 6472 Erstfeld

Freno bloccato - 40043

20.01.2024 / 11:38 / Numero del dossier: 192553 / u224377

Misure da adottare dall'ITF:

Alla stazione capolinea del treno, il veicolo deve essere sottoposto a un controllo.

Al veicolo deve essere controllato il sistema frenante.

Siete pregati di intraprendere e confermare i ulteriori provvedimenti presi a zke@sbb.ch.

<u>Informazioni sull'allarme / informazioni aggiuntive:</u>

L'allarme è classificato H1.

Il treno ha avuto altri veicoli sospette.

Stazione d'intervento: Lupfig

Treno: 40043 Impianto: SDO 122

Velocità: 72 - 77 km/h

ITF: SBBCIN Corsa dei treni: ROWA - MESC

Detaggli allarme: Freno bloccato

Data 20.01.2024 Ora 11:38

Asse dalla testa 15 dalla coda 108

<u>Veicolo</u>

Numero 33 85 4578 178-7 Costruzione Sgmnss

Proprietario di veicolo HUPAC Assi 13-16

Peso a vuoto [t] 17.0 Peso del carico [t] 59.9

Peso lordo [t] 76.9

Codice NHM 994100/00 [51.000 t] Grosscontainer, beladen

Percorso UIC 84/VenIo / Kaldenkirchen, 80/Basel Bad Bf / Basel SBB, 85/Pino transito

Stazione finale 83/Gallarate

<u>Allarmi</u>

Asse Asse del veicolo		Allarme	Valore d'intervento		Valore dell'allarme	
13		Freno bloccato	250	°C	298	°C
14		Freno bloccato	250	°C	270	°C
15		Freno bloccato	250	°C	396	°C
16		Freno bloccato	250	°C	290	°C

Valori misurati

Costatazioni

Freno bloccato

Perturbazioni ai freni pneumatici

Informazioni sulla risoluzione dei problemi

Attivazione allarme alla stazione di annuncio

Ha avuto luogo il contatto con il macchinista

Controllo successivo ordinato via ITF

Il freno pneumatico è stato spurgato a mano

Freno disinserito

Bolletino del treno

Nello stesso treno si trova anche l'allarme 192554.

Valori misurati in base all'orientamento del veicolo secondo RFID

nessuna informazione

Per richieste si prega di inviare una e-mail al <u>zke@sbb.ch</u> o di telefonare al +41 51 225 47 01.