
a
$\hat{X}_L$
$\hat{Z}_L$
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
X1
X2
X3
X4
Z1
Z2
Z3
Z4
$\hat{S}^{X1}$
$\hat{S}^{X2}$
$\hat{S}^{X3}$
$\hat{S}^{X4}$
$\hat{S}^{Z1}$
$\hat{S}^{Z2}$
$\hat{S}^{Z3}$
$\hat{S}^{Z4}$
b
1 mm
QUDEV
c
Frequency $\omega/2\pi$ (GHz)
7
6
5
4
Z1 Z2 Z3 Z4 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 X1 X2 X3 X4
Qubit
d
Cumulative distrib.
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
2-state
3-state
10^{-3}
10^{-2}
Gate and measurement errors
Qubits
Drive Lines
Flux Lines
Coupling Elements
Readout Resonators
Purcell Filters
Feed Lines