

به نام خدا



دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی کامپیوتر اصول علم ربات

تمرین سری دوم

محسن حسيني	نام و نام خانوادگی
9771 • 18	شماره دانشجویی
14.1/. 7/19	تاریخ ارسال گزارش

فهرست گزارش سوالات (لطفأ پس از تكميل گزارش، اين فهرست را بهروز كنيد.)

۲	۱ – ماتریس تبدیل همگن	سوال
۴	٢ – نمايش در فريم	سوال
۵	∑	سوال
۶	و — گام اول	سناريو
٨	و — گام دوم	سنار بو

سوال ۱ – ماتریس تبدیل همگن

باید از فریم ۰ به ۳ برسیم:

$$\begin{split} T_{03} &= T_{01}T_{12}T_{23} \\ T_{01} &= -R_{01}P_1 = \frac{\cos{(\alpha)}}{\sin{(\alpha)}} & -\sin{(\alpha)} & 0 \\ 0 & \cos{(\alpha)} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \\ T_{12} &= -R_{12}P_2 = \frac{\cos{(\beta)}}{\sin{(\beta)}} & \cos{(\beta)} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \\ T_{23} &= -R_{23}P_3 = \frac{\cos{(\gamma)}}{\sin{(\gamma)}} & \cos{(\gamma)} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \end{split}$$

سوال ۲ – نمایش در فریم

ابتدا باید معکوس ماتریس R را محاسبه کنیم:

$$R_{ba} = R_{ab}^{-1} = \begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{matrix}$$

حال داريم:

$$\begin{bmatrix} P_b \\ 1 \end{bmatrix} = R_{ba} \times \begin{bmatrix} P_a \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow P_b = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$$

سوال ۲ – Kinematics

ابتدا عمل Forward Kinematics, انجام مي دهيم:

$$T_{03} = T_{01}T_{12}T_{23}$$

$$T_{01} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & -\sin(\theta_1) & 0 & 0\\ \sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & a\\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_{12} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_2) & -\sin(\theta_2) & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{12} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_2) & -\sin(\theta_2) & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ -\sin(\theta_2) & -\cos(\theta_2) & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_{23} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_{03}$$

$$=\begin{bmatrix} \cos{(\theta_1)}\cos{(\theta_2)} & -\cos{(\theta_1)}\sin{(\theta_2)} & \sin{(\theta_1)} & d_3\cos{(\theta_1)}\cos{(\theta_2)} \\ \sin{(\theta_1)}\cos{(\theta_2)} & -\sin{(\theta_1)}\sin{(\theta_2)} & \cos{(\theta_1)} & d_3\sin{(\theta_1)}\cos{(\theta_2)} \\ -\sin{(\theta_2)} & -\cos{(\theta_2)} & 0 & a-d_3\sin{(\theta_2)} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


حال با اینورس گرفتن از ماتریس T_{03} به Inverse Kinematics حال با اینورس


$$T_{30} = \begin{bmatrix} \cos\left(\theta_{1}\right)\cos\left(\theta_{2}\right) & -\cos\left(\theta_{1}\right)\sin\left(\theta_{2}\right) & -\sin\left(\theta_{2}\right) & a\sin(\theta_{2}) - d \\ -\cos\left(\theta_{1}\right)\sin\left(\theta_{2}\right) & -\sin\left(\theta_{1}\right)\sin\left(\theta_{2}\right) & -\cos\left(\theta_{2}\right) & a\cos\left(\theta_{2}\right) \\ -\sin\left(\theta_{2}\right) & \cos\left(\theta_{1}\right) & 0 & 0 \end{bmatrix}$$


سناريو – گام اول

برای بهتر دیده شدن ابعاد مستطیل را به ۳و۲ تغییر دادهام.

۲- شکلهای زیر در شبیهساز Rvis به ترتیب برای سرعتهای ۲.۰ و ۴.۰ و ۶.۰ تهیه شده است.








۳- بله همانطور که در شکلهای بالا مشاهده می شود، با افزایش سرعت خطا بسیار افزایش می یابد. دلیل این امر هم وقفههایی است که در ROS وجود دارد. بدین معنی که از زمانی که ما دستور اتمام حرکت را می دهیم، چند میلی ثانیه زمان می برد که این دستور اجرا شود و هرچه سرعت بالاتر باشد خطای بیشتری تولید می شود.

سناريو – گام دوم

۱- در شکل زیر خروجی شبیه ساز Rviz را مشاهده می کنیم. دلیل وجود دایره های اضافی را نتوانستم مشخص کنم.



۲- ضرایبی که مورد استفاده قرار گرفتند به شرح زیر هستند:

```
kp_distance = 4
ki_distance = 0.002
kd_distance = 4
kp_angle = 0.5
```

ضریب ki باید بسیار کوچک باشد تا overshoot کمتری داشته باشیم و ارور ثابت به تدریج برطرف شود. فریب ki باید بسیار کوچک باشد تا $K_d \leq \frac{\sqrt{K_p}}{2}$ بدست می آید.

۳- از آنجایی که خطای ما (فاصله) همیشه مثبت است پس با افزایش kp و ki، سرعت افزایش می یابد و افزایش که خطای ما (فاصله) همیشه مثبت است پس با افزایش للم افزایش سرعت باعث افزایش سرعت می شود (خطا در حال کم شدن است). به طور کلی افزایش سرعت باعث انحراف بیشتر از مسیر و افزایش خطا می شود.