
F
F_Au
F_Kl,max
F_V
F_Ao
F_Kl,min
F_So
F_Su
F_Sm
f
f_S
f_P