Тема работы: «Виртуальные технологии»

- 1. Проверка рабочей станции на работоспособность.
- Включите компьютер.
- Проверьте наличие прав администратора у пользователя.
- 2. Подготовка ПО для установки на рабочую станцию.
- Загрузите необходимое ПО:
- Oracle VirtualBox (версия VirtualBox 6.1) с официального сайта: https://www.virtualbox.org/wiki/Download_Old_Builds_6_1
- Образ устанавливаемой операционной системы (Windows XP SP3).
 - Среда разработки Codesys V2.3 (owen.ru).
- 3. Развертывание ПО виртуальной машины на рабочей станции.
 - Установите ПО виртуальной машины (VirtualBox).
 - 4. Настройка виртуальной машины.
- Создайте виртуальную машину для установки выбранного образа операционной системы.
- Произведите необходимые настройки для созданной виртуальной машины.
- 5. Установка образа операционной системы в виртуальную машину.
- Запустите виртуальную машину и установите операционную систему (Windows XP SP3).
- Произведите настройку виртуальной машины и установленной операционной системы.
 - 6. Установка среды разработки Codesys V2.3.
 - Скопируйте файлы установки среды разработки в общую папку.
 - Установите среду разработки Codesys V2.3.
 - 7. Первый запуск установленной среды разработки.
- Запустите среду разработки Codesys V2.3 и выполните необходимые настройки.
- 8. Подготовка к работе с программированием логических контроллеров.
 - Создайте новый проект в среде Codesys V2.3.
- Настройте проект и подключите необходимые устройства или эмуляторы контроллеров.
 - 9. Программирование логических контроллеров.
- Напишите и отладьте программу для логического контроллера в среде Codesys V2.3.
- 10. Тестирование программы на логическом контроллере или эмуляторе.

- Загрузите программу на контроллер или запустите ее в эмуляторе.
- Проведите тестирование программы, убедившись в ее корректной работе.

Оформите отчет о проделанной работе, описав все шаги, проблемы и решения, с которыми вы столкнулись во время выполнения лабораторной работы.

Тема работы: «Разработка управляющей программы на языке реализации СFС»

Цель работы: Ознакомление с основами построения структурных схем в среде программирования Codesys v2.3 и реализация масштабирования сигналов с использованием стандартных функциональных блоков.




Рисунок 1. Структурная схемы управляющей программы на языке реализации CFC

Общие требования:

- Использование библиотек Util.lib и oscat basic 333.lib.
- Корректное объявление переменных и типов данных.
- Правильная настройка входов и выходов функциональных блоков.
- Правильная настройка параметров связи для загрузки программы в память программы эмулятора работы реального ПЛК.
- Проверка работоспособности схемы в режиме эмуляции на базе программы эмулятора работы реального ПЛК.

Необходимые инструменты:

- Среда разработки программных обеспечений для ПЛК.
- Библиотеки функциональных блоков: Util.lib, oscat_basic_333.lib

Этапы выполнения:

- 1. Подготовка рабочего пространства Codesys:
- Запустите Codesys v2.3.
- Создайте новый проект и выберите подходящий тип ПЛК, которого будете использовать для эмуляции.
 - Выберите язык реализации СFC и тип POU: Программа.
- Импортируйте необходимые библиотеки (Util.lib, oscat_basic_333.lib) в ваш проект через менеджера библиотек.
 - 2. Объявление переменных и типов данных:
- Определите необходимые переменные для входов, выходов и параметров функциональных блоков.

• Установите правильные типы данных для каждой переменной в соответствии с требованиями функциональных блоков.

```
VAR OUTPUT
    Y: REAL;
END_VAR
VAR_INPUT
    X_mA: REAL;
    XLL: REAL;
    XHH: REAL;
    YLL: REAL;
    YHH: REAL;
END_VAR
VAR
    TLL: REAL;
    THH: REAL;
    sig_procent: REAL;
    mA LL: REAL;
    mA_HH: REAL;
    pr_LL: REAL;
    pr_HH: REAL;
    mA: REAL;
    T: REAL;
    act T: REAL;
    switch: BOOL;
    Scaling mA act: LIN TRAFO;
    Scaling_U_mA: LIN_TRAFO;
    Scaling mA proc: LIN TRAFO;
    PID_Controller: CTRL_PID;
    RST: BOOL:
    MAN: BOOL;
    E t: REAL;
END_VAR
```

3. Построение структурной схемы:

- Используя инструменты CFC, начните построение схемы, следуя предоставленному рисунку.
- Разместите все функциональные блоки в соответствии с рисунком 1.
- Подключите блоки друг с другом, обеспечивая правильное соединение входов и выходов.

4. Настройка функциональных блоков:

• Настройте блоки масштабирования для корректной обработки аналоговых сигналов.

• Настройте ПИД регулятор, задайте параметры КР, КІ, КD, и остальные необходимые для работы регулятора.

5. Масштабирование сигналов

- Соедините блоки масштабирования (Scaling_MA_act, Scaling_U_mA, Scaling_mA_proc) с соответствующими аналоговыми сигналами.
- Убедитесь, что блоки масштабирования настроены на правильное преобразование сигналов.
 - Настройте блоки для обратного масштабирования.

6. Настройка параметров связи:

• Задайте параметры подключения в соответствии с требованиями эмулятора. Это может включать IP-адрес, номер порта, скорость передачи данных и другие параметры.

7. Тестирование и отладка:

- Используйте встроенные инструменты и программу эмулятора ПЛК Codesys для эмуляции работы структурной схемы.
- Отладьте схему, имитируя различные рабочие условия и наблюдая за реакцией системы.
- Проверьте корректность работы ПИД-регулятора и всех функциональных блоков.
- Проверьте корректность соединений и логику работы каждого блока.
 - Отладьте проект, исправляя возникающие ошибки.
 - Запишите все наблюдения и результаты тестов.
- Проанализируйте поведение системы и убедитесь, что она соответствует требуемым характеристикам.
- Проверьте правильность масштабирования сигналов при различных входных значениях.
- Измените коэффициенты ПИД-регулятора и проанализируйте изменения в управляющем сигнале.
- Оцените устойчивость системы при экстремальных входных сигналах.

Оформите отчет о проделанной работе, описав все шаги, проблемы и решения, с которыми вы столкнулись во время выполнения лабораторной работы.

Рекомендации:

- Внимательно следите за соответствием типов данных при соединении блоков.
- Регулярно сохраняйте вашу работу, чтобы избежать потери данных.
- После каждого значительного изменения проводите тестирование схемы.

Тема работы: «Разработка визуализации к управляющей программе»

Цель работы:

Освоение методов разработки интерфейса визуализации управляющих программ в среде Codesys v2.3, применительно к мониторингу и управлению процессами на основе токовых сигналов и задания температуры.




Рисунок 2. Эскиз разрабатываемой визуализации управляющей программы

Общие требования:

- Создание визуального интерфейса в соответствии с представленным дизайном.
- Конфигурация элементов визуализации для отображения и управления процессами.
- Подключение визуализации к переменным управляющей программы.

Этапы выполнения:

- 1. Создание новой визуализации:
- Откройте проект в Codesys v2.3.
- Перейдите в раздел «Визуализации» и создайте новый объект визуализации.
 - 2. Настройка свойств визуализации:
- Установите размеры окна визуализации, соответствующие требованиям.
- Задайте фон и другие общие свойства в соответствии с предоставленным дизайном на рисунке 2.

3. Размещение элементов управления и индикации:

- Используя панель инструментов визуализации, разместите на странице графические элементы (тренды, кнопки, индикаторы) в соответствии с рисунком.
- Настройте параметры каждого элемента: цвета, размеры, диапазоны значений и другие свойства.
- Разместите элементы трендов для отображения токового сигнала и задания по температуре.
 - Настройте шкалы, деления и другие параметры графиков.
- Добавьте кнопки управления для масштабирования графиков и переключения между режимами отображения данных.

4. Назначение переменных:

- Для каждой кнопки и индикатора на визуализации создайте связанную переменную в программе. Примеры переменных:
 - Кнопка «Ручное управление»
 - Кнопка «Сброс регулятора»
 - Параметрические коэф. регулятора ПИД KP, KI, KD.
- Убедитесь, что типы данных переменных соответствуют типам элементов управления (например, BOOL для переключателей, REAL или INT для числовых значений).
- Привяжите переменные к элементам визуализации для отображения и контроля текущих значений.
- Убедитесь, что переменные для границ тренда (TLL, THH, и т.д.) правильно настроены.

5. Настройка трендов:

- Настройте параметры трендов для отображения исторических данных по текущей температуре и заданию температуры.
 - Укажите параметры осей, временные диапазоны и масштаб.

6. Тестирование визуализации:

- Перейдите в режим онлайн и активируйте визуализацию для тестирования.
- Проверьте корректность отображения данных и реакцию системы на управляющие команды.

Оформите отчет о проделанной работе, описав все шаги, проблемы и решения, с которыми вы столкнулись во время выполнения лабораторной работы.

Тема работы: «Разработка структурной схемы динамической системы в MATLAB Simulink и связка Matlab и Codesys с помощью OPC»

Цель работы: Изучение методов разработки структурных схем в MATLAB Simulink и их интеграции с Codesys через OPC для обеспечения взаимодействия симуляционной модели и реального контроллера.




Рисунок 3. Структурная схема динамической системы с поддержкой обмена данных с помощью OPC Server

Общие требования:

- Создание модели в Simulink, имитирующей управление процессом.
 - Настройка связи между Simulink и Codesys через OPC Server.
- Проверка передачи данных между Simulink и Codesys в реальном времени.

Пошаговая инструкция:

- 1. Подготовка модели Simulink:
- Откройте MATLAB и создайте новую модель в Simulink.
- Разработайте структурную схему, используя блоки Simulink, в соответствии с предоставленной схемой в рисунке 3.
- Настройте параметры каждого блока, включая коэффициенты ПИД-регулятора, усиления и динамику процесса.
- Перетащите необходимые блоки из библиотеки Simulink на рабочую область и соедините их согласно предоставленной блок-схеме.
- Настройте параметры каждого блока, включая коэффициенты усиления, временные константы и другие параметры, указанные в схеме.

2. Hастройка OPC Server

- Установите и настройте OPC Server для обмена данными между Simulink и Codesys.
- Создайте необходимые теги в OPC Server, соответствующие переменным в Codesys и блокам в Simulink.
- Используйте блоки OPC Toolbox в Simulink для настройки чтения и записи данных через OPC.
- Настройте параметры OPC Read для чтения данных из CODESYS и OPC Write для отправки данных в CODESYS.

3. Конфигурация связи Codesys и MATLAB через ОРС

- В Codesys настройте параметры связи ОРС, включая адрес сервера, имена тегов и группы опроса.
- Подключите переменные PLC к тегам OPC, используя функциональные блоки OPC Read и OPC Write.

4. Связывание Simulink с OPC Server

- B Simulink используйте блоки OPC Read и OPC Write для чтения и записи данных через OPC Server.
- Настройте эти блоки для взаимодействия с соответствующими тегами OPC Server.

5. Тестирование связи и функционирования системы

- Запустите симуляцию в Simulink и наблюдайте за передачей данных к OPC Server.
- В Codesys перейдите в режим онлайн и мониторьте обновление переменных в соответствии с данными из Simulink.
- Проверьте корректность работы системы, изменяя параметры в Simulink и наблюдая за реакцией в Codesys.

Тестирование связи и функционирования системы

1. Подготовка к тестированию:

- Убедитесь, что все компоненты системы (MATLAB, Simulink, OPC Server, Codesys) работают и настроены правильно.
- Запланируйте серию тестов, которые покроют все аспекты взаимодействия между Simulink и Codesys через OPC.
- Создайте чек-лист параметров и ожидаемых результатов для каждого теста.

2. Запуск тестов:

- Запустите симуляцию в Simulink.
- В Codesys войдите в режим онлайн для мониторинга переменных и взаимодействия с OPC Server.
- Пошагово активируйте каждый тест, начиная с простого передачи статических значений до динамического управления процессами.

3. Мониторинг системы:

• Наблюдайте за обновлением переменных в Codesys и соответствующими изменениями в Simulink.

• Используйте инструменты трассировки и логирования в Codesys и MATLAB для записи данных тестов.

4. Анализ переходных процессов:

- Сосредоточьтесь на анализе переходных процессов, которые возникают в результате изменений управляющих сигналов или параметров системы.
- Используйте инструменты Simulink для визуализации переходных процессов, такие как Scope или To Workspace для сохранения данных в рабочем пространстве MATLAB.
- Изучите графики переходных процессов, обратите внимание на время переходного процесса, перерегулирование, время установления и степень демпфирования.

5. Оценка результатов:

- Сравните полученные данные с ожидаемыми результатами из чек-листа.
- Определите, соответствует ли поведение системы разработанным спецификациям и техническим требованиям.
- Запишите все аномалии или отклонения от ожидаемых результатов.

6. Корректировка и оптимизация:

- Если в ходе тестирования обнаружены проблемы, проанализируйте возможные причины их возникновения.
- Внесите необходимые корректировки в модель Simulink или в программу Codesys.
- Повторите тесты для проверки эффективности внесенных изменений.

Оформите отчет о проделанной работе, описав все шаги, проблемы и решения, с которыми вы столкнулись во время выполнения лабораторной работы.

Как результат выполнения данной работы, вы получите полноценную модель в Simulink, связанную с управляющей программой в Codesys через OPC, что позволит выполнять тестирование и отладку системы управления в условиях, максимально приближенных к реальным.