
گزارش کار تمرین دوم

در این تمرین، به پیاده سازی یک مدار به منظور کنترل میزان رطوبت و آب رسانی به یک گلدان میپردازیم و با توجه به میزان رطوبت و دمای محیط به کنترل یک موتور DC که نقش شیر آب را ایفا می کند میپردازیم. این مدار از دو نود اصلی تشکیل شده است که به هر کدام در زیر میپردازیم:

برد TH

هدف اصلی این برد این است که اطلاعات مورد نظر را از سنسورهای دما و رطوبت دریافت می کند و از طریق بلوتوث آن را به برد اصلی (همان برد Main) ارسال می دارد. تصویر مرتبط به این بخش مدار را در زیر می بینیم:



این مدار از سه ماژول اصلی HC05، SHT25 و آردوینو UNO تشکیل شده است و علاوه بر آنها یک ترمینال مجازی نیز برای نمایش اطلاعاتی که از برد به ماژول ارسال می شود و دیباگ استفاده می شود. هر یک از بخشهای مورد نظر را در زیر توضیح می دهیم.

ماژول SHT25

این ماژول، یک ماژول با دقت بالای اندازه گیری دما و رطوبت است که برای انتقال داده از سیگنالها را به فرمت I2C رسال می کند. در این ماژول با استفاده از فرمت I2C که با دو خط SDA و SCL که به ترتیب مرتبط به ارسال دیتا و کلاک می باشد ارتباط برقرار می کند، دیتا را به ماژول اصلی ارسال می دارد.

ماژول HC-05

این ماژول برای ارسال داده از طریق بلوتوث استفاده می شود و با دریافت داده از ماژول اصلی و همچنین با اتصال از طریق طریق بلوتوث به ماژول مشابه برد اصلی دیتا را از برد TH به برد اصلی ارسال می کند. برای انجام این کار دیتا از طریق پورت شماره ۲ برد به پورت شماره ۳ برد به پورت شماره ۳ برد می شود و همچنین پورت شماره ۳ برد مورت شماره ۳ برد مورت شماره تا برد اصلی از آن بتوان استفاده نمود. همچنین مورد دیگری نیز که در این بخش دیده می شود اتصال ماژول ترمینال به پورت شماره ۲ است که به منظور نمایش داده استفاده می شود.

برد TH

برد اصلی در این بخش است که وطیفه ی دریافت، تبدیل و در نهایت ارسال داده های دریافت شده از سنسور را دارد. از نظر اتصالات، این ماژول به SHT25 از طریق پورتهای A4 و A5 متصل است و از طرفی هم با استفاده از پورتهای ۲ و ۳ به ماژول 4C-05 وصل شده است. برای بررسی منطق برنامه به بررسی کد می پردازیم.

تعاریف و مقادیر اولیه

ابتدا برخی از مواردی را که برای ادامه ی کار بدانها نیاز داریم، تعریف می کنیم. جدای از کتابخانه ی Arduion.h که برای توابع اصلی setup و setup و تعیین پینها و ... نیاز است، برای اتصال به سنسور دما و رطوبت باید از کتابخانه ی Wire.h استفاده می کنیم.

```
#include <Arduino.h>
       nclude <Wire.h>
             e <SoftwareSerial.h>
     #define SHT25 ADDR 0x40
     #define HUMIDITY CMD 0xF5
     #define TEMPERATURE CMD 0xF3
     #define BLUETOOTH TRANSMITION START CHAR '@'
     #define BLUETOOTH TRANSMITION END CHAR '#'
11
12
     #define BLUETOOTH RX 3
     #define BLUETOOTH TX 2
13
     #define BLUETOOTH BAUD RATE 9600
15
17
     SoftwareSerial bluetooth(BLUETOOTH_RX_,BLUETOOTH_TX);
```

پس از آن مقادیری را که برای ارتباط I2C با SHT25 نیاز است تعریف می کنیم. اولین مورد آدرس I2C سنسور است که برای دریافت دما و رطوبت باید به سنسور ارسال شود نشان می دهند.

مقدارهای تعریف شده در قسمت بعد برای کار با بلوتوث استفاده می شود. دو کاراکتر @ و # برای نمایش ابتدا و انتهای یک پیام استفاده می شود تا مشخص شود که اعداد ارسال شده ی یک پیام کدامند و پیامها از هم دیگر قابل تمایز باشد. در نهایت نیز Baud Rate بلوتوث را مشخص می کنیم که باید با مقدار مورد نظر در مدار یکسان باشد. در نهایت نیز یک نمونه از کلاس Software Serial در کد ایجاد می کنیم که از این طریق بتوانیم با ماژول بلوتوث ارتباط برقرار کنیم. همانگونه هم که دیده می شود پورتهای ۲ و ۳ را نیز به ترتیب به عنوان خروجی و ورودی ماژول اصلی برای ارتباط با بلوتوث تعیین می کنیم.

تابع setup

```
19  void setup() {
20   Wire.begin();
21   pinMode(BLUETOOTH_RX,INPUT);
22   pinMode(BLUETOOTH_TX,OUTPUT);
23   bluetooth.begin(BLUETOOTH_BAUD_RATE);
24  }
```

در این تابع ابتدا اتصال بین برد و SHT25 را با استفاده از تابع begin برقرار می کنیم و سپس نوع پینهایی که در اتصال با HC-05 هستند تعیین می کنیم.

توابع مرتبط با دریافت داده از SHT-25

این توایع شامل موارد زیر است:

```
void sendCMD(int cmd){
       Wire.beginTransmission(SHT25 ADDR);
       Wire.write(cmd);
       Wire.endTransmission();
     float receiveData(unsigned int data[2]){
       Wire.requestFrom(SHT25 ADDR,2);
       if (Wire.available() == 2) {
         data[0] = Wire.read();
         data[1] = Wire.read();
       }
     }
     float getHumidity(){
       unsigned int data[2];
42
       sendCMD(HUMIDITY_CMD);
       delay(500);
       receiveData(data);
       return (((data[0] * 256.0 + data[1]) * 125.0) / 65536.0) - 6;
     }
47
     float getCTemperature(){
       unsigned int data[2];
       sendCMD(TEMPERATURE CMD);
       delay(500);
52
       receiveData(data);
       return (((data[0] * 256.0 + data[1]) * 175.72) / 65536.0) - 46.85;
```

نخستین تابع sendCMD نام دارد که در آن دستورات لازم را برای دریافت داده به سنسور ارسال می کنیم. برای ارسال این دستور در خلال یک Transmission دستور مورد نظر را که در ورودی تابع دریافت می شود برای سنسور ارسال می داریم. پس از ارسال دستور به مدت معینی منتظر می مانیم و سپس در صورت بازگشت پاسخ مقدار داده را از سنسور دریافت می کنیم. این کار در تابع receiveData انجام می شود.

در نهایت نیز با توجه به این که در حال خواندن دما و یا رطوبت هستیم با توجه به رابطه ی مورد نیاز که در دیتاشیت استسور آمده است، مقادیر خوانده شده را به مقدار واقعی این موارد تبدیل می کنیم. این کار نیز در توابع و getCTemprature و همچنین getHumidity انجام می دهیم. در این تابع با استفاده از دو تابع نخست به ارسال دستور و دریافت نتیجه، و در نهایت تبدیل مقدار می پردازیم.

تابع ارسال داده به بلوتوث

بدنهی این تابع در زیر دیده می شود:

همانگونه که در ابتدای این بخش نیز اشاره شد، برای ارسال یک پیام به بلوتوث از دو کاراکتر برای تعیین ابتدا و انتهای پیام استفاده می کنیم. برای جدا کردن دو عدد از یک دیگر نیز از یک کاراکتر n که به صورت ضمنی در تابع println استفاده می شود بهره می بریم و محتوای پیامها را برای بلوتوث ارسال می کنیم.

تابع loop

در نهایت نیز به تابع loop می رسیم که به صورت مداوم عملیات زیر را انجام می دهد:


- دریافت مقادیر رطوبت و دما
 - ارسال به ماژول بلوتوث
- به مدت ۴ ثانیه منتظر ماندن (دقت شود که در صورت پروژه گفته شده هر ۵ ثانیه یکبار وضعیت به روز شود اما با توجه به این که برای دریافت مقادیر دما و رطوبت از سنسور برای هر کدام به مدت ۵۰۰ میلی ثانیه انتظار می کشیم، میزان انتظار نهایی ۵ ثانیه می شود.)

¹ https://cdn.sos.sk/productdata/bf/f4/e1c6ad4c/sht-25.pdf

```
63  void loop() {
64    float humidity = getHumidity();
65    float temperature = getCTemperature();
66    sendWithBluetooth(temperature, humidity);
67    delay(4000);
68  }
```

برد Main

این برد وظیفه دریافت اطلاعات از برد TH و پردازش آن و کنترل مقدار سرعت چرخش موتور و نمایش دادههای دریافتی و تصمیمات اخذ شده بر روی صفحه نمایش را دارد. شمای کلی آن در تصویر زیر قابل مشاهده است:



اجزای مدار

در ادامه درباره هر یک از اجزای استفاده شده و شیوه ارتباط آنها با برد آردوینو توضیحاتی ارائه می شود.

ماژول بلوتوث HC-05

از این ماژول برای دریافت اطلاعات ارسالی از برد TH استفاده می شود. دقت کنید برد Main نیازی به ارسال اطلاعات به برد TH ندارد بنابراین در شکل مدار پورت TX از برد به RX از ماژول C-05 وصل نشده است و

فقط RX از برد به TX از ماژول O5-HC وصل گردیده است. درباره کد و پروتکل ارسال داده در ادامه توضیح داده خواهد شد.

ماژول L293D و موتور DC

همانند پروژه قبل از این ماژول L293D به عنوان درایور موتور استفاده شده است. برای این منظور پورت ۷۶ , ۷۶ از این ماژول به منبع تغذیه و همچنین GND نیز به زمین وصل شده است. از طرف دیگر دو ورودی از برد آردوینو برای کنترل سرعت موتور به ماژول L293D وارد شده و از خرجی مناسب نیز به موتور DC وصل شده است. شرح این که چگونه سرعت موتور کنترل می شود در ادامه توضیح داده خواهد شد.

ماژول LCD LM044L

از این ماژول برای نمایش داده های دریافتی از برد TH و همچنین تصمیماتی که بر اساس شرایط مختلف اتخاذ می شود نمایش داده می شود. برای این که این ماژول را به برد آردوینو وصل کنیم باید پینهای مشخصی از LCD را به پینهای مشخصی از آردوینو که رابط کار با آن روی آردوینو که در این پروژه LiquidCrystal است وصل کنیم. این اتصالات مطابق شکل فوق است و جزئیات مربوط به نمایش اطلاعات بر روی آن در ادامه توضیح داده خواهد شد.

کد مربوط به برد Main

در ادامه اجرای مختلف کد و شیوه هندل کردن ارتباطات بین آنها را شرح می دهیم.

متغيرهاى وضعيت

```
src > C main.cpp
      #include <Arduino.h>
      #include <LiquidCrystal.h>
  2
  3
      #define BLUETOOTH TRANSMITION START CHAR '@'
      #define BLUETOOTH TRANSMITION END CHAR '#'
      #define BLUET00TH_BAUD RATE 9600
  6
        efine PWM MAX 64
      #define PWM_MIN 0
  8
     String decision;
 10
     int pwm counter = 0;
 11
      int pwm velocity = 64;
 12
      int dc pinA = 9;
 13
      int dc pinB = 10;
 14
     float globalHumidity = 0;
 15
     float globalTemperature = 0;
 16
 17
      int rs = 12, en = 11;
      int d4 = 7, d5 = 6, d6 = 5, d7 = 4;
 18
      bool stateUpdated = false;
 19
      LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
 20
```

برای نگهداری وضعیت در برد Main به تعدادی متغیر نیاز داریم که در تصویر فوق قابل مشاهده هستد:

- متغیر decision: این متغیر تصمیم اتخاذ شده توسط قسمت لاجیک کد را در خود ذخیره می کند و برای چاپ روی LCD مورد استفاده قرار می گیرد.
- متغیر pwm_counter: این متغیر برای کنترل وضعیت PWM که سرعت موتور را کنترل می کند استفاده می شود. می شود و صرفا یک شمارنده است با هر بار اجرای loop مقدار آن یکی زیاد می شود.
- متغیر pwm_velocity: این متغیر سرعتی که موتور با آن می چرخد را مشخص می کند. این متغیر با توجه مقدار ارسالی از برد TH تنظیم می گردد.

- متغیرهای dc_pinA و dc_pinB: این دو متغیر همواره ثابت هستند و مشخص کننده پینهایی است که به درایور موتور وصل شده است.
 - متغیر globalHumidity: این متغیر آخرین مقدار صحیحی که به عنوان رطوبت از برد TH دریافت کرده است را در خود نگه داری می کند و بسیاری از تصمیمات بر حسب مقدار این متغیر است.
- متغیر globalTemperature: این متغیر آخرین مقدار صحیحی که به عنوان دما از برد TH دریافت کرده است را در خود نگه داری می کند و بسیاری از تصمیمات بر حسب مقدار این متغیر است.
- متغیرهای en,rs,d4,d5,d6,d7: این متغیرها همواره ثابت هستند و پینهایی که به LCD وصل شده اند را مشخص می کنند.
 - متغیر lcd: این متغیر که از نوع LiquidCrystal است از کتابخانه LiquidCrystal گرفته شده است و برای کنترل کردن LCD در مدار از آن استفاده می شود.

مقدار دهی اولیه

```
void setup() {

// put your setup code here, to run once:
    lcd.begin(20,4);

pinMode(dc_pinA,OUTPUT);

pinMode(dc_pinB,OUTPUT);

pinMode(0, INPUT);

Serial.begin(9600);

}
```

در این تابع که خودکار صدا زده می شود برخی از متغیرها مقدار دهی اولیه می شوند. ابتدا ابعاد LCD که شامل ۴ ردیف و ۲۰ ستون است مقدار دهی شده و ارتباط با آن آغاز می گردد. سپس پینهای dc_pinB و dc_pinB از نوع

خروجی تعیین می شوند. در پایان نیز چون برای ارتباط با بلوتوث از پورتهای دیفالت خود آردوینو استفاده کردیم، کافی است که ارتباط سریال را با استفاده از Serial.begin بر روی BAUD RATE توافق شده آغاز کنیم. منطق برنامه

```
void updateVelocity(){
32
        if (globalHumidity > 50){
33
          pwm velocity = 0;
34
          decision = "0/100DC H>50";
35
36
       else if (globalHumidity < 20){</pre>
37
          pwm velocity = PWM MAX/4;
38
          decision = "25/100DC H<20";
39
        else if (globalHumidity \Rightarrow 20 && globalHumidity \Leftarrow 50){
41
          if (globalTemperature >= 25){
42
            pwm velocity = PWM MAX/10;
43
            decision = "10/100DC 20<H<50&T>25";
44
45
         else {
            decision = "0/100DC 20<H<50&T<25";
47
            pwm velocity = 0;
          }
49
50
51
```

با توجه به مقدار دما و رطوبت دریافت شده از برد TH باید سرعت گردش موتور تنظیم شود. طبق صورت سوال شرایط زیر برقرار است:

- اگر رطوبت بالاتر از ۵۰ باشد:
- سرعت گردش موتور باید صفر شود
- تصميم اتخاذ شده هم آپديت شود.
 - اگر رطوبت زیر ۲۰ باشد:

- سرعت گردش موتور ۲۵ درصد از سرعت کامل باشد، بنابراین مقدار سرعت را برابر با ۲۵ درصد از مقدار بیشینه PWM قرار می دهیم.
 - تصميم اتخاذ شده هم آپديت شود.
 - اگر رطوبت بین ۲۰ تا ۵۰ باشد:
 - اگر دما بیش از ۲۵ باشد:
 - موتور با سرعت ۱۰ درصد از سرعت بیشینه حرکت کند
 - تصمیم اتخاذ شده هم آپدیت شود.
 - در غیر این صورت:
 - موتور متوقف شود
 - تصمیم اتخاذ شده آپدیت شود.

در ادامه مکان فراخوانی این تابع توضیح داده خواهد شد.

به روزرسانی وضعیت

```
void updateState(float humidity, float temperature){
globalHumidity = humidity;
globalTemperature = temperature;
updateVelocity();
stateUpdated = true;
}
```

این تابع وظیفه دارد که مقدار دریافتی توسط بلوتوث را به عنوان مقدار دریافتی صحیح ثبت کند و همچنین با توجه به مقدارها دریافتی با فراخوانی این تابع در ادامه توضیح داده خواهد شد.

كنترل كردن سرعت موتور

```
void handlePWM(){
53
       pwm counter = (pwm counter + 1) % (PWM MAX - PWM MIN);
54
           (pwm counter < pwm velocity){</pre>
55
         digitalWrite(dc pinA,HIGH);
56
57
         digitalWrite(dc pinB,LOW);
58
59
       else {
         digitalWrite(dc pinA,LOW);
61
         digitalWrite(dc pinB,LOW);
       }
62
63
```

همانگونه که در پروژه قبل دیدیم، PWM می تواند باعث شود که سرت موتور را کنترل کنیم. برای پیاده سازی pwm_velocity به صورت نرم افزاری از یک شمارنده استفاده می کنیم. تا زمانی که شمارنده مقدار کمتری از pwm_velocity داشته باشد به یکی از پورتهای درایور موتور سیگنال ۱ و به دیگری صفر می دهد. اما پس از عبور مقدار آن از pwm_velocity به هر دو پورت مقدار صفر می دهد. به این ترتیب برای مدتی مقدار صفر و پس از آن مقدار یک دریافت می شود و این عمل به صورت دوره ای تکرار می شود. این کد برای هندل کردن این بخش است. محل فراخوانی این تابع در loop است.

دریافت دادهها از بلوتوث

```
void readBluetooth(){
72
           (Serial.available() >= 13){
73
          char start = Serial.read();
if (start == BLUETOOTH TRAN
74
                         BLUETOOTH TRANSMITION START CHAR) {
75
            float temperature = Serial.parseFloat();
76
            Serial.read();
78
            float humidity = Serial.parseFloat();
79
            char end = Serial.read();
                         BLUETOOTH TRANSMITION END CHAR){
80
81
               updateState(humidity,temperature);
82
83
84
        }
```

فرمت پیامهای ارسالی از برد TH به برد Main به این صورت است که ابتدا یک کارکتر مشخص به عنوان آغاز پیام ارسال شده، سپس عدد مربوط به دما ارسال می شود و پس از آن یک کارکتر جدا کننده ارسال شده و پس از آن عدد مربوط به رطوبت و در پایان کارکتر پایان مشخص می شود. حال در صورتی یک پیام را می پیذیریم و فرض می کنیم که به درستی دریافت شده است که پیام حاوی کارکتر شروع و پیایان و کارکتر بین بیاشد. دقت کنید برای نمایش یک پیام به ۱۳ کارکتر نیاز است بنابراین فرایند خواندن از بلوتوث در صورتی آغاز می شود که حداقل ۱۳ کارکتر در بافر آن باشد بنابراین با تابع available این موضوع را چک می کنیم. اگر پیام به درستی دریافت شد تابع available این موضوع را چک می کنیم.

نمایش اطلاعات بر روی LCD

```
87
     void printLCD(){
       if (stateUpdated) {
88
         lcd.clear();
         lcd.setCursor(0, 0);
90
         lcd.println(("T: " + String(globalTemperature)).c str());
91
         lcd.println(("H: " + String(globalHumidity)).c str());
92
         lcd.setCursor(0, 1);
93
         lcd.println(decision.c str());
94
         stateUpdated = false;
95
       }
96
97
```

این تابع وضیفه دارد در صورتی که از آخرین آپدیت LCD تغییری در وضعیت ایجاد شده بود دوباره LCD را آپدیت نماید. همانگونه که مشاهده می کند ابتدا تصویر پاک شده سپس cursor به نقطه ، و ، روی LDC منتقل شده و دما و رطوبت نوشته می شود. سپس cursor به ابتدای خط بعد منتقل شده و تصمیم گرفته شده نمایش داده می شود. همچنین متغیر stateUpdated نیز به مقدار false تنظیم می شود تا بدانیم که در اجرای بعد loop برای وضعیت فعلی LCD را آپدیت کرده ایم، و فقط در صورتی که وضعیت جدید آمده باشد آن را آپدیت کنیم.

حلقه اصلى برنامه

```
void loop() {
  readBluetooth();
  handlePWM();
  printLCD();
}
```

این تابع در حقیقت حلقه اصلی اجرای برنامه است، در هر حلقه ابتدا بلوتوث را برای مقدار جدید کنترل کرده سپس با توجه به مقدار دریافتی و آپدیت شده PWM را تنظیم می کند و در پایان نیز عملیات چاپ بر روی LCD را انجام می دهد.

سوالات پروژه:

1: در بلوتوث از امواج رادیویی که به اختصار UHF میباشند استفاده شده که رنج آنان بین ۲.۴۰۲ تا ۲.۴۰۸ گیگاهرتز میباشد. یکی از راههایی که میتوان از بروز collision بین دادههای ارسالی جلوگیری کرد این است که از یکی از مدلهای FHSS که مخفف frequency hoping spread spectrum میباشد استفاده کرد. این مدل AFH نام دارد که مخفف Adaptive frequency hoping میباشد. در این روش باند فرکانسی به قطعهها (کانال) های کوچکتر تقسیمبندی میشود و در اصل به سرعت بین آن کانالها به اصطلاح جهش میکند (این سرعت چیزی بالغ بر ۱۶۰۰ مرتبه در یک ثانیه میباشد). به طور مثال زمانی که انرژی رو به پایان است اغلب باند فرکانسی به ۴۰ کانال کوچکتر شکسته میشود. علاوه بر این مورد یک کار دیگری که انجام میشود (همان بخش خدکاری میشود.

۲: بله از طریق آدرسها. طبق سایت robot-electronics برای آدرسهای I2C دو حالت وجود دارد. یا ۷ بیتی یا ۱۰ بیتی که ۱۰ بیتی آن کمتر استفاده شده و ۷ بیتی گسترده تر است. تمام ماژولها و تراشهها نیز این ۷ بیت را دارا می باشند. حال چون ۷ بیت آدرس داریم یعنی حداکثر تا ۱۲۸ دستگاه قابلیت اتصال از طریق درگاه I2C دارند. لازم به ذکر است که علاوه بر این ۷ بیت یک بیت اضافه تر هم ارسال شده که برای مشخص کردن نوع عمل (خواندن یا نوشتن) می باشد. این ۷ بیت نیز در قسمت فوقانی byte قرار داشته و آن بیت اضافه نیز در کم ارزش ترین جایگاه بیت می باشد.

