

Peter Kral, Rudolf-Breitscheid-Straße 19, 06556 Artern

Laborprüfbericht

Nr.: KA-8602/21

Auftraggeber : **BGW-Bohr GmbH** 

Transportanker- und Haftmagnetsysteme

Kastanienstraße 10 97854 Steinfeld

Auftrag Nr. : vom 22.01.2021 (Herr G. Weidner per Mail)

Anlieferungsdatum: 28.01.2021

Prüfobjekt : 5x BGW-Bügelschloss, Montageset im Beutel

Im Katalog im Internet WWW.BGW-Bohr.de Produkte

Seite 173-176

Nennlast laut Herstellerangabe 6,6 t

Art.-Nr. : **44173V** 

Probe Nr. : **K9675** 

Werkstoff : **BGW-Schlosskörper**, halbrund = S355 verzinkt

BGW-Bügelschloss-Schraube M10 = Schraubenmaterial 8.8

verzinkt

Aufgabenstellung : Ermittlung der Abrisskraft vom Bügelschloss beim Zugversuch

Prüfvorrichtung vom Kunden bereitgestellt

Prüfdatum : **03.02.2021** 

Prüftemperatur : Raumtemperatur

Laborprüfbericht Nr.: KA-8602/21


Bankverbindung Kyffhäuser Sparkasse Artern Kto. Nr. 0085003840, BLZ 82055000 Telefon: +49 34 66 - 32 49 05 Telefax: +49 34 66 - 74 08 57 Mobil : +49 173 8084023

e-mail: info@lfwa.de

Labor: Rudolf-Breitscheid-Straße 19 06556 Artern

Germany


Seite 1 von 5




Peter Kral, Rudolf-Breitscheid-Straße 19, 06556 Artern

Durchführung :

Die zu prüfenden Bügelschlösser wurden in die Prüfvorrichtung eingebaut. Beim Einbau wurden die beiden Schrauben gleichmäßig mit dem Drehmomentschlüssel (40 Nm wie in der Montageanleitung beschrieben) angezogen. Anschließend wurde die Prüfvorrichtung in eine Zug – Druckprüfmaschine ZD40 (Kraftaufnehmer 400 kN) eingebaut. Die Traversengeschwindigkeit beim Zugversuch betrug 5 mm/min.



Versuchsaufbau in der Zug - Druckprüfmaschine



Bügelschloss beim Einbau in die Prüfvorrichtung


Laborprüfbericht Nr.: KA-8602/21

Bankverbindung Kyffhäuser Sparkasse Artern Kto. Nr. 0085003840, BLZ 82055000 Telefon: +49 34 66 - 32 49 05 Telefax: +49 34 66 - 74 08 57

Mobil : +49 173 8084023 e-mail : info@lfwa.de Seite 2 von 5

Rudolf-Breitscheid-Straße 19 06556 Artern Germany


Labor:



Peter Kral, Rudolf-Breitscheid-Straße 19, 06556 Artern

#### Ergebnisse:

Probe Nr.	F <sub>max</sub> <b>kN</b>	Kommentar
K9675/1	107,2	1.Schraube gerissen, 2. Schraube angerissen
K9675/2	110,7	1.Schraube gerissen
K9675/3	108,4	1.Schraube gerissen
K9675/4	107,6	1.Schraube gerissen
K9675/5	109,2	1.Schraube gerissen
Mittelwert	108,6	
Standardabweichung	1,4	
Soll	min. 6,6 t (64.72 kN)	



Sammelgrafik von den Zugversuchen

2 Prüflinge nach dem Versuch sind in Anlage 1 : Bildanhang dokumentiert.


Laborprüfbericht Nr.: KA-8602/21

Bankverbindung Kyffhäuser Sparkasse Artern Kto. Nr. 0085003840, BLZ 82055000 Telefon: +49 34 66 - 32 49 05 Telefax: +49 34 66 - 74 08 57

Mobil: +49 34 66 - 74 08 57 Mobil: +49 173 8084023 e-mail: info@lfwa.de Seite 3 von 5

Rudolf-Breitscheid-Straße 19 06556 Artern Germany

Labor:



Peter Kral, Rudolf-Breitscheid-Straße 19, 06556 Artern

#### Auswertung der Prüfergebnisse:

Die Ergebnisse der Zugversuche zeigten, dass die vom Hersteller angegebene Nennlast von 6,6 t mit einer 1,68 fach höheren Zugbelastung in vertikaler Richtung erreicht wurde. Bei den Zugversuchen reißt meist nur eine Schraube, da die Schrauben sehr selten genau die gleichen Eigenschaften besitzen. Aber beide Schrauben werden bis zum Erreichen der Höchstkraft gelängt.

Artern, den 17.02.2021

#### Kral

#### Laborleiter

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das Prüfobjekt. Ohne Schriftliche Genehmigung darf dieser Bericht nicht auszugsweise veröffentlicht werden. Dieses Dokument ersetzt keinen Konformitäts- oder Verwendbarkeitsnachweis im Sinne der Bauordnungen (national/europäisch).


Telefon: +49 34 66 - 32 49 05 Telefax: +49 34 66 - 74 08 57 Mobil : +49 173 8084023

e-mail: info@lfwa.de

Labor: Rudolf-Breitscheid-Straße 19 06556 Artern

Germany

Seite 4 von 5



Peter Kral, Rudolf-Breitscheid-Straße 19, 06556 Artern

Anlage 1: Bildanhang



Probe K9675/1 nach dem Zugversuch



Probe K9675/2 nach dem Zugversuch

Laborprüfbericht Nr.: KA-8602/21

Bankverbindung Kyffhäuser Sparkasse Artern Kto. Nr. 0085003840, BLZ 82055000 Telefon: +49 34 66 - 32 49 05 Telefax: +49 34 66 - 74 08 57

Mobil : +49 173 8084023 e-mail : info@lfwa.de Seite 5 von 5

Labor: Rudolf-Breitscheid-Straße 19 06556 Artern

Germany