PRAXAIR SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN					
Procedimiento Ingreso del Personal y Visitantes a las áreas de Producción					
Proceso: Producción de Gases				Códig	o: PPRG-027
Versión: 1.0.4–(26-jun-2013)		Página: 1	de	4	
Revisó: Javier Gaviria (Analista BPM's)		Aprobó: Rosaura Ortega (Es	Especialista Calidad)		

1. OBJETIVO

Establecer los parámetros a seguir para el ingreso del Personal y Visitantes a las áreas involucradas en el proceso de fabricación y llenado de Producto Medicinal.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a las plantas y sucursales a nivel nacional donde se lleve el proceso de producción y llenado de Gases Medicinales

3. DEFINICIONES

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM): son el conjunto de normas, procesos y procedimientos técnicos, cuya aplicación debe garantizar la producción uniforme y controlada de cada lote de producción de medicamentos, de conformidad con las normas de calidad y los requisitos exigidos para su comercialización.

EPI's: Elementos de Protección Individual.

Frecuencia del cumplimiento del ingreso del personal y visitantes: se debe hacer cada vez que haya el ingreso tanto del personal como de los visitantes; el personal que labora en la estación de llenado y planta T100, la frecuencia del cambio de uniforme será diaria.

4. RESPONSABLES

Jefe de Planta: Vigilar por el cumplimiento del procedimiento para el ingreso de personal y visitantes a la estación de llenado.

Operadores de Ilenado, Personal de almacén, Personal de Distribución, Personal de Laboratorio, Jefes de Planta: Responsables del cumplimiento del presente procedimiento.

Personal de Vigilancia: Son responsables de cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento.

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

5.1 Ingreso del personal de la compañía

PRAXAIR SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN					
Procedimiento Ingreso del Personal y Visitantes a las áreas de Producción					
Proceso: Producción de Gases				Códig	o: PPRG-027
Versión: 1.0.4–(26-jun-2013)		Página: 2	de	4	
Revisó: Javier Gaviria (Analista BPM´s)		Aprobó: Rosaura Ortega (Es	Especialista Calidad)		

- Dirigirse al área de los casilleros asignada por la compañía, siempre siguiendo las señalizaciones.
- Sigas las instrucciones que se indican en el MPRG-074 Uso y Circulación por el Vestier

5.2 Ingreso de Visitantes

- Anunciarse en recepción.
- Esperar hasta que un funcionario de la Compañía lo acepte como visitante.
- Dejar un documento, recibir la identificación de "Visitante" y portarla en lugar visible.
- Reportar y registrar el Ingreso de elementos tales como computadores, antes de ingresar a la Empresa.



Nota de Seguridad y Salud Ocupacional

- Todo visitante deberá transitar bajo la responsabilidad de un funcionario
- Todo visitante deberá observar las señales de emergencia y seguir las instrucciones de la persona que lo está atendiendo

5.2 Ingreso de visitantes hacia la plataforma.

- Después de ejecutado el procedimiento descrito en 5.1, se debe:
- Solicitar en la Portería o áreas administrativas el suministro de EPI 's para el visitante.
- Portar los EPI's (Elementos de Protección Individual) como Casco, Gafas, botas con puntas de acero etc.
- Dirigirse a la sección de vestier, si requiere hacer cambio de ropa.
 - Nota de Calidad
 - Los avisos instalados en las diferentes áreas son Norma de la compañía y, por lo tanto, son de estricto cumplimiento
 - Nota de Seguridad y Salud Ocupacional
 - Todo visitante deberá transitar bajo la responsabilidad de un funcionario
 - Para el personal que labora en plataforma y plantas de gases del aire, así como los visitantes que transiten por el área operativa, deben utilizar OBLIGATORIA y PERMANENTEMENTE los EPI's suministrados

PRAXAIR SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN					
Procedimiento Ingreso del Personal y Visitantes a las áreas de Producción					
Proceso: Producción de Gases				Códig	o: PPRG-027
Versión: 1.0.4–(26-jun-2013)		Página: 3	de	4	
Revisó: Javier Gaviria (Analista BPM´s)		Aprobó: Rosaura Ortega (Es	(Especialista Calidad)		

5.4 Egreso de Plataforma e Instalaciones de la Compañía

- Al finalizar el tránsito por Plataforma, los EPI's deben ser entregados en Vigilancia.
- Antes de abandonar las instalaciones de la Empresa, se debe entregar el carné de visitante y reclamar el documento presentado en la Portería.

6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y REGISTROS

• MPRG-074 Uso y Circulación por el Vestier

7 ANEXOS


1. Ingreso y salida a la estación de llenado y planta de producción.

8 HISTORIAL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Razón de Cambio	Elaboró	Revisó	Aprobó
26/06/13	1.0.4	Se adiciona la frecuencia de rotación de uniformes, debe ser diaria Se introduce la definición de EPI'S Se adicionan dos anexos: Anexo 1. Ingreso y salida a la estación de llenado y planta de producción	Carolina López	Javier Gaviria	Rosaura Ortega (Especialista de Calidad)

PRAXAIR SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN					
Procedimiento Ingreso del Personal y Visitantes a las áreas de Producción					
Proceso: Producción de Gases				Códig	jo: PPRG-027
Versión: 1.0.4–(26-jun-2013)		Página: 4	de	4	
Revisó: Javier Gaviria (Analista BPM´s)		Aprobó: Rosaura Ortega (E	specialista Calidad)		

ANEXO 1. Ingreso y salida a la estación de llenado y planta de producción



cambio de uniforme debe ser diaria.