
HW3-3

a)

程式輸出結果



程式碼

b) 30.00000000005113

因為 x(t)經過 bl 中長度減掉 30,表示前

30 個頻率點為延遲的故造成 group delay