MODULO 8 · 30 MINUTI

Officine, falegnamerie e piccola manifattura

Autoriparazioni, carpenterie, falegnamerie, pelletterie e confezioni: macchine, rumore, sostanze chimiche, polveri e rifiuti.

ATECO 45, 16, 25, 13-15, 31 | Rischio alto (manifattura) / basso (autoriparazioni) | Test: 8 domande

Alla fine di questo modulo saprai:

- i rischi tipici di officine e laboratori
- macchine, nuovo Regolamento macchine e verifiche
- rifiuti e RENTRI
- le domande da fare in reparto

Il profilo

Qui c'è il **reparto**: macchine, polveri, prodotti chimici, rumore. La manifattura (ATECO 10-33: metalmeccanica, legno, tessile, pelletteria, mobili) è **rischio alto**. Attenzione: nella tabella dell'Accordo le **autoriparazioni (ATECO 45)** risultano a rischio basso, ma il DVR può portare il rischio reale più in alto: decide la mansione vera.

In Toscana pelletteria, tessile e mobili sono distretti interi: un cliente porta spesso altri clienti dello stesso distretto.

I rischi e cosa serve

RISCHIO	DOVE	COSA SERVE
Rumore e vibrazioni	Carrozzerie, carpenterie, falegnamerie	DVR rumore e vibrazioni, audiometrie, DPI
Chimico	Vernici, solventi, colle (pelletteria), oli	DVR chimico con schede di sicurezza, spirometrie
Cancerogeni	Polveri di legno duro (valore limite 2 mg/m^3 dal 2023), alcune vernici	DVR cancerogeni, misure delle polveri, registro esposti
Esplosione (ATEX)	Verniciatura, polveri di legno e alluminio, carica batterie dei muletti	DVR ATEX
Macchine	Presse, seghe, piegatrici, macchine da cucire	Verifica macchine, schede e procedure, addestramento
Movimenti ripetitivi e MMC	Confezione, pelletteria, magazzino	DVR movimenti ripetitivi e MMC
Carrelli e carriponte	Magazzini e reparti	Corsi abilitanti e verifiche periodiche

MACCHINE: COSA CAMBIA NEL 2027

Dal **20 gennaio 2027** si applica il nuovo **Regolamento UE 2023/1230** sulle macchine, che sostituisce la direttiva 2006/42/CE. Le macchine già sul mercato restano utilizzabili; quelle nuove dovranno rispettare il regolamento. Chi compra macchine nuove o modifica quelle vecchie ha bisogno di verifiche, procedure e addestramento.

Gli apparecchi di sollevamento oltre 200 kg (carriponte, gru) hanno verifiche periodiche obbligatorie (allegato VII D.Lgs. 81/08); la prima la fa l'INAIL.

RIFIUTI: IL RENTRI

- Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti riguarda i produttori di **rifiuti pericolosi** (oli esausti, batterie, solventi, filtri) e i produttori di rifiuti non pericolosi industriali o artigianali con **più di 10 dipendenti**.
- L'ultima finestra di iscrizione si è chiusa il **13 febbraio 2026**; chi inizia dopo si iscrive prima della prima annotazione. Registro digitale con trasmissione mensile.
- Officine e carrozzerie sono il caso tipico. Sono invece esclusi dal 2026 acconciatori, estetisti, tatuatori e imprenditori agricoli.

ANTINCENDIO

Officine e carrozzerie con **più di 300 m²** coperti sono attività soggette ai Vigili del Fuoco (attività 53). Le lavorazioni del legno sono soggette sopra certe quantità di materiale. Verniciatura, saldatura e falegnameria non si possono fare in locali interrati.

Cosa proporre: codici e prezzi

CODICE	SERVIZIO	QUANDO PROPORLO	LISTINO
F020	Corso lavoratori rischio alto 16h	Operai di reparto nella manifattura	**€ 280**
A008A / A009A	DVR rumore / DVR vibrazioni fino a 10 misurazioni	Reparti con macchine	**€ 600 / 600**
A005A / A061A	DVR chimico classe A / aggiornamento	Vernici, colle, solventi, oli	**€ 550 / 420**
A012A + A012BIS	DVR cancerogeno classe A + registro degli esposti	Polveri di legno duro, alcune vernici	**€ 580 + 490**
TR003B	Misura polveri di legno (frazione inalabile)	Falegnamerie	**€ 350**
A013	DVR esplosione (ATEX): carica batterie, aspirazione polveri, verniciatura	Verniciatura, polveri, muletti elettrici	**€ 750**
A066Check / A066 + A066sm	Check-up macchine / DVR macchine + schede per macchina	Parco macchine, macchine vecchie o nuove	**€ 400 / 600 + 120 a macchina**
A011	DVR movimenti ripetitivi (fino a 2)	Confezione, pelletteria, assemblaggio	**€ 550**
F025 / F097- / F109	Corso carrelli 12h / carroponte 10h / gru a bandiera 4h	Chi usa mezzi di sollevamento	**€ 250 / 220 / 250**
F140	Addestramento all'utilizzo di macchine e attrezzature	Nuove macchine, nuovi addetti	**€ 400**
R036 / R040	Iscrizione RENTRI / assistenza RENTRI annuale con sopralluogo	Produttori di rifiuti pericolosi	**€ 150 / 500**
R017	MUD (dichiarazione ambientale annuale)	Produttori di rifiuti obbligati	**€ 250**
A024	Autorizzazione emissioni in atmosfera in via generale	Verniciatura, aspirazioni	**€ 1200**

Prezzi del listino SisNew in vigore, IVA esclusa, aggiornati a ottobre 2026: prima di ogni preventivo controlla il listino su Securmars. La classe A/B/C dipende dal rischio da codice ATECO e dalla complessità dell'azienda: nel dubbio chiedi al tecnico.

Le domande da fare al cliente

1. Posso vedere il reparto? Quali sono le macchine più rumorose?
2. Che prodotti usate: vernici, colle, solventi? Avete le schede di sicurezza aggiornate?
3. Avete comprato o pensate di comprare macchine nuove nel 2026-2027?
4. Chi usa muletto, carroponte o gru? Hanno l'abilitazione?
5. Lavorate legno duro? Avete mai misurato le polveri?
6. Siete iscritti al RENTRI? Chi tiene il registro dei rifiuti?
7. Quanti metri quadri è il capannone?

COME PORTI CON IL CLIENTE

Chiedi sempre di **vedere il reparto**: in cinque minuti tra le macchine trovi più opportunità che in un'ora in ufficio. Osserva: cuffie, mascherine, aspirazioni, cartelli, estintori, carrelli, fusti di oli.

Frase utile: *"Mi fa fare un giro? Le dico subito cosa vedo, gratis, e poi decide lei."*

CASO CONCRETO · CARROZZERIA CON 5 DIPENDENTI, 420 M²

Verniciatura in cabina, levigatrici, compressore, ponte sollevatore. Oli esausti e filtri stoccati in un angolo. Nessun DVR rumore né ATEX, il RENTRI non sanno cos'è.

Proposta: CPIVERNORTEC (400 €) perché oltre 300 m² è attività 53, A008A rumore (600 €), A005A chimico (550 €), A013 ATEX (750 €), R036 + R040 RENTRI (650 €). Totale 2.950 €. Poi sorveglianza sanitaria con audiometrie e spirometrie.

Da guardare

▶ **Napo in... stop al rumore** (Napo) — https://www.youtube.com/watch?v=Q5Ct6zMJe5k

▶ **INAIL – Rischio chimico** (INAIL) — https://www.youtube.com/watch?v=2dm0kxZOKG4

Fonti

- Regolamento UE 2023/1230 macchine — https://certifico.com/macchine/regolamento-ue-2023-1230
- Prevenzione incendi: carrozzerie e officine — https://certifico.com/sicurezza-lavoro/documenti-sicurezza/documenti-riservati-sicurezza/prevenzione-incendi-carrozzerie-e-officine-autoveicoli
- RENTRI – obblighi e scadenze — https://www.pmi.it/?p=481990

RIPASSO

Le domande del test

Il test vero si fa online: serve almeno l'80% per aprire il modulo successivo. Qui puoi ripassare prima.

1. **Una falegnameria (ATECO 16) per la formazione dei lavoratori è a rischio:**
   - ○ Basso
   - ○ Medio
   - ○ Alto
   - ○ Esente
2. **Perché le polveri di legno duro sono un tema importante?**
   - ○ Sono cancerogene: valore limite 2 mg/m³
   - ○ Sporcano
   - ○ Fanno rumore
   - ○ Non lo sono

3. **Una carrozzeria con verniciatura ha bisogno di:**
   - ○ DVR ATEX
   - ○ Solo HACCP
   - ○ Solo corso RLS
   - ○ Niente di specifico
4. **Dal 20 gennaio 2027 cosa cambia per le macchine?**
   - ○ Si applica il Regolamento UE 2023/1230
   - ○ Vanno buttate quelle vecchie
   - ○ Niente
   - ○ Servono 2 RSPP
5. **Chi deve iscriversi al RENTRI?**
   - ○ Tutte le aziende
   - ○ I produttori di rifiuti pericolosi e i produttori di rifiuti non pericolosi industriali/artigianali con più di 10 dipendenti
   - ○ Solo i trasportatori
   - ○ Nessuno
6. **Un'officina diventa attività soggetta VVF (attività 53) oltre:**
   - ○ 100 m^2
   - ○ 300 m^2 coperti
   - ○ 1.000 m^2
   - ○ Sempre
7. **Qual è la prima cosa da chiedere in un'azienda manifatturiera?**
   - ○ Lo sconto
   - ○ Di vedere il reparto
   - ○ Il bilancio
   - ○ Il codice fiscale
8. **Chi usa il carroponte deve avere:**
   - ○ Nessun corso
   - ○ Il corso carroponte e l'apparecchio deve avere le verifiche periodiche
   - ○ Solo la patente C
   - ○ Il corso HACCP