Instrukcja BHP — prace na wysokości i rusztowaniach

Obowiązuje wszystkich pracowników generalnego wykonawcy i podwykonawców na budowie

1. Zasady ogólne

Prace na wysokości powyżej 1,0 m wykonuje się z zastosowaniem środków ochrony zbiorowej (balustrady, siatki), a gdy nie jest to możliwe — sprzętu ochrony indywidualnej: szelek bezpieczeństwa z amortyzatorem i linką przypiętą do punktu kotwiczenia.

2. Rusztowania

- Rusztowanie użytkuje się wyłącznie po protokolarnym odbiorze technicznym i oznakowaniu tablicą.
- Pomosty kompletne, z deską krawężnikową i barierą na wysokości 1,1 m.
- Codzienny przegląd rusztowania przed rozpoczęciem pracy przez brygadzistę.

3. Otwory w stropach i krawędzie

Otwory w stropach (np. pod piony instalacyjne) zabezpiecza się trwale przykryciem z oznakowaniem lub balustradą. Krawędzie stropów i balkonów bez balustrad zabezpiecza się barierami ochronnymi.

4. Wykopy

Wykopy o głębokości powyżej 1,0 m zabezpiecza się barierami w odległości min. 1,0 m od krawędzi oraz oświetla w porze nocnej. Wejścia do wykopu tylko po drabinach lub schodach.

5. Zgłaszanie zagrożeń

Każde zauważone zagrożenie należy niezwłocznie zgłosić kierownikowi budowy i zarejestrować w aplikacji jako usterkę w kategorii BHP, z lokalizacją na rysunku i zdjęciem.