



บริษัท บลูฟาโลฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
รายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน

F-SP-ENG02-06 Rev.00

แผนก: แผนกวิศวกรรม

วันที่: 23-04-2026

ชื่อเครื่องจักร	ตั้งแต่เวลา-เวลา	อาการที่เกิด	สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น	การปรับแต่ง/การแก้ไข/แนวทางการปรับปรุง	เคลียร์หลังซ่อม	ผู้รับแต่ง
Ttk 2	12:10 - 14:27	test	test root cause	test solution	✓	Madhan, ณรงค์
คลังวัตถุดิบ	14:40 - 15:09	ที่เหยียบน้ำค้าง	น๊อตของเดิมขาด	ทำการเอาน๊อตไปยึดใหม่ และเชื่อมให้ติด	✓	ณัฐพล, ทัศนพล
Ttk 1	08:00 - 08:15	eye make ไม่จับ	หน้าเซ็นเซอร์สกปรก	ทำการเช็ดทำความสะอาด และตั้งใหม่	✓	ทัศนพล
W01BC10 สายพาน PACK กระป๋อง	08:40 - 09:00	กระป๋องล้น	รางผิดปกติ	ทำการตัดรางการ ให้กลับมาอยู่รูปเดิม	✓	ณัฐพล
Can filling	09:30 - 09:47	เซ็นเซอร์ไม่กินไม่ทำงาน	สายเซ็นเซอร์ขาด	เปลี่ยนสายใหม่เพราะของเดิมไม่สามารถต่อได้	✓	ทัศนพล, ณัฐพล
Can filling	00:00 - 08:11	ฟิวส์ 7 ค้าง	ตัวหัวขั้ววาวชำรุดเคี้ยวที่ต่อระหว่างหิ้งขั้วกับวาว	ทำการถอดและกับเคี้ยวหัวขั้ววาว	✓	ณัฐพล, ทัศนพล
Tony	15:20 - 15:43	น้ำหนักเหรียญ	กระบอกสูบดูดอาหารมีการสึกหรอ	ส่งให้สยามแมคทำใหม่	✓	ศิริโชค
อ่างล้างมือห้องเย็น	14:40 - 15:09	ชำรุด	น๊อตที่ยึดวากับที่กดหายไปแล้ว ที่เหยียบมีการขยับได้	หายน๊อตมาล็อกไว้ และเชื่อมที่เหยียบน้ำติดกับขาอ่าง	✓	ทัศนพล, ณัฐพล

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงดำเนินการเคลียร์สิ่งแปลกปลอมและความสะอาดหลังซ่อมเสร็จ ใส่เครื่องหมาย / หลังเคลียร์เรียบร้อยแล้ว

ผู้ทวนสอบ
...../...../.....