



บริษัท บลูฟาล์ฟูด โปรดักส์ จำกัด

รายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน

F-SP-ENG02-06 Rev.01

แผนก: แผนกวิศวกรรม

วันที่: 11/5/2026

ชื่อเครื่องจักร	ตั้งแต่เวลา-เวลา	อาการที่เกิด	สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น	การปรับแต่ง/การแก้ไข/แนวทางการปรับปรุง	เคลียร์หลังซ่อม	ผู้ปรับแต่ง
W01ST02 เครื่อง Retort Steam หม้อฆ่าเชื้อกระป๋อง	08:00 - 11:13	เปลี่ยนCheak valve/Sirca Ball Valve	ของเดิมชำรุด	เปลี่ยนใหม่ อย่างละ1ตัว เปลี่ยนCheak valve/Sirca Ball Valve	✓	ทัศนพล, ณรงค์, ธนพัฒน์
W01PK10 เครื่องปิดฝา หัวScam	08:00 - 16:00	เปลี่ยนขนาดกระป๋องเป็น 80 g	ถอดเปลี่ยนอะไหล่ ปรับขนาดกระป๋อง	ถอดเปลี่ยนอะไหล่	✓	ศิริโชค, ณัฐพล
W01PK19 บรรจุของแมวเลีย TONY #1	10:38 - 10:48	eye mark ไม่จับ	อาบนมาขไม่จับ	ทำการปรับตั้งใหม่	✓	ทัศนพล
HI MIXER 300KG	11:19 - 12:00	หัวชุปเปอร์ลินหลุด	น๊อตเกียหลุด	ทำการเชื่อมน๊อตติดกับหัวชุปเปอร์ลิน	✓	ทัศนพล
W01PK07 เครื่องบรรจุของแมวเลีย (Treats Cat Filler)	11:52 - 12:16	ซองตัด ไม่ได้ระยะกะ	อาบนมาจับผิดตำแหน่ง	จับอาบนมาใหม่ ปรับระยะตัดใหม่	✓	ทัศนพล
W01PK06 เครื่องบรรจุของแพะ Dupex	14:50 - 15:48	สายพานลำเลียงแก้วทopping ขาด	สายพานขาด	ทำการต่อใหม่และใส่กับที่เดิม	✓	ทัศนพล
W01PK07 เครื่องบรรจุของแมวเลีย (Treats Cat Filler)	15:33 - 15:50	ซิลข้างไม่อยู่	ค่าซิลไม่ผ่าน	ทำการเพิ่มแรงกด	✓	ศิริโชค, ทัศนพล

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงดำเนินการเคลียร์สิ่งแปลกปลอมและความสะอาดหลังซ่อมเสร็จ ได้เครื่องหมาย/ หลังเคลียร์เรียบร้อย

ผู้ทวนสอบ