



บริษัท บลูฟาร์ม โพรดัคส์ จำกัด

รายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน

F-SP-ENG02-06 Rev.01

แผนก: แผนกวิศวกรรม

วันที่: 12/5/2026

ชื่อเครื่องจักร	ตั้งแต่เวลา-เวลา	อาการที่เกิด	สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น	การปรับแต่ง/การแก้ไข/แนวทางการปรับปรุง	เคลียร์หลังซ่อม	ผู้ปรับแต่ง
อ่างล้างมือพร้อมเดินท่อน้ำเข้าจุดใหม่	08:00 - 12:00	ย้ายอ่างล้างมือพร้อมเดินท่อน้ำเข้าจุดใหม่	ย้ายตำแหน่งติดตั้งเพื่อเตรียมย้ายเครื่องจักรมาติดตั้งแทน	ย้ายตำแหน่งติดตั้งเพื่อเตรียมย้ายเครื่องจักรติดตั้ง	✓	ณรงค์, ทศน์พล
เครื่องเป่าลม, ที่กดสบู่ล้างมือและติดตั้ง power plug เพิ่มจุดอ่างล้างมือห้อง mixer 1	08:00 - 12:00	ย้ายเครื่องเป่าลม, ที่กดสบู่ล้างมือและติดตั้ง power plug เพิ่มจุดอ่างล้างมือห้อง mixer 1	ย้ายเครื่องเป่าลม, ที่กดสบู่ล้างมือและติดตั้งห้อง mixer 1	ทำการย้ายมาติดตั้งที่ใหม่	✓	ณรงค์, ทศน์พล
ท่อลมเพิ่มเพื่อเตรียมใช้งานกับเครื่อง Hi Mixer 300	08:00 - 12:00	เดินท่อลมเพิ่มเพื่อเตรียมใช้งานกับเครื่อง Hi Mixer 300	เดินท่อลมใหม่ เตรียมย้ายเครื่องมาติดตั้ง	เดินท่อลมใหม่	✓	ณรงค์, ทศน์พล
กระบอกล้างอาหารเครื่อง Duplex เสีย	10:39 - 10:45	แก้ไขกระบอกล้างอาหารเครื่อง Duplex เสีย	น้ำดขาด	ทำการบ่งน้ำดออกและส่งสยามแมคกลิงเชื่อมแก้ไขใส่	✓	ทศน์พล, ศิริโชค
W01PK05 เครื่องบรรจุซองพัชร์ TYJ	10:00 - 11:21	Toyo มีปัญหาไฟไม่เข้า กด Alarm ไม่ได้ และระบบ Topping ไม่ทำงานครับ	กล่องฟักสาย sensor proximity topping ช็อต	จัมสายไฟโดยตรงโดยไม่ผ่านกล่องฟักสาย	✓	ธนพัฒน์, Madhan
W01PK10 เครื่องปิดฝา หัว Seam	08:00 - 17:00	ตรวจสอบลื้อแก้ไขเครื่องซีมเมอร์	ตัวปรับระยะกระป๋องเสีย	ลื้อและเตรียมเปลี่ยนของใหม่	✓	ณัฐพล, ศิริโชค

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงดำเนินการเคลียร์สิ่งแปลกปลอมและความสะอาดหลังซ่อมเสร็จ ใส่เครื่องหมาย/ หลังเคลียร์เรียบร้อย

ผู้ทวนสอบ