



บริษัท บลูลาฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

รายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน

F-SP-ENG02-06 Rev.01

แผนก: แผนกวิศวกรรม

วันที่: 19-05-2026

ชื่อเครื่องจักร	ตั้งแต่เวลา-เวลา	อาการที่เกิด	สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น	การปรับแต่ง/การแก้ไข/แนวทางการปรับปรุง	เคลียร์หลังซ่อม	ผู้ปรับแต่ง
W01PK06 เครื่องบรรจุซองเท้าซ Dupex	08:42 - 09:10	เครื่อง Ultrasonic ฟัง L ไม่ซึลครึ่ง	ตัวแควคัมเซ็นเซอร์เสีย	ทำการเปลี่ยน	✓	Madhan, ธนพัฒน์
W01PK11 เครื่องSealถุง (Band Sealer)#1	08:40 - 10:44	ต่อขาเมื่อติดตั้งชุดเครื่องซีต	ความยาวขาเครื่องซีตสั้นเกินไป	ทำการทำขาขึ้นมาใหม่ให้ยาวขึ้น	✓	ณัฐพล, ทศนพล
เครื่องบดใหญ่	08:05 - 08:32	ลูกปืนแตก	ลูกปืนแตก	ทำการเปลี่ยน เบอ 6308 2 z	✓	ทศนพล, ณัฐพล
Hi-mixer 150 kg	08:32 - 08:39	รอยเชื่อมแตก	รอยเชื่อมแตก	ทำการเชื่อมใหม่	✓	ณัฐพล, ทศนพล
W01PK10 เครื่องปิดฝา หัวSeam	08:10 - 08:45	แก้ไขเครื่อง seamer ฝาเป็นรอย	ฝาเป็นรอย	ขัดลูกชัก	✓	ศิริโชค
W01PK10 เครื่องปิดฝา หัวSeam	10:50 - 10:55	แก้ไขปัญหาฝาไม่จ่ายเครื่อง seamer	จิ้งหะจ่ายฝาเพี้ยน	ตั้งจิ้งหะจ่ายฝาใหม่	✓	ศิริโชค
W01BC08 สายพานติดฉลาก	10:58 - 11:06	แก้ไขมีดปาดกาวเครื่องติดฉลาก	มีดปาดกาวเครื่องติดฉลาก	ปรับตั้งมีด	✓	ศิริโชค
W01PK10 เครื่องปิดฝา หัวSeam	15:20 - 15:30	แก้ไข seamer หัว 2 ถลอกด้านบน	กระป๋องเป็นรอย	ปรับตั้งและขัดลูกม้วน	✓	ศิริโชค
W01PK10 เครื่องปิดฝา หัวSeam	16:00 - 16:05	แก้ไข seamer หัว 3 SL เล็ก ปรับ seam 2nd เข้า 1/4	หัว 3 ค่าไม่ผ่านสเปค	หัว 3 SL เล็ก ปรับ seam 2nd เข้า 1/4	✓	ศิริโชค

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงดำเนินการเคลียร์สิ่งแปลกปลอมและความสะอาดหลังซ่อมเสร็จ ได้เครื่องหมาย/ หลังเคลียร์เรียบร้อย

ผู้ทวนสอบ