



บริษัท บลูฟาร์ม จำกัด
รายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน

F-SP-ENG02-06 Rev.01

แผนก: แผนกวิศวกรรม

วันที่: 22-05-2026

ชื่อเครื่องจักร	ตั้งแต่เวลา-เวลา	อาการที่เกิด	สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น	การปรับแต่ง/การแก้ไข/แนวทางการปรับปรุง	เคลียร์หลังซ่อม	ผู้ปรับแต่ง
ดาข่ายกันกรอบอาคารผลิต	11:00 - 11:50	แก้ไขดาข่ายกันกรอบอาคารผลิต	ตะขั่วขาด	ทำการขึ้นไปเอาเข็มขัดมัดสายมัดไว้	✓	ทัศน์พล, ณัฐพล
ท้อสดีมแทปข้างเทาเวอร์	08:30 - 09:10	แก้ไขท้อสดีมแทปข้างเทาเวอร์	ท้อเคนสดีม ขึ้นออกมาขวางทาง	ทำการผลัดท้อกับไปให้ชิดกำแพงและทำตัวชิด ชิดไว้	✓	ศิริโชค, ทัศน์พล, ณัฐพล
Seamer	20:20 - 21:00	pm	Pm	Pm	✓	ทัศน์พล, ณัฐพล
รถโฟล์คลิฟ	10:35 - 11:00	ล้อคติด	เศษถุงเข้าไปพันล้อ	เอาเศษถุงออก ขอดน้ำมัน	✓	ทัศน์พล, ณัฐพล
ห้องแพ็คกระป๋อง	09:15 - 09:22	ตัวประกอบกระป๋องชำรุด	หูล็อกตัวประกอบกระป๋องหัก สปริงหาย	เชื่อมหูล็อกตัวประกอบ หายสปริงมาใส่	✓	ณัฐพล, ทัศน์พล
W01DR02 ตู้อบสแน็ค (Dryer Snack)	21:00 - 23:00	ซัพพอร์ตตู้อบสแน็ค	ซัพพอร์ตตู้อบสแน็ค	ซัพพอร์ตตู้อบสแน็ค	✓	ทัศน์พล, ณัฐพล
W01DR02 ตู้อบสแน็ค (Dryer Snack)	13:57 - 14:00	สายลมแตกข้างบนหลังตู้อบ	สายลมแตก	เปลี่ยนสายใหม่	✓	ทัศน์พล, ณัฐพล

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงดำเนินการเคลียร์สิ่งแปลกปลอมและความสะอาดหลังซ่อมเสร็จ ใส่เครื่องหมาย/ หลังเคลียร์เรียบร้อย

ผู้ทวนสอบ