



บริษัท บลูฟาล์ฟูด โปรดักส์ จำกัด

รายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน

F-SP-ENG02-06 Rev.01

แผนก: แผนกวิศวกรรม

วันที่: 25-05-2026

ชื่อเครื่องจักร	ตั้งแต่เวลา-เวลา	อาการที่เกิด	สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น	การปรับแต่ง/การแก้ไข/แนวทางการปรับปรุง	เคลียร์หลังซ่อม	ผู้ปรับแต่ง
บิมน้ำออฟฟิต	07:45 - 08:12	บิมน้ำไม่ทำงาน	ติดคาปะกัน	ทำความสะอาดคาปะกัน	✓	ณรงค์, ทศน์พล
บิมน้ำแรงดัน	18:52 - 19:29	บิมน้ำไม่ทำงาน	ไม่ทำงาน	ตรวจเช็คแล้วมอเดอช็อค	✓	ทศน์พล
ห้อง ปลอ่ยกระป๋อง	08:14 - 09:17	ปรับไซท์รางเดินกระป๋อง 400 กรัม	เปลี่ยนขนาดไซท์กลางกระป๋อง	เปลี่ยนขนาดกลางกระป๋อง	✓	ณัฐพล, ทศน์พล
ห้อง Filling	09:19 - 10:23	ปรับไซท์รางเดินกระป๋อง 400 กรัม	เปลี่ยนขนาดกลางกระป๋อง	เปลี่ยนขนาดกลางกระป๋อง	✓	ณัฐพล, ทศน์พล
ห้อง Retort	10:25 - 11:37	ปรับไซท์รางเดินกระป๋อง 400 กรัม	ปรับขนาดกลางกระป๋อง	ปรับขนาดกลางกระป๋อง	✓	ทศน์พล, ณัฐพล
เครื่อง Pre flake	13:48 - 17:16	เครื่องไม่ทำงาน	คอกมมอเดอชาด	เปลี่ยนมอเดอใหม่	✓	ณรงค์, ณัฐพล, ทศน์พล, ธนพัฒน์
W01DI02 เครื่องบด#2 (Grinder)	11:40 - 13:48	เครื่องไม่ทำงาน	ลูกปืนแตก	เปลี่ยนลูกปืนใหม่ ตอนนี้อยู่ไม่เสร็จ ทำต่อพรุ	✓	ทศน์พล, ณัฐพล
ห้อง Filling	19:30 - 20:50	ซัพพอดการผลิต	ซัพพอร์ท โลเพา	ซัพพอร์ท โลเพา	✓	ธนพัฒน์, ทศน์พล

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงดำเนินการเคลียร์สิ่งแปลกปลอมและความสะอาดหลังซ่อมเสร็จ ได้เครื่องหมาย/ หลังเคลียร์เรียบร้อย

ผู้ทวนสอบ