



บริษัท บลูฟาล์ฟูด โปรดักส์ จำกัด

รายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน

F-SP-ENG02-06 Rev.01

แผนก: แผนกวิศวกรรม

วันที่: 28-05-2026

ชื่อเครื่องจักร	ตั้งแต่เวลา-เวลา	อาการที่เกิด	สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น	การปรับแต่ง/การแก้ไข/แนวทางการปรับปรุง	เคลียร์หลังซ่อม	ผู้ปรับแต่ง
W01PK04 เครื่องงานหมุน (X-Lift Can)#2	08:00 - 08:35	แก๊สรั่วจากคิกระป๋อง	กระป๋องคิ	ทำการเชมและดัดใหม่	✓	ทัศน์พล, ณัฐพล
เครื่อง Chunk	08:00 - 08:41	สายพานลำเลียง ทำชั่ไลน์ chunk ไม่ทำงาน	สายพานไม่หมุน น่าจะมีเศษอาหารเข้าไปติด	ทำการถอดเช็ค	✓	ทัศน์พล, ธนพัฒน์, ณรงค์
Duplex	09:30 - 10:30	Generator Ultrasonic ด้านซ้ายมีปัญหา	คาดว่า Generator Ultrasonic ด้านซ้ายมีปัญหาภายใน ทำให้เกิด Alarm “Amplitude	Supplier เข้าตรวจสอบหน้างานและตรวจเช็คระบบ	✓	Madhan
Duplex	16:30 - 17:45	Pouch เปิดไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการจับถุงของ Vacuum Gripper ไม่เหมาะสม	Pouch เปิดไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการจับถุงของ Vacuum Gripper ไม่เหมาะสม	เปลี่ยน Vacuum Cup และปรับตำแหน่ง Vacuum Gripper เพื่อลดปัญหา Pouch Open Error	✓	Madhan
W01DS01 เครื่องจ่ายกระป๋องเปล่า (Emtry Can)	08:43 - 11:32	ลิฟชั่กระป๋องเอียง	อืปเอียงและเหล็กลองพาเลทโก่ง	ทำการตั้งชั่ใหม่ และดัดเหล็กที่โก่งเชื่อมใหม่	✓	ณัฐพล, ทัศน์พล
W01LB01 เครื่องปิดฉลากกระป๋อง (Can Labelling)	08:00 - 15:00	ปรับขนาดไฟลั่กระป๋อง	ปรับขนาดเดินกระป๋อง	ปรับขนาดเดินกระป๋อง	✓	ศิริโชค, ณัฐพล, ทัศน์พล

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงดำเนินการเคลียร์สิ่งแปลกปลอมและความสะอาดหลังซ่อมเสร็จ ใต้เครื่องหมาย/ หลังเคลียร์เรียบร้อย

ผู้ทวนสอบ