



บริษัท บลูลาฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

รายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน

F-SP-ENG02-06 Rev.01

แผนก: แผนกวิศวกรรม

วันที่: 29-05-2026

ชื่อเครื่องจักร	ตั้งแต่เวลา-เวลา	อาการที่เกิด	สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น	การปรับแต่ง/การแก้ไข/แนวทางการปรับปรุง	เคลียร์หลังซ่อม	ผู้ปรับแต่ง
W01WS01 เครื่องล้างกระป๋อง (Can Washer)	08:00 - 08:30	โซ่หย่อน	ตัด โซ่	ทำการตัด โซ่ออก	✓	ณัฐพล, ศิริโชค
คิดมันเหลืองห้องแพ็คกระป๋อง	09:00 - 10:00	คิดมันเหลือง	เตรียมของคิดมันเหลือง	เตรียมของคิดมันเหลือง	✓	ทัศน์พล, ณัฐพล
W01DR01 เครื่องเป่ากระป๋องแห้ง (Can Drying)	09:00 - 09:30	กระป๋องติด และล้น	รางบังจุดมีขนาดที่ไม่พอดี	ทำการปรับรางใหม่ในจุดที่ติด	✓	ศิริโชค, ณัฐพล
ซัพพอร์ทติดตั้งพัดลมดูดอากาศ	09:30 - 10:50	ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ	ช่วยซัพพอร์ทที่เพดาน	ช่วยซัพพอร์ทที่เพดานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ	✓	ทัศน์พล, ณัฐพล
เครื่อง fiake	10:50 - 10:58	ตัวล็อกถาดหัก	หุ้ล็อกหัก	ทำการซ่อมใหม่	✓	ทัศน์พล, ณัฐพล
เครื่องซีลกล่อง	09:30 - 10:00	น๊อตหลวมทำให้กล่องเป็นรอย	น๊อตซีดจากคกกล่องคาย	ทำการขันให้แน่น	✓	ทัศน์พล, ณัฐพล
เครื่องซั่ง	13:00 - 15:30	กลับทางดูดอากาศออกข้างนอก	กับหน้าทางออกของพัดลมดูดสตีม	กับหน้าทางออกของพัดลมดูดสตีม	✓	ณัฐพล, ทัศน์พล
Seamer	13:35 - 13:44	ปรับบอดี้กระป๋อง	หัว2 long cover hook	ปรับค่า long cover hookหัว2	✓	ศิริโชค
Seamer	19:00 - 19:30	pmอัตราระบี	อัตราระบี	อัตราระบี	✓	ทัศน์พล, ณัฐพล

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงดำเนินการเคลียร์สิ่งแปลกปลอมและความสะอาดหลังซ่อมเสร็จ ใส่เครื่องหมาย/ หลังเคลียร์เรียบร้อย

ผู้ทวนสอบ