



บริษัท บลูลาฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

รายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน

F-SP-ENG02-06 Rev.01

แผนก: แผนกวิศวกรรม

วันที่: 2/6/2026

ชื่อเครื่องจักร	ตั้งแต่เวลา-เวลา	อาการที่เกิด	สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น	การปรับแต่ง/การแก้ไข/แนวทางการปรับปรุง	เคลียร์หลังซ่อม	ผู้ปรับแต่ง
ห้องแพ็คกระป๋อง	08:00 - 16:00	ปรับขนาดกระป๋องเล็ก	ปรับตั้งเครื่องจักร	ปรับตั้งเครื่องติดฉลาก ลดขนาดการเดินลง 300 มากเป็น 80	✓	ศิริโชค, ทศน์พล, ณัฐพล
ห้องอินคิวเบต	10:12 - 10:30	กระป๋องติดราง	รถโฟคลิปน	ทำการนำกลับที่เดิมและลองปิดเปิด	✓	ศิริโชค, ทศน์พล, ณัฐพล
ห้องแพ็คกระป๋อง	10:12 - 10:40	ประตูลุด	รถโฟคลิปน	ทำการเคาะกับที่เดิมทำให้เหมเค็มที่สุดและลองปิดเปิด	✓	ศิริโชค, ทศน์พล, ณัฐพล
เครื่องม้วนมัน	17:30 - 18:00	เปลี่ยนซองขนาดเล็ก	เปลี่ยนเฟือง	ทำการเปลี่ยนเฟืองจาก172มาเป็น162	✓	ณัฐพล, ทศน์พล
สแกนกันแคดโรงจอร์รถ	18:05 - 19:30	สแกนขาดและหลุด	แสดนโรงจอร์รถขาด	ทำการนำเข็มขัดขัดสายมาเย็บไว้	✓	ทศน์พล, ณัฐพล
ห้องอินคิวเบต	08:58 - 09:04	กระป๋องติดราง	กระป๋องติดราง	ปรับตั้งรางใหม่	✓	ทศน์พล, ณัฐพล
ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ดูดอากาศ	13:00 - 17:00	ติดตั้งอินเวอร์เตอร์พัดลมดูดอากาศ	ติดตั้งอินเวอร์เตอร์พัดลมดูดอากาศ	ติดตั้งอินเวอร์เตอร์พัดลมดูดอากาศ	✓	ธนพัฒน์, Madhan, ทศน์พล
W01DI01 เครื่องบด#1 (Grinder)	08:00 - 15:00	ติดตั้งอินเวอร์เตอร์เครื่องบด	ติดตั้งอินเวอร์เตอร์เครื่องบดตัวใหม่	ติดตั้งอินเวอร์เตอร์เครื่องบดใหม่	✓	ธนพัฒน์, Madhan

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงดำเนินการเคลียร์สิ่งแปลกปลอมและความสะอาดหลังซ่อมเสร็จ ใต้เครื่องหมาย/ หลังเคลียร์เรียบร้อย

ผู้ทวนสอบ