



บริษัท บลูฟาร์ม โพรดัคส์ จำกัด
รายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน

F-SP-ENG02-06 Rev.01

แผนก: แผนกวิศวกรรม

วันที่: 4/6/2026

ชื่อเครื่องจักร	ตั้งแต่เวลา-เวลา	อาการที่เกิด	สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น	การปรับแต่ง/การแก้ไข/แนวทางการปรับปรุง	เคลียร์หลังซ่อม	ผู้ปรับแต่ง
W01DI01 เครื่องบด#1 (Grinder)	13:30 - 15:30	เปลี่ยนลูกปืน	ลูกปืนแตก	เปลี่ยนลูกปืนใหม่เบอร์ 6207 2z	✓	ณัฐพล, ทศน์พล
W01SC01 อาคาร Wet Food	08:30 - 10:22	ปิดช่องลมดูดอากาศไลน์ผลิต	ทำตะแกรงมาปิด	ทำตะแกรงมาปิด	✓	ศิริโชค, ทศน์พล, ณัฐพล
เครื่องม้วนมัน	08:45 - 08:57	ตั้งระยะของ	ปรับระยะของ	ปรับระยะของ	✓	ศิริโชค
W01PK18 บรรจุช่องแมวเลีย TTK #2	09:55 - 11:00	น้ำหนักเหวี่ยง	น้ำหนักเหวี่ยง	ทำการเปลี่ยนกระบอกลมเดิมอาหารใหม่	✓	ศิริโชค, ทศน์พล, ณัฐพล
Can filling	17:30 - 18:14	วาล์วหัว7กับ9ปิดไม่สนิท	หัวจับลมชำรุด	เปลี่ยนใหม่2หัว	✓	ทศน์พล
W01PK06 เครื่องบรรจุซองฟ้าซ์ Dupex	10:30 - 16:30	Generator ฝั่ง L ไม่ทำงาน	ตัว เจนเนอเรเตอร์ฝั่ง L เสีย	ประสานกับทาง TTK เขามาเปลี่ยน	✓	ธนพัฒน์
เครื่องบดใหญ่	08:30 - 10:30	ย้ายไปสยามเม็ค	ย้ายเครื่องบดตัวใหม่	ย้ายเครื่องบดตัวใหม่กับสยามแมคคไปทำการแก้ไข	✓	ณรงค์, ธนพัฒน์, ทศน์พล, ณัฐพล

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงดำเนินการเคลียร์สิ่งแปลกปลอมและความสะอาดหลังซ่อมเสร็จ ใต้เครื่องหมาย/ หลังเคลียร์เรียบร้อยแล้ว

ผู้ทวนสอบ