



บริษัท บลูลาโลฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

รายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน

F-SP-ENG02-06 Rev.01

แผนก: แผนกวิศวกรรม

วันที่: 5/6/2026

ชื่อเครื่องจักร	ตั้งแต่เวลา-เวลา	อาการที่เกิด	สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น	การปรับแต่ง/การแก้ไข/แนวทางการปรับปรุง	เคลียร์หลังซ่อม	ผู้ปรับแต่ง
W01DI01 เครื่องบด#1 (Grinder)	17:48 - 18:30	สายพานเครื่องบดห้อนทำให้เกิดเสียงดัง	เปลี่ยนสายพานใหม่	เปลี่ยนสายพานใหม่	✓	ทัศนพล, ณัฐพล
เครื่องแพ็คกระป๋อง	10:00 - 11:22	กระป๋องเอียง	กระป๋องเอียง	ปรับขนาดรางทางกระป๋องลง	✓	ศิริโชค, ทัศนพล, ณัฐพล
บีมคลอรีน	09:08 - 10:10	บีมเสีย	เปลี่ยนตัวใหม่	เปลี่ยนบีมตัวใหม่ ถอดมาจากคูลิ่งแพ็ค	✓	ศิริโชค, ณรงค์
บีมคลอรีน	13:30 - 16:30	บีมเสีย	ตัวที่ข้ายมาจากคูลิ่งแพ็ค แรงดันไม่พอ	ทำการเปลี่ยนตัวใหม่ ถอดมาจากบีมน้ำro ของใหม่ ไม่มีไปดูจากโรงงานแล้วไม่มีตัวที่ใช้งานได้ขนาดเร	✓	ศิริโชค, ทัศนพล, ณัฐพล, ณรงค์
ข้ายของเครื่องคว่ำค้ำแพ็ค	13:00 - 13:23	ไปข้ายมาจากbถ มาเก็บที่โรงเปียก	power generator ข้ายมาเก็บในห้องวิศวกรรม	power generator ข้ายมาเก็บที่ห้องวิศวกรรม	✓	ณัฐพล, ทัศนพล
หลังคาโรงจอร์ด	18:00 - 19:00	เหล็กยึดสแตนหัก	เหล็กหัก	เชื่อมและยึดสแตนใหม่	✓	ทัศนพล, ณัฐพล

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงดำเนินการเคลียร์สิ่งแปลกปลอมและความสะอาดหลังซ่อมเสร็จ ใส่เครื่องหมาย/ หลังเคลียร์เรียบร้อย

ผู้ทวนสอบ