



บริษัท บลูลาฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

รายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน

F-SP-ENG02-06 Rev.01

แผนก: แผนกวิศวกรรม

วันที่: 11/6/2026

ชื่อเครื่องจักร	ตั้งแต่เวลา-เวลา	อาการที่เกิด	สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น	การปรับแต่ง/การแก้ไข/แนวทางการปรับปรุง	เคลียร์หลังซ่อม	ผู้ปรับแต่ง
Can filling	09:18 - 10:16	Solenoid Valve หัวที่ 5 ไหม้	โซลินอยด์ใหม่	เปลี่ยนโซลินอยด์	✓	ศิริโชค, ธนพัฒน์, ณัฐพล
ribbon mixer	09:20 - 10:55	ฟิวส์ขาด	ฟิวส์ขาด	เปลี่ยนฟิวส์ใหม่	✓	ธนพัฒน์, Madhan
ห้อง Retort	09:37 - 15:31	รางส่งกรง/ถาดระหว่างห้องรีทอร์ทกับอินคูเบท ตัวยึดหลุด	รางถาดหลุด	ขันน็อตใส่รางใหม่	✓	ศิริโชค, ณัฐพล
Metal detector	16:30 - 18:00	สายพานเสื่อมสภาพ	สายพานชำรุด	เปลี่ยนสายพานใหม่	✓	ธนพัฒน์, ณัฐพล
ชื้อปิวสกรรรม	18:00 - 21:50	ทำความสะอาด 5 ส	5 ส	เก็บ 5ส	✓	ธนพัฒน์, ณัฐพล
เครื่อง Chunk	20:55 - 21:10	คัตบลูชีส	คัตบลูชีท	คัตบลูชีท	✓	ธนพัฒน์, ณัฐพล
อ่างล้างมือหน้าห้องแพ็ค	16:00 - 16:30	ตัวยึดเท้าเหยียบหลุด	น็อตหลุด	ใส่ทุกขันน็อตใหม่	✓	ณัฐพล, ศิริโชค
ห้อง Filling	20:30 - 20:51	รอยคาบน้ำบนกำแพง	มีรอยคราบน้ำ	คัตป้ายปิดรอยคราบน้ำ	✓	ณัฐพล, ธนพัฒน์

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงดำเนินการเคลียร์สิ่งแปลกปลอมและความสะอาดหลังซ่อมเสร็จ ใส่เครื่องหมาย/ หลังเคลียร์เรียบร้อย

ผู้ทวนสอบ