

« Bonsoir Monsieur. J'ai synthétisé la différence entre danger et risque en deux pages très claires. L'idée clé à retenir pour notre service, c'est que le danger est la source fixe — comme un produit chimique —, tandis que le risque est l'exposition de nos équipes à cette source. C'est sur cette exposition que nous pouvons agir. »

Développement du Travail (Le contenu de vos 2 pages)

I. Le Danger : Une Propriété Intrinsèque (La Source)

Monsieur, le danger est la cause capable de provoquer un dommage. C'est une propriété intrinsèque à une situation, un objet ou une substance. Il existe de manière absolue, indépendamment de la présence humaine.

Il est statique : Sa nature ne change pas tant que l'élément reste le même.

Il est identifiable : En QHSE, c'est le point de départ de notre Document Unique (DUE). On le liste précisément (par exemple via les Fiches de Données de Sécurité).

Exemples concrets :

L'acide sulfurique est corrosif par nature.

Une meuleuse en rotation est coupante par nature.

Un câble électrique dénudé est sous tension par nature.

II. Le Risque : L'Exposition au Danger (L'Impact)

Le risque, quant à lui, est la probabilité qu'un dommage survienne suite à l'exposition à un danger. Le risque n'est pas un objet, c'est le résultat d'une interaction dynamique. Sans exposition d'une cible (humaine ou matérielle), le risque est égal à zéro.

L'Équation QHSE : Le risque se calcule et se hiérarchise selon une formule simple :

Exemples de bascule Danger → Risque :

L'acide (danger) : Le risque est la brûlure chimique si un opérateur le manipule sans gants. S'il reste enfermé dans une armoire de rétention, le risque est nul.

La meuleuse (danger) : Le risque est la coupure ou la projection si l'opérateur travaille sans carter de protection et sans lunettes.

Le câble électrique (danger) : Le risque est l'électrocution si quelqu'un s'en approche ou le touche.

III. L'Application Stratégique : La Gestion des Risques

En tant que service QHSE, faire cette distinction claire nous permet d'appliquer la hiérarchie réglementaire des mesures de prévention (Article [L4121-2](#) du Code du travail) :

Supprimer le danger (Niveau 1) : C'est la solution idéale. Remplacer un produit chimique toxique par de l'eau savonneuse. Le danger disparaît, le risque devient nul.

Isoler le danger (Niveau 2) : Mettre en place des protections collectives. Placer un

carter de protection autour de la meuleuse pour bloquer l'accès aux parties dangereuses.

Réduire l'exposition / le risque (Niveau 3) : Fournir des équipements de protection individuelle (EPI) comme des gants ou des lunettes, et former le personnel.

Votre Conclusion pour clore l'appel :

« En résumé Monsieur, notre objectif n'est pas de supprimer tous les dangers — ce qui paralyserait la production et serait économiquement impossible. Notre rôle est de maîtriser les risques par des barrières adaptées pour les maintenir à un niveau acceptable et conforme à la réglementation. »