### Lección 7.1

Diseños Especiales: Parcelas Divididas

### Alfaomega

Alfaomega-UAQro CIMAT

2017

# Índice

- 🚺 Presentación
- 2 Introducción a parcelas divididas
  - Casos experimentales
- Oiseño en parcelas divididas
- Formalización del Diseño en parcelas divididas
- 5 Ejemplo 7.3
- 6 Ejemplo 7.4

- Se presenta el ejemplo 7.1 para repasar el diseño de experimentos y sus estructuras vistos en lecciones anteriores.
- En esta lección se describirán ideas generales que corresponden a la introducción de un curso de diseño de experimentos con restricciones de aleatorización.
- Se describe el procedimiento en parcelas divididas
- Se muestran dos ejemplos -7.3 y 7.4- clásicos de la literatura. Se ilustran las soluciones utilizando el paquete estadístico minitab.
- En otras lecciones de este capítulo se exponen soluciones en los diseños con restricciones de aleatorización utilizando la programación en R y más actividades para que desarrollen proyectos en este tema.
- Para ver la presentación en pantalla completa use las teclas: Ctrl-l

- Se presenta el ejemplo 7.1 para repasar el diseño de experimentos y sus estructuras vistos en lecciones anteriores.
- En esta lección se describirán ideas generales que corresponden a la introducción de un curso de diseño de experimentos con restricciones de aleatorización.
- Se describe el procedimiento en parcelas divididas
- Se muestran dos ejemplos -7.3 y 7.4- clásicos de la literatura. Se ilustran las soluciones utilizando el paquete estadístico minitab.
- En otras lecciones de este capítulo se exponen soluciones en los diseños con restricciones de aleatorización utilizando la programación en R y más actividades para que desarrollen proyectos en este tema.
- Para ver la presentación en pantalla completa use las teclas: Ctrl-l

- Se presenta el ejemplo 7.1 para repasar el diseño de experimentos y sus estructuras vistos en lecciones anteriores.
- En esta lección se describirán ideas generales que corresponden a la introducción de un curso de diseño de experimentos con restricciones de aleatorización.
- Se describe el procedimiento en parcelas divididas
- Se muestran dos ejemplos -7.3 y 7.4- clásicos de la literatura. Se ilustran las soluciones utilizando el paquete estadístico minitab.
- En otras lecciones de este capítulo se exponen soluciones en los diseños con restricciones de aleatorización utilizando la programación en R y más actividades para que desarrollen proyectos en este tema.
- Para ver la presentación en pantalla completa use las teclas: Ctrl-l



- Se presenta el ejemplo 7.1 para repasar el diseño de experimentos y sus estructuras vistos en lecciones anteriores.
- En esta lección se describirán ideas generales que corresponden a la introducción de un curso de diseño de experimentos con restricciones de aleatorización.
- Se describe el procedimiento en parcelas divididas
- Se muestran dos ejemplos -7.3 y 7.4- clásicos de la literatura. Se ilustran las soluciones utilizando el paquete estadístico minitab.
- En otras lecciones de este capítulo se exponen soluciones en los diseños con restricciones de aleatorización utilizando la programación en R y más actividades para que desarrollen proyectos en este tema.
- Para ver la presentación en pantalla completa use las teclas: Ctrl-l

3 / 44

- Se presenta el ejemplo 7.1 para repasar el diseño de experimentos y sus estructuras vistos en lecciones anteriores.
- En esta lección se describirán ideas generales que corresponden a la introducción de un curso de diseño de experimentos con restricciones de aleatorización.
- Se describe el procedimiento en parcelas divididas
- Se muestran dos ejemplos -7.3 y 7.4- clásicos de la literatura. Se ilustran las soluciones utilizando el paquete estadístico minitab.
- En otras lecciones de este capítulo se exponen soluciones en los diseños con restricciones de aleatorización utilizando la programación en R y más actividades para que desarrollen proyectos en este tema.
- Para ver la presentación en pantalla completa use las teclas: Ctrl-l

- Se presenta el ejemplo 7.1 para repasar el diseño de experimentos y sus estructuras vistos en lecciones anteriores.
- En esta lección se describirán ideas generales que corresponden a la introducción de un curso de diseño de experimentos con restricciones de aleatorización.
- Se describe el procedimiento en parcelas divididas
- Se muestran dos ejemplos -7.3 y 7.4- clásicos de la literatura. Se ilustran las soluciones utilizando el paquete estadístico minitab.
- En otras lecciones de este capítulo se exponen soluciones en los diseños con restricciones de aleatorización utilizando la programación en R y más actividades para que desarrollen proyectos en este tema.
- Para ver la presentación en pantalla completa use las teclas: Ctrl-l

# Planteamiento de un ejemplo Ejemplo descriptivo

- El objetivo de este ejemplo es desarrollar una mayor habilidad en la estrategia de un diseño en parcelas divididas (PD).
- Para alcanzar éste objetivo, se plantean una serie de preguntas secuenciadas tal que las respuestas le permitan tener un diseño en PD.

### Ejemplo 7.1

- Un investigador desea estudiar como variable de respuesta el tiempo de cocción del frijol, otras variables de respuesta puede ser la suavidad o el sabor del frijol.
- En primera instancia un factor de interés corresponde a cinco variedades.
- El investigador cuenta con 15 surcos pequeños para sembrar y luego cosechar el frijol.

### Caso 1 Diseño completamente al azar

Previo a la cocción los frijoles que se cosechan de cada surco se colocan en unas bolsas, este procedimiento permite tener tres bolsas por variedad.

- Realizar el experimento bajo el esquema de un diseño completamente al azar.
- Indique el procedimiento.
- Identifique la unidad experimental.
- En una tabla de andeva describa las fuentes de variación y los grados de libertad.
- Escriba el modelo.



### Caso 2 Estructura de tratamiento

Antes de la cocción, los frijoles tienen un tiempo de remojo de ocho horas bajo tres situaciones diferentes, lo que se considera como un segundo factor y se denominará tipo de remojo.

- Se decide realizar un diseño con una estructura de tratamientos, describa esta estructura. ¿Cómo lo plantearía?
- Identifique la unidad experimental.
- ¿Cuántas repeticiones se tienen ?
- En una tabla del andeva muestre las fuentes de variación y los grados de libertad.
- ¿Qué observa?

### Caso 3

- Un procedimiento alternativo de experimentación es partir una bolsa
  -Caso 1- de cada variedad de frijoles en tres tandas, y a cada una de
  ellas asignarle aleatoriamente un tratamiento del tipo de remojo.
- Describa en una tabla el arreglo experimental.
- Identifique la unidad experimental.
- Muestre la tabla del análisis de la varianza.

# Caso 4

- Describa el diseño experimental considerando tanto la estructura de tratamientos como la estructura de diseño.
- Sugerencia: observe con cuidado sus respuestas en los casos 1 y 3.

### Caso 5

- Bosqueje la tabla del análisis de la varianza para su experimento propuesto en el caso anterior.
- Idea: la suma de cuadrados (sc) para el surco: se descompone en sc para la variedad y para el error(surco).
- La sc para la tanda se divide en sc para el surco, tipo de remojo, la interacción entre la variedad y tipo de remojo y la sc del error(tanda).

### Parcelas divididas Restriciones de aleatorización

### Descripción del diseño en parcelas divididas

- Recordemos que las UE (Unidades Experimentales) desempeñan un papel importante en la estrategia experimental.
- Existen muchas situaciones, en diseños factoriales donde se utilizarán distintos tamaños de UE y donde los niveles de algunos factores se aplican secuencialmente, esto requiere separar procedimientos de aleatorización
- El principio de unidad dividida es el caso más simple de UE. En éste se tienen UE de un tamaño para los niveles de un factor. Estas UE se subdividen en UE más pequeñas estas son los niveles del otro factor.

# Parcelas divididas

### Ejemplo 7.2: Identificación restricciones en la aleatorización

Se llevó a cabo un experimento para determinar el efecto de la temperatura de un horno y el color de la pintura en el aspecto de la imagen de paneles pintados.


Se tiene:

- Tres temperaturas de horno y cuatro colores
- Se probaron dos paneles en cada combinación de color y temperatura.

### Parcelas divididas

#### Descripción gráfica de las restriciones de aleatorización

Los hornos eran grandes y requerían varias horas para cambiar la temperatura de un nivel a otro. La aleatorización completa requiere muchos cambios de la temperatura del horno de manera que el experimento se llevaría demasiado tiempo en ser ejecutado. Por tanto, se decidió que una temperatura sería elegida al azar, los cuatro colores y dos repeticiones (los ocho paneles) serían pintados y horneados.




El procedimiento continúa seleccionando una nueva temperatura, digamos T<sub>3</sub>.

# Descripción gráfica

Es claro que este experimento no fue completamente aleatorizado y que sin embargo se usó aleatorización para seleccionar la temperatura y para determinar el orden de horneado y de pintado de las dos repeticiones de cuatro colores.

En otras palabras, el experimento no fue completamente aleatorizado pero fue separadamente aleatorizado entre los niveles de la temperatura del horno y dentro de cada nivel de temperatura de horno.



Aleatorización dentro de cada temperatura del horno.

### Caso de estudio

Asesoría para un bioquímico en alimentos

Este caso de estudio es similar al ejemplo 7.2

### Planteamiento del problema

Se llevó a cabo un experimento para determinar el efecto de la pigmentación en una variedad de peces. Para ello se contaba con tres tanque regulados a diferentes temperaturas y con una disposición de cuatro divisiones. En cada división se pondrá un técnica de pigmentación. Se tiene:

- Tres temperaturas de tanque y cuatro técnicas de pigmentación.
- Se probaron dos tandas en cada combinación de pigmentación y temperatura.

En los siguientes acetatos se mostrará la formalización de este caso en parcelas divididas

### Identificación restricciones en la aleatorización

Sobreposición de dos diseños en bloques completamente al azar (RCBD) Considere dos factores A y B, con los a y b niveles respectivamente

$$A: (a_1, a_2, ..., a_a)$$
  
 $B: (b_1, b_2, ..., b_b)$ 

- •El factor A es referido como el factor toda la parcela (WP) y las UE en la que los niveles del factor A se aplican son toda la parcela.
- •El factor B es el factor parcela dividida (SP) y las UE en la que los niveles del factor A se aplican son las parcelas divididas. Si b=4



Un réplica consiste de una aplicación de cada unos de los niveles del factor A y dentro de cada uno de los α una aplicación de cada nivel del factor B

- Es-útil pensar en de este arreglo como una sobre posición de los RCBD, uno en la parte superior del otro.
  - •El primer RCBD, involucra a WP y al factor WP, es decir:
    - •RCBD: t=a, número de bloques=r





- •El segundo RCBD, involucra a SP y al factor SP, es decir:
  - •RCBD: t=b, número de bloques=ra



•Esto-conduce a que se realicen dos aleatorizaciones independientes:

- Esto conduce a que se realicen dos aleatorizaciones independientes:
- Así la estructura sugiere la partición de los rab-1 gl disponibles de las rab observaciones como sigue: Si se considera primero la partición RCBD(B) tenemos la partición (ver tabla):





Fuente de	Grados de
variación	libertad
Bloques	r-1
Factor A: Parcela	a-1
Emor (A)	(r-1)(a-1)
Parcela completa	ra-1

Fuente de	Grados de
variación	libertad
replicaciones	ra-1
Factor B: Subparcela	b-1
Error (B)	(ra-1)(b-1)
Total	rab - 1

Nos damos cuenta que la diferenciación sistemática entre bloques en una réplica son debido únicamente a los diferentes niveles del factor A: Esta situación y el hecho de que las réplicas forman bloques para el RCBD(A) implica que tenemos la partición de los ra-1 gl para toda la parcela, segunda tabla.

Fuente	Gl
Bloque (WP)	ra-1
Factor B	b-1
Residual(B)	(ra-1)(b-1)
Total	rab-1

Fuente	Gl
Réplicas	r-1
Factor A	a-1
Error(A)	(r-1)(a-1)
Total	ra-1

Se sigue de estas partición que los (ra-1)(b-1) gl para los Residuales (B) se pueden particionar como se muestra en la tercer tabla.

Fuente	Gl
RéplicasxB	(r-1)(b-1)
AxB	(a-1)(b-1)
Error(A)xB	(r-1)(a-1)(b-1)
Residual (B)	(ra-1)(b-1)

- ·Hipótesis que se prueban
- Las expresiones de las esperanzas de los cuadrados medios E(CM) indican la prueba de significancia apropiada. Apoyados en la aproximación de la prueba aleatoria para la prueba F, se prueba que:

$$H_0: \delta_A = 0$$
, para toda  $i = 1,...a$ 

$$F = {CMA \over CME_A} \sim F\{(a-1), (r-1)(a-1), \alpha\}$$

$$H_0: \delta_{B_i} = 0$$
, para toda  $j = 1,..., b$ 

$$F = \frac{CMB}{CME_B} \sim F\{(b-1), (r-1)a(b-1), \alpha\}$$

$$H_0: \delta_{AB_{ij}} = 0$$
, para toda ij

$$F = \frac{CMAB}{CME_{2}} \sim F\{(a-1)(b-1), (r-1)a(b-1), \alpha\}$$

# Ejemplo 7.3: Resistencia a la corrosión

Aplicación de una revestimiento a las barras de acero para incrementar la resistencia al corrosión. Estudio reportado por G. Box

### Descripción

El objetivo del experimento fue mejorar la resistencia a la corrosión de unas barras de acero aplicando un recubrimiento a la superficie y después se hornean las barras a un tiempo fijo. Cuatro diferentes (tratamientos) tipos de recubrimiento se probaron a tres temperaturas diferentes y el experimento se realizó dos veces.

- ¿Cómo plantearía el experimento si considera a los dos factores como factores de control?
- ② ¿Qué estrategia seguiría si el factor recubrimiento fuera de control y la temperatura de ruido?
- Si en el proceso es difícil estar moviendo la temperatura, ¿Cómo realizaría el experimento?
- ¿Qué diferencias encuentra entre las preguntas 2 y 3?

# Esquema experimental

- En muchos procesos industriales no sólo es conveniente sino mas eficiente llevar a cabo experimentos en el esquema de parcelas divididas.
- Recuerde que la terminología parcelas divididas (split plot), toda la parcela (whole plots) y subparcelas (subplots) viene de la experimentación agrícola donde estos arreglos se usaron por vez primera.
- El esquema experimental y las medidas a la resistencia a la corrosión de las 24 barras estudiadas se muestran en la tabla siguiente:

Horneadas Toda la parcela WP	Posiciones (sub parcelas)					
360 °C	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>4</sub>		
	73	83	67	89		
370 °C	C <sub>1</sub>	C <sub>3</sub>	C <sub>4</sub>	C <sub>2</sub>		
	65	87	86	91		
380 °C	C <sub>3</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>4</sub>		
	147	155	127	212		
380 °C	C <sub>4</sub>	C <sub>3</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>		
	153	90	100	108		
370 °C	C <sub>4</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>3</sub>	C <sub>2</sub>		
	150	140	121	142		
360 °C	C <sub>1</sub>	C <sub>4</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>		
	33	54	8	46		

# Estartegia experimental

Se consideraron 6 horneadas, en cada una el horno se puso a la temperatura deseada, las cuatro barras tratadas con recubrimiento  $C_1,\,C_4,\,C_2,\,C_3,\,$  se colocaron en forma aleatoria en el horno y se hornearon el el tiempo establecido.

Cuando se sacaron del horno se dejaron enfriar y se probó la resistencia a la corrosión.

¿Con cuál de sus propuestas coincide con este planteamiento?

### La tabla arreglada en las temperaturas

Horneadas toda							
	l						
La parcela	Posi	Posiciones (subparcelas)					
360 °C	C <sub>2</sub> C <sub>3</sub> C <sub>1</sub> C <sub>4</sub>						
	73	83	67	89			
	8	46	33	54			
370 °C	C <sub>1</sub>	C <sub>3</sub>	C <sub>4</sub>	C <sub>2</sub>			
	65	87	86	91			
	140	121	150	142			
380 °C	C <sub>3</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>4</sub>			
	147	155	127	212			
	90	108	100	153			

# Preguntas y comentarios

#### Preguntas

- ¿Qué podría ocurrir si se analizará este esquema como si fuera un diseño aleatorizado de manera estándar?
- ¿Puede distinguir entre dos tamaños de unidades experimentales?
- ¿Cómo podría presentar el esquema en un Restricciones de Aleatorización, considerando al recubrimiento como un factor de control y la temperatura como un factor de ruido?

#### Comentarios

- Como puede observarse a partir de la tabla de resultados en este caso la temperatura del horno se fijo en la más baja y luego se fue variando. Ante esta situación se espera que la desviación estándar de la temperatura sea alta.
- Para evitar alta variabilidad, por lo general, se aleatoriza primero las tres temperaturas y en la réplica se vuelven aleatorizar.
- Recordemos el principio de parcelas divididas
- En la siguiente tabla veremos los análisis correspondientes a toda la parcela y a la subparcela:
  - En toda la parcela: la contribución de la gran media (corrección para la media) denotada por l. La
    contribución de la diferencias asociadas a las tres temperaturas, es decir el efecto principal de T, con
    dos grados de libertad.
  - El Error de toda la parcela mide la diferencia entre las réplicas de las horneadas en las tres diferentes temperaturas.

### Análisis

El cálculo numérico de la tabla del análisis de la varianza es como el que conocemos de cualquier diseño. Este se puede obtener a través de algún paquete estadístico, por ejemplo minitab. Pero es conveniente y muy ilustrativo descomponer la tabla en dos para identificar con claridad los términos apropiados del error. Se propone una tabla paralela como se muestra:

Horneada (Toda la parcela):	Subparcela dentro de las homeadas		
Promedio sobre el recubrimiento	Interacciones con el recubrimiento		
Fuente gl	Fuente gl		
Media I 1	C 3		
Temperatura T 2	TC 6		
Error E <sub>W</sub> 3	Error E <sub>p</sub> 9		

La contribuciones en la subparcela: El efecto del recubrimiento a la resistencia a la corrosión, factor C. El efecto de interacción entre las temperaturas y el recubrimiento. Finalmente el error de la subparcela. Éste mide la magnitud a la que el recubrimiento da resultados similares dentro de cada temperatura replicada cuando las diferencias entre los promedios de toda la parcela se toman en cuenta.

#### **Análisis**

El cálculo numérico de la tabla del análisis de la varianza es como el que conocemos de cualquier diseño. Este se puede obtener a través de algún paquete estadístico, por ejemplo minitab. Pero es conveniente y muy ilustrativo descomponer la tabla en dos para identificar con claridad los términos apropiados del error. Se propone una tabla paralela como se muestra:

Horneada (Toda la parcela):	Subparcela dentro de las homeadas		
Promedio sobre el recubrimiento	Interacciones con el recubrimiento		
Fuente gl	Fuente gl		
Media I 1	C 3		
Temperatura T 2	TC 6		
Error E <sub>W</sub> 3	Error E <sub>p</sub> 9		

La contribuciones en la subparcela: El efecto del recubrimiento a la resistencia a la corrosión, factor C. El efecto de interacción entre las temperaturas y el recubrimiento. Finalmente el error de la subparcela. Éste mide la magnitud a la que el recubrimiento da resultados similares dentro de cada temperatura replicada cuando las diferencias entre los promedios de toda la parcela se toman en cuenta.

2017

#### Tabla del análisis de la varianza

Horneada (Toda la parcela):				Subparcela dentro de las horneadas					
Promedio sobre el recubrimiento			Interacciones con el recubrimiento						
Fuente	gl	SC	CM	RV	Fuente	gl	SC	CM	RV
Media I	1	24543	24543		С	3	4289	1430	11.5
Temp T	2	26519	13260	2.75	TC	6	3270	545	4.4
Error E <sub>w</sub>	3	14440	4813		Error E <sub>p</sub>	9	1121	125	

Interprete los resultados de esta tabla para saber si existe efecto en la temperatura o efecto del recubrimiento o de la interacción temperatura recubrimiento.

¿Qué hipótesis se prueban?

Utilizando el paquete estadístico MINITAB-v16

### Estimar las suma de cuadrados tanto de la parcela como de la sub parcela:

- Capture los datos de la tabla en minitab
- Seleccione stat-anova-general linear model
- Proponga el modelo: tem rep(tem) recub recub\*tem
- En la opción seleccione el cálculo de las esperanzas de los cuadrados medios.
- Obtenga los residuales.
- Interprete los resultados

Utilizando el paquete estadístico MINITAB-v16

### Estimar las suma de cuadrados tanto de la parcela como de la sub parcela:

- Capture los datos de la tabla en minitab
- Seleccione stat-anova-general linear model
- Proponga el modelo: tem rep(tem) recub recub\*tem
- En la opción seleccione el cálculo de las esperanzas de los cuadrados medios.
- Obtenga los residuales.
- Interprete los resultados

Utilizando el paquete estadístico MINITAB-v16

### Estimar las suma de cuadrados tanto de la parcela como de la sub parcela:

- Capture los datos de la tabla en minitab
- Seleccione stat-anova-general linear model
- Proponga el modelo: tem rep(tem) recub recub\*tem
- En la opción seleccione el cálculo de las esperanzas de los cuadrados medios.
- Obtenga los residuales.
- Interprete los resultados

Utilizando el paquete estadístico MINITAB-v16

### Estimar las suma de cuadrados tanto de la parcela como de la sub parcela:

- Capture los datos de la tabla en minitab
- Seleccione stat-anova-general linear model
- Proponga el modelo: tem rep(tem) recub recub\*tem
- En la opción seleccione el cálculo de las esperanzas de los cuadrados medios.
- Obtenga los residuales.
- Interprete los resultados

Utilizando el paquete estadístico MINITAB-v16

### Estimar las suma de cuadrados tanto de la parcela como de la sub parcela:

- Capture los datos de la tabla en minitab
- Seleccione stat-anova-general linear model
- Proponga el modelo: tem rep(tem) recub recub\*tem
- En la opción seleccione el cálculo de las esperanzas de los cuadrados medios.
- Obtenga los residuales.
- Interprete los resultados



#### Resultados

Utilizando el paquete estadístico MINITAB-v16

### Estimar las suma de cuadrados tanto de la parcela como de la sub parcela:

#### Procedimiento:

- Capture los datos de la tabla en minitab
- Seleccione stat-anova-general linear model
- Proponga el modelo: tem rep(tem) recub recub\*tem
- En la opción seleccione el cálculo de las esperanzas de los cuadrados medios.
- Obtenga los residuales.
- Interprete los resultados

## ANDEVA

Tabla reportada por MINITAB

Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F	Р
Tem	2	26519.2	26519.2	13259.6	2.75	0.209
Rep(Tem)	3	14439.6	14439.6	4813.2	38.65	0.000
Recub	3	4289.1	4289.1	1429.7	11.48	0.002
Tem*Recub	6	3269.8	3269.8	545.0	4.38	0.024
Error	9	1120.9	1120.9	124.5		
Total	23	49638 6				

# Estimación de las varianzas de toda la parcela y de la subparcela

La esperanza del error cuadrado medio del error es:

$$E(CM_{errorW}) = 4\sigma_w^2 + \sigma_s^2$$
 
$$\hat{\sigma}_w^2 = \frac{CM_{errorW} - \hat{\sigma}_s^2}{4} = \frac{4813 - 124.5}{4} = 1172.2$$

Así:  $\hat{\sigma}_w = 34.2 \; \hat{\sigma}_s = 11.1$ 

Variance Components, using Adjusted SS

En este experimento la desviación estándar asociada con el calor del horno es aproximadamente 3 veces más grande que la desviación de los recubrimientos dentro del calor (temperatura).

2017

# Estimación de las varianzas de toda la parcela y de la subparcela

La esperanza del error cuadrado medio del error es:

$$E(CM_{errorW}) = 4\sigma_w^2 + \sigma_s^2$$
 
$$\hat{\sigma}_w^2 = \frac{CM_{errorW} - \hat{\sigma}_s^2}{4} = \frac{4813 - 124.5}{4} = 1172.2$$

Así:  $\hat{\sigma}_w = 34.2 \; \hat{\sigma}_s = 11.1$ 

### Variance Components, using Adjusted SS

Source	Estimated Value
Rep(Tem)	1172.2
Error	124.5

En este experimento la desviación estándar asociada con el calor del horno es aproximadamente 3 veces más grande que la desviación de los recubrimientos dentro del calor (temperatura).

### Interpretación de Resultados

- Tiene un nsd (p=0.2) y por lo grande de la varianza es difícil detectar diferencias entre temperaturas.
- Uno de los propósitos importantes del experimento es comparar los recubrimientos y su posible interacción con la temperatura. En este sentido el diseño de parcelas divididas destaca las diferencias significativas para el factor C y su interacción con T.
- Los residuales permite ver si existen detalles inesperados para el andeva.

Toda la parcela:  $\bar{Y}_{ij\bullet} - \bar{Y}_{\bullet \bullet \bullet}$ Sub parcela ver resultados del minitab



## Presentación de residuales

#### Toda la parcela

360°C	$370^{\circ}C$	$380^{\rm o}C$
21.24	28.0	-23.8
rep=21.24	-28.0	+23.8

#### Sub parcela

		$C_1$	$C_2$	$C_3$	$C_4$
$360^{\circ}C$	rep 1	-4.4	11.1	2.9	-3.9
	rep 2	4.4	-11.1	-2.9	3.9
$370^{\rm o}C$	rep 1	-9.5	2.5	11.0	-4.0
	rep 2	9.5	-2.5	-11.0	4.0
$380^{\rm o}C$	rep 1	-0.3	-10.3	4.8	5.8
	rep=2=	0.3	10.3	-4.8	-5.8

### Extensión del estudio Dos factores adicionales P y Q

Los cuatro recubrimientos están caracterizados por dos factores: P la base del tratamiento y Q el terminado cada uno con dos niveles. Éstos se describen así:

$$C_3 = P_1 Q_2, \ C_2 = P_2 Q_1, \ C_1 = P_1 Q_1 \ y \ C_4 = P_2 Q_2$$

Tabla del ANDEVA-minitab

	Analysis	of Vari	iance for	Resis, using	Adjusted	SS for T	ests
	Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F	P
	Tem	2	26519.2	26519.2	13259.6	2.75	0.209
	Rep (Tem)	3	14439.6	14439.6	4813.2	38.65	0.000
_	P	1	852.0	852.0	852.0	6.84	0.028
-CS	Q	1	1820.0	1820.0	1820.0	14.61	0.004
$\mathcal{L}$	P*Q	1	1617.0	1617.0	1617.0	12.98	0.006
	Tem*P	2	601.1	601.1	300.5	2.41	0.145
∃C₹	Tem*Q	2	787.6	787.6	393.8	3.16	0.091
1111-	Tem*P*Q	2	1881.1	1881.1	940.5	7.55	0.012
	Error	9	1120.9	1120.9	124.5		
	Total	23	49638.6				

Interprete los resultados de esta tabla

## Ejemplo 7.4

### Aplicación del Plasma

### Ideas generales

- La finalidad de este ejemplo es extender las ideas y conceptos del diseño parcelas divididas en el contexto del Restricciones de Aleatorización y analizado mediante el papel de probabilidad normal. Se hace un experimento en el tratamiento del plasma en el papel de seguridad.
- Ideas generales: Se dice que el plasma es frecuentemente llamado el cuarto estado de la materia. En el medio electrónico, se sabe que se aplica el plasma para hacer chips. En este caso se aplica un tratamiento de plasma al papel, el propósito es hacer un papel más susceptible a la tinta.

## Ejemplo 7.4 Aplicación del Plasma

#### Ideas generales

- La finalidad de este ejemplo es extender las ideas y conceptos del diseño parcelas divididas en el contexto del Restricciones de Aleatorización y analizado mediante el papel de probabilidad normal. Se hace un experimento en el tratamiento del plasma en el papel de seguridad.
- Ideas generales: Se dice que el plasma es frecuentemente llamado el cuarto estado de la materia. En el medio electrónico, se sabe que se aplica el plasma para hacer chips. En este caso se aplica un tratamiento de plasma al papel, el propósito es hacer un papel más susceptible a la tinta.

- Los plasmas se crean al bajo vacío en cámaras entre dos electrodos en placas circulares apartados 4in. Los electrodos son conectados para suministrar energía, un gas pasa a la cámara, y una muestra de papel es colocada en el electrodo.
- Nota: Cómo el plasma se crea en un vacío, implica que cada vez que el reactor es abierto para insertar una nueva muestra, se requiere de una media hora para volver alcanzar las condiciones apropiadas.
- Este es un ejemplo propuesto por Montgomery en un artículo de investigación. El planteamiento original es un diseño factorial  $2^5$ , en la que con un factor se aplica la restricción de aleatorización.
- La descripción del problema, el obietivo y los factores se muestra a continuación

- Los plasmas se crean al bajo vacío en cámaras entre dos electrodos en placas circulares apartados 4in. Los electrodos son conectados para suministrar energía, un gas pasa a la cámara, y una muestra de papel es colocada en el electrodo.
- Nota: Cómo el plasma se crea en un vacío, implica que cada vez que el reactor es abierto para insertar una nueva muestra, se requiere de una media hora para volver alcanzar las condiciones apropiadas.
- Este es un ejemplo propuesto por Montgomery en un artículo de investigación. El planteamiento original es un diseño factorial  $2^5$ , en la que con un factor se aplica la restricción de aleatorización.
- La descripción del problema, el obietivo y los factores se muestra a continuación

- Los plasmas se crean al bajo vacío en cámaras entre dos electrodos en placas circulares apartados 4in. Los electrodos son conectados para suministrar energía, un gas pasa a la cámara, y una muestra de papel es colocada en el electrodo.
- Nota: Cómo el plasma se crea en un vacío, implica que cada vez que el reactor es abierto para insertar una nueva muestra, se requiere de una media hora para volver alcanzar las condiciones apropiadas.
- Este es un ejemplo propuesto por Montgomery en un artículo de investigación. El planteamiento original es un diseño factorial  $2^5$ , en la que con un factor se aplica la restricción de aleatorización.
- La descripción del problema, el obietivo y los factores se muestra a continuación

- Los plasmas se crean al bajo vacío en cámaras entre dos electrodos en placas circulares apartados 4in. Los electrodos son conectados para suministrar energía, un gas pasa a la cámara, y una muestra de papel es colocada en el electrodo.
- Nota: Cómo el plasma se crea en un vacío, implica que cada vez que el reactor es abierto para insertar una nueva muestra, se requiere de una media hora para volver alcanzar las condiciones apropiadas.
- Este es un ejemplo propuesto por Montgomery en un artículo de investigación. El planteamiento original es un diseño factorial  $2^5$ , en la que con un factor se aplica la restricción de aleatorización.
- La descripción del problema, el objetivo y los factores se muestra a continuación:

- Producto: El uso del plasma en la manufactura de papel.
- Objetivo: Elaborar un papel más capaz de recibir impresión de tinta
- Variable de Respuesta: La habilidad para mantener la humedad.
   Esta se mide colocando una gota de agua en el papel tratado con plasma y, con un microscopio especial se mide el ángulo entre la gota de agua y la superficie del papel.
- Factores de Control:

		alta
B: Potencia		alta
		alta
D:Tipo de gas		SiCI4
E: Tipo de papel	1	2



- Producto: El uso del plasma en la manufactura de papel.
- Objetivo: Elaborar un papel más capaz de recibir impresión de tinta.
- Variable de Respuesta: La habilidad para mantener la humedad.
   Esta se mide colocando una gota de agua en el papel tratado con plasma y, con un microscopio especial se mide el ángulo entre la gota de agua y la superficie del papel.
- Factores de Control:

		alta
B: Potencia		alta
		alta
D:Tipo de gas		SiCI4
E: Tipo de papel	1	2

- Producto: El uso del plasma en la manufactura de papel.
- Objetivo: Elaborar un papel más capaz de recibir impresión de tinta.
- Variable de Respuesta: La habilidad para mantener la humedad.
   Esta se mide colocando una gota de agua en el papel tratado con plasma y, con un microscopio especial se mide el ángulo entre la gota de agua y la superficie del papel.
- Factores de Control:

		alta
B: Potencia		alta
		alta
D:Tipo de gas		SiCI4
E: Tipo de papel	1	2

- Producto: El uso del plasma en la manufactura de papel.
- Objetivo: Elaborar un papel más capaz de recibir impresión de tinta.
- Variable de Respuesta: La habilidad para mantener la humedad.
   Esta se mide colocando una gota de agua en el papel tratado con plasma y, con un microscopio especial se mide el ángulo entre la gota de agua y la superficie del papel.
- Factores de Control:

A: Presión	baja	alta
B: Potencia	baja	alta
C: Razón de flujo gas	baja	alta
D:Tipo de gas	Oxígeno	SiCI4
E: Tipo de papel	1	2

- Llevar a cabo el experimento con esquema de un factorial completo.
- Plantear un diseño completo con los cuatro primeros factores y se aleatoriza cada tratamiento y aplicarlo de manera aleatoria al tipo de papel.
- 3 Esta restricción de aleatorización da lugar un diseño tipo de parcela dividida y se puede presentar como un doble arreglo ortogonal.
- Datos: En la siguiente hoja se proporcionan los datos.

- Llevar a cabo el experimento con esquema de un factorial completo.
- Plantear un diseño completo con los cuatro primeros factores y se aleatoriza cada tratamiento y aplicarlo de manera aleatoria al tipo d papel.
- 3 Esta restricción de aleatorización da lugar un diseño tipo de parcela dividida y se puede presentar como un doble arreglo ortogonal.
- Datos: En la siguiente hoja se proporcionan los datos.

- Llevar a cabo el experimento con esquema de un factorial completo.
- Plantear un diseño completo con los cuatro primeros factores y se aleatoriza cada tratamiento y aplicarlo de manera aleatoria al tipo de papel.
- Sta restricción de aleatorización da lugar un diseño tipo de parcela dividida y se puede presentar como un doble arreglo ortogonal.
- Datos: En la siguiente hoja se proporcionan los datos.

- Llevar a cabo el experimento con esquema de un factorial completo.
- Plantear un diseño completo con los cuatro primeros factores y se aleatoriza cada tratamiento y aplicarlo de manera aleatoria al tipo de papel.
- Sta restricción de aleatorización da lugar un diseño tipo de parcela dividida y se puede presentar como un doble arreglo ortogonal.
- Datos: En la siguiente hoja se proporcionan los datos.

- Estrategia experimental:
  - Llevar a cabo el experimento con esquema de un factorial completo.
  - Plantear un diseño completo con los cuatro primeros factores y se aleatoriza cada tratamiento y aplicarlo de manera aleatoria al tipo de papel.
  - 3 Esta restricción de aleatorización da lugar un diseño tipo de parcela dividida y se puede presentar como un doble arreglo ortogonal.
- Datos: En la siguiente hoja se proporcionan los datos.

## Tabla 1: de resultados experimentales

Prueba	Α	В	C	D	Е	у
1	-1	-1	-1	-1	-1	48.6
2	1	-1	-1	-1	-1	41.2
3	-1	1	-1	-1	-1	55.8
4	1	1	-1	-1	-1	53.5
5	-1	-1	1	-1	-1	37.6
6	1	-1	1	-1	-1	47.2
7	-1	1	1	-1	-1	47.2
8	1	1	1	-1	-1	48.7
9	-1	-1	-1	1	-1	5.0
10	1	-1	-1	1	-1	56.8
11	-1	1	-1	1	-1	25.6
12	1	1	-1	1	-1	41.8
13	-1	-1	1	1	-1	13.3
14	1	-1	1	1	-1	47.5
15	-1	1	1	1	-1	11.3
16	1	1	1	1	-1	49.5
17	-1	-1	-1	-1	1	57.0
18	1	-1	-1	-1	1	38.2
19	-1	1	-1	-1	1	62.9
20	1	1	-1	-1	1	51.3
21	-1	-1	1	-1	1	43.5
22	1	-1	1	-1	1	44.8
23	-1	1	1	-1	1	54.6
24	1	1	1	-1	1	44.4
25	-1	-1	-1	1	1	18.1
26	1	-1	-1	1	1	56.2
27	-1	1	-1	1	1	33.0
28	1	1	-1	1	1	37.8
29	-1	-1	1	1	1	23.7
30	1	-1	1	1	1	43.2
31	-1	1	1	1	1	23.9
32	1	1	1	1	1	48.2

- lacktriangle Haga el análisis para la primer estrategia, es decir para el diseño  $2^5$
- ② Describa la tabla de efectos (siguiente transparencia) considerando hasta el orden 4.
- Haga la gráfica del papel de probabilidad normal, usando esta gráfica de una estimación de la varianza  $\sigma^2$
- compárela con la de la tabla del andeva
- Escriba sus conclusiones.

- lacktriangle Haga el análisis para la primer estrategia, es decir para el diseño  $2^5$
- ② Describa la tabla de efectos (siguiente transparencia) considerando hasta el orden 4.
- **1** Haga la gráfica del papel de probabilidad normal, usando esta gráfica de una estimación de la varianza  $\sigma^2$
- compárela con la de la tabla del andeva.
- Escriba sus conclusiones.



- lacktriangle Haga el análisis para la primer estrategia, es decir para el diseño  $2^5$
- ② Describa la tabla de efectos (siguiente transparencia) considerando hasta el orden 4.
- compárela con la de la tabla del andeva.
- Escriba sus conclusiones

- lacktriangle Haga el análisis para la primer estrategia, es decir para el diseño  $2^5$
- ② Describa la tabla de efectos (siguiente transparencia) considerando hasta el orden 4.
- 🕚 compárela con la de la tabla del andeva.
- Escriba sus conclusiones.

- lacktriangle Haga el análisis para la primer estrategia, es decir para el diseño  $2^5$
- ② Describa la tabla de efectos (siguiente transparencia) considerando hasta el orden 4.
- 🕚 compárela con la de la tabla del andeva.
- Escriba sus conclusiones.

### Actividad

Estime los efectos siguientes para el diseño  $2^5$ 

Contraste	Efecto	Contraste	Efecto
Α		ABC	
A B		ABD	
C D E		ABE	
D		ACD	
E		ACE	
AB		ADE	
AC		BCD	
AD		BCE	
AE		BDE	
BC		CDE	
BD		ABCD	
BE		ABCE	
CD		ABDE	
CE		ACDE	
DE		BCDE	
		ABCDE	


Discusión e interpretación de resultados, haga gráfica papel de probabilidad normal



### Solución

#### Estimación de los efectos y gráfica del análisis estadístico

```
average =
          40.9813
A:A
         = 11.825
B-B
        = 4.225
C:C
        = -3.3875
D:D
        = -15.1
E:E
        = 3.1375
AB
        = -4.2125
AC
        = 2.975
AD
        = 16.5625
AE
        = -5.9
вc
        = -0.85
BD
        = -3.3125
BE
        = -0.3
CD
        = 1.675
CE
        = -0.1375
        = 1.025
DE
ABC
        = 2.8625
ABD
        = -3.3
ABE
        = 0.1125
ACD
        = -2.3125
ACE
        = -0.175
        = -0.8125
ADE
BCD
        = 1.2375
BCE
        = 0.9
BDE
        = -0.1875
CDE
        = 0.325
ABCD
        = 6.85
ABCE
        = -0.4375
ABDE
        = 0.275
ACDE
        = -0.2625
BCDE
        = 0.8875
```



Gráfica con efectos de segundo orden

## Análisis del diseño en parcelas divididas

- Para este planteamiento, ver Tabla 2. El esquema del diseño es del tipo parcelas divididas.
- 2 La dificultad del análisis en este caso se tiene por que no hay réplicas, cómo se plantea en el principio de este esquema.
- Porque en el caso típico de parcelas divididas se tienen dos errores, el error asociado a toda la parcela con la varianza y el error asociado a la subparcela con varianza.
- Para alivianar esta situación se hace una estimación de tales varianzas mediante el papel de probabilidad normal. Es decir es necesario graficar en un papel de probabilidad normal los efectos de toda la parcela y estimar su varianza, y luego utilizar un papel de probabilidad normal para la subparcela y así dar un estimación aproximada de su varianza.
- $\textbf{ Donde las varianzas respectivas para toda la parcela y la subparcela son: } \sigma_w^2 \text{ y } \sigma_s^2, \text{ donde } \\ w=tp \text{ toda la parcela y } s=sp \text{ sub-parcela}.$

## Análisis del diseño en parcelas divididas

- Para este planteamiento, ver Tabla 2. El esquema del diseño es del tipo parcelas divididas.
- 2 La dificultad del análisis en este caso se tiene por que no hay réplicas, cómo se plantea en el principio de este esquema.
- Porque en el caso típico de parcelas divididas se tienen dos errores, el error asociado a toda la parcela con la varianza y el error asociado a la subparcela con varianza.
- Para alivianar esta situación se hace una estimación de tales varianzas mediante el papel de probabilidad normal. Es decir es necesario graficar en un papel de probabilidad normal los efectos de toda la parcela y estimar su varianza, y luego utilizar un papel de probabilidad normal para la subparcela y así dar un estimación aproximada de su varianza.
- $\textbf{ 0} \quad \text{Donde las varianzas respectivas para toda la parcela y la subparcela son: } \sigma_w^2 \text{ y } \sigma_s^2, \text{ donde } \\ w = tp \text{ toda la parcela y } s = sp \text{ sub-parcela}.$



## Análisis del diseño en parcelas divididas

- Para este planteamiento, ver Tabla 2. El esquema del diseño es del tipo parcelas divididas.
- 2 La dificultad del análisis en este caso se tiene por que no hay réplicas, cómo se plantea en el principio de este esquema.
- Porque en el caso típico de parcelas divididas se tienen dos errores, el error asociado a toda la parcela con la varianza y el error asociado a la subparcela con varianza.
- Para alivianar esta situación se hace una estimación de tales varianzas mediante el papel de probabilidad normal. Es decir es necesario graficar en un papel de probabilidad normal los efectos de toda la parcela y estimar su varianza, y luego utilizar un papel de probabilidad normal para la subparcela y así dar un estimación aproximada de su varianza.
- $\textbf{ 0} \quad \text{Donde las varianzas respectivas para toda la parcela y la subparcela son: } \sigma_w^2 \text{ y } \sigma_s^2, \text{ donde } \\ w = tp \text{ toda la parcela y } s = sp \text{ sub-parcela}.$



### Análisis del diseño en parcelas divididas Actividades

- Para este planteamiento, ver Tabla 2. El esquema del diseño es del tipo parcelas divididas.
- 2 La dificultad del análisis en este caso se tiene por que no hay réplicas, cómo se plantea en el principio de este esquema.
- Porque en el caso típico de parcelas divididas se tienen dos errores, el error asociado a toda la parcela con la varianza y el error asociado a la subparcela con varianza.
- Para alivianar esta situación se hace una estimación de tales varianzas mediante el papel de probabilidad normal. Es decir es necesario graficar en un papel de probabilidad normal los efectos de toda la parcela y estimar su varianza, y luego utilizar un papel de probabilidad normal para la subparcela y así dar un estimación aproximada de su varianza.
- $\textbf{ 0} \quad \text{Donde las varianzas respectivas para toda la parcela y la subparcela son: } \sigma_w^2 \text{ y } \sigma_s^2, \text{ donde } \\ w = tp \text{ toda la parcela y } s = sp \text{ sub-parcela}.$



## Análisis del diseño en parcelas divididas Actividades

- Para este planteamiento, ver Tabla 2. El esquema del diseño es del tipo parcelas divididas.
- 2 La dificultad del análisis en este caso se tiene por que no hay réplicas, cómo se plantea en el principio de este esquema.
- Porque en el caso típico de parcelas divididas se tienen dos errores, el error asociado a toda la parcela con la varianza y el error asociado a la subparcela con varianza.
- Para alivianar esta situación se hace una estimación de tales varianzas mediante el papel de probabilidad normal. Es decir es necesario graficar en un papel de probabilidad normal los efectos de toda la parcela y estimar su varianza, y luego utilizar un papel de probabilidad normal para la subparcela y así dar un estimación aproximada de su varianza.
- **1** Donde las varianzas respectivas para toda la parcela y la subparcela son:  $\sigma_w^2$  y  $\sigma_s^2$ , donde w=tp toda la parcela y s=sp sub-parcela.



### Tabla 2

#### Ejemplo aplicación del plasma en parcelas divididas

- Presentación del esquema experimental, tipo parcelas divididas
- Restricciones de Aleatorización

A	В	С	D	E(-)	E(+)
-1	- 1	-1	-1	48.6	57.0
1	- 1	-1	-1	41.2	38.2
-1	1	-1	-1	55.8	62.9
1	1	-1	-1	53.5	51.3
-1	- 1	1	-1	37.6	43.5
1	- 1	1	-1	47.2	44.8
-1	1	1	-1	47.2	54.6
1	1	1	-1	48.7	44.4
-1	- 1	-1	1	5.0	18.1
1	- 1	-1	1	56.8	56.2
-1	1	-1	1	25.6	33.0
1	1	-1	1	41.8	37.8
-1	- 1	1	1	13.3	23.7
1	- 1	1	1	47.5	43.2
-1	1	1	1	11.3	23.9
1	1	1	1	49.5	48.2

### Actividad

#### Estime los efectos para la parcela y subparcela

Siguiendo la estrategia sugerida en el ejemplo 7.3 (resistencia a la corrosión). Estime los efectos de los factores que van en la parcela y en la subparcela.

Haga las gráficas de papel normal para ambas situaciones y estime las varianzas de la parcela y subparcela.

Contraste col1	Efecto de Toda la parcela	Contraste col1xE	Efecto de la Subparcela
I A B C C D ABC D ABC D ABCD ABCD		IE AE BE CE DE ABE ACE ADE BCE BDE CDE ABCE ABCE ABCE ABCE ABCE ABCDE ABCDE ABCDE	

### Actividad

#### Estime los efectos para la parcela y subparcela

Siguiendo la estrategia sugerida en el ejemplo 7.3 (resistencia a la corrosión). Estime los efectos de los factores que van en la parcela y en la subparcela.


Haga las gráficas de papel normal para ambas situaciones y estime las varianzas de la parcela y subparcela.

Contraste col1	Efecto de Toda la parcela	Contraste col1xE	Efecto de la Subparcela
I A B C C D ABC D ABC D ABCD ABCD		IE AE BE CE DE ABE ACE ADE BCE BDE CDE ABCE ABCE ABCE ABCE ABCE ABCDE ABCDE ABCDE	

## Solución

#### Análisis estadístico

### Estimación de efectos con la restricción del factor E



En el caso clásico no se detectaron los efectos del factor E (tipo de papel) y su interacción con el factor A. Caso de éxilo

## Análisis estadístico

#### average = 40.9813= 11.825 A:A B:B = 4.225 C: C = -3.3875 D:D = -15.1 AB = -4.2125 AC = 2.975 AD = 16.5625 вс = -0.85BD = -3.3125CD = 1.675ABC = 2.8625 ABD = -3.3 ACD = -2.3125BCD = 1.2375ABCD = 6.85

#### Estimación de las desviaciones estándar

