USB 3.0 <u>PCI Express Card</u>

取扱説明書



第一章:紹介

1.1 商品紹介

この超高速のUSB3.0インターフェイスはパソコン、通信機器、家電が必要とする機能をお届けします。 USB 3.0 はUSB2.0よりも10倍高速なデータ転送速度を誇りますし、ほかのUSBデバイスと下位互換性があります。

このボードは、スーパースピードUSB3.0 PCI Expressカードです。PCI Express2.0規格に準拠し、5Gbpsのデータ転送速度を提供しています。USB3.0を準拠し、周辺機器に接続すれば、高速にデータ転送できます。

1.2 特徴

- PCI Expressベース仕様改訂2.0に準拠します。
- ・シングルレーンのPCI Expressのスループット(データ転送)の最大速度は5 Gbpsに達しています。
- ・ユニバーサルシリアルバス3.0仕様リビジョン1.0に準拠します。
- 複数のUSB3.0、USB2.0、USB 1.1デバイスの同時操作を サポートしています。

- ・次の高速データ・レートをサポートします: 低速 (1.5 Mbps)、フルスピード (12 Mbps)、高速 (480 Mbps)、超高速 (5 Gbps)。
- インテルの拡張可能なホストコントローラインターフェイス (xHCI) の改訂バージョン0.96に準拠します。
- ・システム電源から電力を受け取ります。
- ホットスワップ機能により、システムの電源を切らずにデバイスを削除することができます。
- •対応OS: Windows XP/Vista/8 (32/64 ビット).

1.3 使用環境

- Windows® XP/Vista/7/8 (32/64 ビット)
- 使用可能なPCI Expressスロット (PCI Expressの2.0 を推奨) が一つあります。

1.4 パッケージ

- ・USB 3.0 PCI Express カード×1
- ・ドライバCD×1
- 取扱説明書×1

で注意:パッケージの内容は、国/市場によって異なる場合があります。

第二章:はじめに

2.1 ハードウェアインストール

- 1. パソコンを起動してください。
- 2. 電源コードを抜き、コンピュータのカバー/サイドパネルを取り外してください。
- 3. 使用可能なPCleスロットからスロットブラケットを外してください。
- 4.カードを取り付けるには、慎重に力を入れて、マザーボード上の選択されたPCleスロットにカードのバスコネクタ(金色の部分)を合わせ、カードを押し下げてください。
- おまけのネジ(またはスロットブラケットからネジ) を使って、カードをそのケースに固定してください。
- 6. コンピュータのカバー/サイドパネルを元に戻し、電源コードを再接続してください。

2.2 ドライバ インストール

ドライバをインストールする前に、ハードウェア (カード) をインストールされていることを確認してください。

CDからドライバをインストールできない場合は、次のアドレスにアクセスし、お使いの製品モデルに対応するドライバをダウンロードしてください。

http://www.inateck.com/support

- 1. お使いのディスクドライブに付属のCDを挿入します。
- 2. 「Autorun.exe」を起動し、「ドライバ」をクリックし、対応のドライバのバージョンを選択してください。





- 「OK」とクリックし、「次へ」をクリックしてくだ さい。
- 4. プログラムを継続するために、「はい」をクリック し、使用許諾契約書に同意してください。





- 5. ドライバのインストールパスを選択し、"次へ" をクリックし、続行します。
- 「インストール」をクリックし、ドライバがインストールします。数分かかります。






7. ドライバのインストールが終了し、「完了」をクリックします。インストールプログラムが全部完了する ために、パソコンを再起動する必要があります。

ご注意: USB 3.0ドライバは、MacやLinux OSをサポートされていません。

2.3 ハードウェア検証

コントロールパネルに移動し、「デバイスマネージャ」をクリックしてください。
 [スタート]> [コントロールパネル]> [デバイスマネージャ]



2. 「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」の項目の下に、「フレスコロジックxHCI (USB3) ルートハブ」を参照してください。

■ -
Universal Serial Bus controllers

---Fresco Logic xHCI (USB3) Controller FL1100 Series
---Fresco Logic xHCI (USB3) Root Hub


2.4 ドライバインストール

ご注意: このドライバをアンインストールしたい場合 に、次の手順を実行してください。このドライバなしでは、このカードはご使用できません。

1. Windowsのコントロールパネルに移動し、「プログラムと機能」アイコンをクリックしてください。 [スタート]> [コントロールパネル]> [プログラムと機能]



プログラムのアンインストールまたは変更」ページで「フレスコロジックUSB3.0ホスト・コントローラ」というタイトルのエントリを見つけ、クリックしてください。



第3章:トラブルシューティングの ヒント

- ・パソコンに接続されたカードやデバイスが正常に動作していないような場合は、下記の基本的なトラブルシューティング手順を実行してください:
 - 1. すべてのケーブルがしっかりとそれぞれに対応する 場所に接続されていることを確認してください。
 - 2. USBデバイスの電源は正常に接続することを確認してください。
 - 3. PCIeカードが正しくインストールされ、電源に接続 されていることを確認してください。
 - 4. カードの取り付けに問題がないことを確認してください。
- お使いのコンピュータは、USB3.0 PCI Expressカードをインストールした後に起動失敗した場合:
 - 1. コンピュータの電源を切り、USB 3.0 PCI Expressカードを取り外して、コンピュータを再起動してみてください。
 - 2. コンピュータが正常に起動した場合は、カードが正し くPCI Expressのスロットに挿入されていなかったこと を意味します。
 - 3. 柔らかいブラシ、ゴム、または綿棒を使用してカード上

の金色のPCIeコネクタを清掃してください。これで問題が解決できない場合は、ほかのPCI Expressスロットに変更してみてください。

- デバイスマネージャで、コントローラに黄色の感嘆符がある場合:
 - 1.パソコンをシャットダウンし、USB3.0ドライバを再インストールし、ほかの使用可能なPCleスロットにカードを移動してください。
 - 2. デバイスマネージャの中で、Fresco Logic Xhci (USB 3) ハブを右クリックで選択して、USBドライバを更新するために、「ドライバの更新」を選択してください。
 - 3. 一般的に、この感嘆符はこのカードとシステム内のほかのカードとの間でリソースの競合があることを意味します。ほかの使用可能なスロットにカードに移動し、コンピュータを再起動してください。Windowsはもう一度ソースの設置やシステムの設定を行います。問題が解決したかを確認するために、再度、デバイスマネージャを確認してください。
- 「デバイスを接続するには十分な電力がありません」というメッセージがあった場合、15ピンのSATAインタフェースがカードに接続されていること(または4ピンのMolex、

15ピンのSATAインタフェース)を確認してください。なお、ご使用するデバイスは外部電源がある場合、電源が正常に挿入されているかどうかを確認してください。

・USB3.0 PCI ExpressカードとUSB1.1またはUSB 2.0 デバイスを接続することは可能ですか? はい。デバイスは、USB3.0のデータ転送速度を得られませんけど、完全な互換性があります。

inateck®

Tel: 0341-5199 8407

(Service time: Mon.-Fri. 9:00 - 17:00 CET) Email: support@inateck.com

Website: Http://www.inateck.com