i Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensoppgave i TMM4100 Materialteknikk

Eksamensdato: 16.05.2024

Eksamenstid (fra-til): 0900 - 1300

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt.

Bestemt, enkel kalkulator tillatt:

Casio FX-82CW, Casio FC100 V2, Casio fx-82ES PLUS og Casio fx-82EX

Citizen SR-270X og Citizen SR-270X College

Hewlett Packard HP30S

Faglig kontakt under eksamen: Nils Petter Vedvik

Tlf.: 91143170

Faglig kontakt møter i eksamenslokalet: NEI

ANNEN INFORMASJON:

Skaff deg overblikk over oppgavesettet før du begynner på besvarelsen din.

Les oppgavene nøye, gjør dine egne antagelser og presiser i besvarelsen hvilke forutsetninger du har lagt til grunn i tolkning/avgrensing av oppgaven. Faglig kontaktperson skal kun kontaktes dersom det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet. Henvend deg til en eksamensvakt hvis du ønsker å kontakte faglærer. Noter gjerne spørsmålet ditt på forhånd.

Håndtegninger: I oppgave **1**, **9** og **13** er det lagt opp til å besvare på ark. Andre oppgaver skal besvares direkte i Inspera. Nederst i oppgaven finner du en sjusifret kode. Fyll inn denne koden øverst til venstre på arkene du ønsker å levere. Det anbefales å gjøre dette underveis i eksamen. Dersom du behøver tilgang til kodene etter at eksamenstiden har utløpt, må du klikke «Vis besvarelse».

Vekting av oppgavene: poeng (av 100 totalt) er angitt for hver oppgave

Varslinger: Hvis det oppstår behov for å gi beskjeder til kandidatene underveis i eksamen (f.eks. ved feil i oppgavesettet), vil dette bli gjort via varslinger i Inspera. Et varsel vil dukke opp som en dialogboks på skjermen. Du kan finne igjen varselet ved å klikke på bjella øverst til høyre.


Trekk fra/avbrutt eksamen: Blir du syk under eksamen, eller av andre grunner ønsker å levere blankt/avbryte eksamen, gå til "hamburgermenyen" i øvre høyre hjørne og velg «Lever blankt». Dette kan <u>ikke</u> angres selv om prøven fremdeles er åpen.

Tilgang til besvarelse: Etter eksamen finner du besvarelsen din i arkivet i Inspera. Merk at det kan ta én virkedag før eventuelle håndtegninger vil være tilgjengelige i arkivet.

- For denne oppgaven forventes korte og presise svar.
 - 1. Hva kalles en legering som hovedsakelig inneholder kobber og tinn? (1p)
 - Hva er vanlig navn for legeringer som hovedsakelig inneholder kobber og sink? (1p)
 - Likevektsstrukturen til en blanding av kobber og nikkel beskrives ved et isomorft fasediagram. Forklar hvorfor. (3p)
 - 4. Hva er maksimal løselighet av kobber i aluminium? Se vedlegg Fasediagram (1p)
 - Aluminiumslegeringer i 2000-serien har kobber som det primære legeringselementet. Forklar hvordan og hvorfor disse legeringene kan oppnå høy flytestyrke. (3p)
 - 6. Kan kobber benyttes som katodisk beskyttelse av stål? Gi en kort forklaring på det du kommer frem til. (2p)
 - Gi en kort forklaring på hva som hindrer korrosjon i rustfrie stål, både med hensyn på stålets innhold og mekanismen som virker. (2p)

På denne oppgaven kan du levere svaret på ark.





	står av kun kobber og tinn. Forholdet mellom antall kobberatom og antall tinnatom er 25:1. Hva er av tinn i legeringen? Oppgi svaret avrundet til nærmeste hele tall
Svar:	[wt%] (heltall)

2

Maks poeng: 3 Sjekk svar

Velg ett alternativ:			
O < 10 μm			
○ ≈ 15 μm			
○ ≈ 25 μm			
○ ≈ 35 μm			
○ ≈ 45 μm			
○ ≈ 5 5 μm			
○ ≈ 65 μm			
O > 75 μm			

Et stykke aluminiumsfolie har bredde lik 44 cm, lengde lik 10 m og den veier 180 g. Hva er tykkelsen til denne

3

Maks poeng: 3 Sjekk svar

_	_	_	
г		_	
в.		-	
	ю	•	

Aluminium reagerer hurtig med oksygen i luft og danner et belegg av aluminiumoksid, Al₂O₃ på overflatene. Dette belegget er 4 nanometer tykt. Hvor mye oksygen er i så fall bundet til aluminiumsfolien i forrige oppgave? Tettheten til aluminiumoksid er 3980 kg/m³ og du kan anta at alle flater har blitt eksponert for oksygen.

Velg ett alternativ:

O < 10 μg		
○ ≈ 15 μg		
○ ≈ 25 µg		
○ ≈ 35 µg		
○ ≈ 45 µg		
○ ≈ 55 µg		
○ ≈ 65 µg		
O > 70 μg		

enhetscellen til kobber. Velg ett alternativ:
○ ≈ 180 pm
○ ≈ 216 pm
○ ≈ 240 pm
○ ≈ 288 pm
○ ≈ 360 pm
○ ≈ 405 pm
○ ≈ 450 pm
○ ≈ 480 pm

Maks poeng: 3 Sjekk svar

80 g av en legering av kobber og sølv som inneholder 30 vektprosent sølv, varmes langsomt opp fra romtemperatur til 900°C og holdes ved denne temperaturen til systemet er fullstendig i likevekt. Smelten helles deretter ut av blandingen. Hvor mye faststoff er igjen? Relevant fasediagram finner du i et vedlegg.

Velg ett alternativ:

6

○ ≈ 0 g		
○≈5 g		
○ ≈ 10 g		
○ ≈ 15 g		
○ ≈ 20 g		
○ ≈ 25 g		
○ ≈ 30 g		
○ ≈ 35 g		

	•	-	•	c	
г				1	
۰				ı	
ı					
ı		~	u		

Velg ett alternativ:		
○ ≈ 0 wt%		
○ ≈ 5 wt%		
○ ≈ 10 wt%		
○ ≈ 15 wt%		
○ ≈ 20 wt%		
○ ≈ 25 wt%		
○ ≈ 30 wt%		
○ ≈ 35 wt%		

Faststoffet som ble igjen i forrige oppgave kjøles langsomt ned til 700°C. Hva er vektprosenten av β-fasen i

blandingen av α og β ved denne temperaturen?

7

En legering av kobber og sølv inneholder 4 mol kobber og 6 mol sølv. Legeringen varmes langsomt opp fra romtemperatur. Ved hvilken temperatur vil hele blandingen bli en smelte? Relevant fasediagram finner du i et vedlegg.

Velg ett alternativ:

8

○ ≈ 780°C		
○ ≈ 800°C		
○ ≈ 820°C		
○ ≈ 840°C		
○ ≈ 860°C		
○ ≈ 880°C		
○≈900°C		
○ ≈ 920°C		

En plate av rent jern varmes opp til 950°C og holdes ved denne temperaturen til likevekt er oppnådd. Den ene siden av platen utsettes så for en karbonrik gass, slik at overflaten på denne siden (ved x=0) umiddelbart får en konsentrasjon av karbon lik 1.2 wt%, og denne overflatekonsentrasjonen samt temperaturen på 950°C holdes deretter konstant. Overflaten på motstående side av platen holdes på en karbonkonsentrasjon lik null. Platens tykkelse er 30 mm, og du skal i første del av oppgaven anta at betingelsene for en semi-uendelig plate er gyldige. Fasediagrammet for jern-karbon finner du i et vedlegg.

- 1. Forklar kort og presist hva som menes med en semi-uendelig plate. (2p)
- Hva er diffusjonskoeffisienten for karbon i stål ved disse betingelsene? Se tabellen i denne oppgaven. (2p)
- 3. Hvor lang tid må platen holdes ved disse betingelsene for at konsentrasjonen av karbon ved en posisjon 1.0 mm inn i platen blir 1.0 wt%? (4p)
- 4. Vis at betingelser for en semi-uendelig plate er oppfylt for tiden du har beregnet i forrige spørsmål (2p)
- 5. Den stakkars studenten som egentlig bare skulle øke karboninnholdet ytterst i platen på den ene siden, glemte hele greia og tok juleferie. Platen ble dermed stående til over nyttår under betingelsene som er gitt over. Hvordan forventer du at konsentrasjonen av karbon varierer gjennom platen når juleferien er over?
 (2p)
- Tilbake etter jul, og passe irritert over tabben, slenger studenten platen rett i kaldt vann. Hva vil skje med materialet i platen nå? (3p)


Tabell: Diffusjonsdata.

9

Diffusing Species	Host Metal	$D_0 [m^2/s]$	Q _d [kJ/mol]
С	Fe (a-iron)	1.1×10^{-6}	87
С	Fe (γ-iron)	2.3×10^{-5}	148
N	Fe (a-iron)	5.0×10^{-7}	77
N	Fe (γ-iron)	9.1 × 10 ⁻⁵	168
Zn	Cu	2.4×10^{-5}	189
Cu	Al	6.5×10^{-5}	136
Ni	Cu	1.9×10^{-4}	230

På denne oppgaven kan du levere svaret på ark.





\sim

Karbonstål med eutektoid sammensetning har 0.76 wt% karbon. Hvor mange karbonatom har et slikt stål per 1000 jernatom?

Velg ett alternativ:

10

○≈3			
○≈8			
○ ≈ 14			
○≈20			
○≈25			
○≈30			
○≈36			
○ ≈ 42			

|--|--|

Karbonstål med 1.5 wt% karbon er i likevekt som austenitt, og kjøles deretter langsom ned til en temperatur lik 750°C. Hvor stor del av materialet er sementitt ved denne temperaturen?

Relevant diagram finner du i et vedlegg.

Velg ett alternativ:

11

○ < 5 wt%
○ ≈ 7 wt%
○ ≈ 9 wt%
○ ≈ 11 wt%
○ ≈ 13 wt%
○ ≈ 15 wt%
○ ≈ 17 wt%
○ ≈ 19 wt%
○ ≈ 21 wt%
○ ≈ 23 wt%
○ > 25 wt%

		_		•	ď	
r	•		7	7	١	
۰					ı	
ı					ı	
ı	a	^	٩	J		

Velg ett alternativ:		
○ ≈ 0 wt%		
○ ≈ 10 wt%		
○ ≈ 20 wt%		
○ ≈ 30 wt%		
○ ≈ 40 wt%		
○ ≈ 50 wt%		
○ ≈ 60 wt%		
○ ≈ 70 wt%		
○ ≈ 80 wt%		
○ ≈ 90 wt%		

Karbonstålet i forrige oppgave kjøles videre ned til romtemperatur. Hvor stor del av materialet (i vektprosent)

12


består nå av α-jern (ferritt)?

○ ≈ 100 wt%

- 1. Gjør rede for forskjellen mellom sprøbrudd og duktilt brudd (3p)
- Gjør kort rede for hva støpejern er (1p)
- 3. Gjør kort rede for sammensetning og mikrostruktur til grått støpejern (2p)
- 4. Gjør kort rede for sammensetning og mikrostruktur til hvitt støpejern (2p)
- 5. Gjør kort rede for semmensetning og mikrostruktur til kulegrafittjern (også kalt seigjern) (2p)
- Forklar hvorfor grått og hvitt støpejern har liten eller ingen duktilitet, mens kulegrafittjern kan ha relativt høy duktilitet (4p)

På denne oppgaven kan du levere svaret på ark.





I en komponent er det laget en overflatesprekk med lengde a = 2 mm. Komponenten utsettes så for en strekkspenning, og det oppstår et sprøbrudd når denne spenningen er 126 MPa.

Materialets bruddseighet samt geometriparameteren til systemet er ukjent, men det kan antas at geometriparameteren ikke er avhengig av sprekkens lengde.

En identisk komponent med kun naturlige overflatesprekker utsettes så for en strekklast, og sprøbrudd oppstår ved en spenning lik 325 MPa.


Hva er lengden a på overflatesprekken som førte til brudd i denne komponenten? Anta at sprekken er lokalisert og orientert på samme måte som den kunstige sprekken i den første komponenten.

Velg ett alternativ:

14

○ < 0.5 mm			
○ ≈ 0.6 mm			
○ ≈ 0.7 mm			
○ ≈ 0.8 mm			
○ ≈ 0.9 mm			
○ ≈ 1.0 mm			
○ ≈ 1.1 mm			
○ > 1.2 mm			

En fritt opplagret bjelke er utsatt for en senterlast F (tilsvarende som for en tre-punkts bøyetest).




Lengde mellom opplagringer er L = 180 mm, bredden til bjelken er 10 mm og høyden er 8 mm. Ved en last F = 1212 N, blir det et sprøbrudd 43 mm til venstre for midten av bjelken. Hva var maksimal bøyespenning i bjelken *ved bruddets posisjon*?

Velg alternativet som er nærmest korrekt svar.

Velg ett alternativ:

15

43 MPa	
89 MPa	
146 MPa	
212 MPa	
267 MPa	
332 MPa	
425 MPa	
510 MPa	
600 MPa	
800 MPa	
999 MPa	



Maks poeng: 8 Sjekk svar

Data for materialer med ID-nummer 19 er gitt i vedleg E-modul og tetthet. Alle spørsmål som følger, henviser	gget <i>Materialvalg</i> , der det er brukt enheter Pa og kg/m ³ for til disse materialene.
Av de 9 materialene, er fem av materialer fiktive, mens konstruksjonsmetall.	de fire andre materialene representerer vanlige
Hvilket material er en stållegering? SVAR:	(heltall, ID-nummer)
Hvilket material er en aluminiumslegering? SVAR:	(heltall, ID-nummer)
Hvilket material er en titanlegering? SVAR:	(heltall, ID-nummer)
Hvliket material er en magnesiumlegering? SVAR:	(heltall, ID-nummer)
	Maks poeng: 2 Sjekk svai

۰	•	-		٠
ı				ı
ı		2		
ı.	J	^	u	

Hvilken påstand er korrekt? Merk: i tilfelle der det kan argumenteres for at flere alternativer er delvis korrekte, skal du velge det alternativet som fremstår som gjennomgående korrekt og konsistent for alle med materialteknisk kompetanse.

Velg ett alternativ:

18

Elastisitetsmodulen (E-modulen) til de fleste metall er lite påvirket av temperaturen så lenge temperaturen er under smeltepunktet.
Temperert martensitt oppnås ved å varme martensitt til en temperatur over den eutektoide temperaturen, for så å holde denne temperaturen for en definert tid.
O Austenittiske stål er særlig utsatt for en brå omvandling fra duktil til sprø oppførsel ved lave temperaturer.
O Elektrisk resistivitet i metaller er generelt økende med økende temperatur

- 0	_
-	
-	200
- 1	100

Hvilken påstand er korrekt? Merk: i tilfelle der det kan argumenteres for at flere alternativer er delvis korrekte, skal du velge det alternativet som fremstår som gjennomgående korrekt og konsistent for alle med materialteknisk kompetanse.

Velg ett alternativ:

19


For metaller med BCC krystallstruktur, er siging (creep) relevant ved temperaturer over ca. 0.4 ganger smeltetemperaturen, mens dette ikke er tilfelle for metaller med FCC krystallstruktur.	
Smeltetemperaturen til metaller gir en viss indikasjon på den potensielle øvre brukstemperaturen til materialet.	
O Krystallinske metaller blir sprø når temperaturen er under glasstransisjonstemperaturen.	
Aluminium som er plastisk bearbeidet og dermed deformasjonsherdet, vil rekrystallisere og danne HCP-aluminium etter en gitt tid.	

Hvilken påstand er korrekt? Merk: i tilfelle der det kan argumenteres for at flere alternativer er delvis korrekte, skal du velge det alternativet som fremstår som gjennomgående korrekt og konsistent for alle med materialteknisk kompetanse.


Velg ett alternativ:


20


PTFE (polytetrafluoretylen) som vi finner i teflon, har spesielt høyt smeltepunkt på grunn av sterke hydrogenbindinger.
PE (polyetylen) har høyere smeltetemperatur enn PP (polypropylen) siden enklere molekyl pakkes lettere enn molekyl med sidegrupper.
O Plastiserer (plasticizer) kan tilsettes f.eks. PVC (polyvinylklorid) for å øke glasstransisjonstemperaturen.
PVC (polyvinylklorid) har høyere smeltetemperatur enn PP (polypropylen) på grunn av sterkere dipolkrefter mellom molekylene














Vedlegg: Galvanisk serie

- Platinum
- Gold
- Graphite
- Titanium
- Silver
- 316 Stainless steel (passive)
- Inconel (passive)
- Nickel (passive)
- Monel
- Copper-nickel alloys
- Bronzes
- Copper
- Brasses
- Inconel (active)
- Nickel (active)
- Tin
- Lead
- 316 Stainless steel (active)
- Cast iron
- Iron and steel
- Aluminum alloys
- Cadmium
- Commercially pure aluminum
- Zinc
- Magnesium and magnesium alloys