

Unox	كارخانه سازنده
BAKERLUX SHOP PRO	سرى
All XEFT unit	مدل
WC02-U13	کد خطا
Power board over temperature	11 . 1.
دمای برد تغذیه بالاست	نام خطا

علت: بالا بودن دمای برد

دلایل ممکن: ایراد در شرایط نصب، ایراد برد تغذیه هود، خرابی شیربرقی آب

نحوه ی تست:

- قبل از هرکاری اجازه دهید که دستگاه خنک شود.
- در صورتی که خطا رفع نشد، برد تغذیه هود را تعویض کنید
 - تطابق شرایط نصب را بررسی کنید.
 - از باز بودن شیر آب ورودی اطمینان حاصل کنید.
- o با استفاده از مولتی متر، ولتاژ کانتور شیربرقی را بررسی کنید.
 - آیا ولتاژ اندازه گیری شده برابر با ۲۳۰ ولت است؟
 - بررسی کنید که صدای آب از تخلیه شنیده شود.
 - میر برقی آب را تعویض کنید
 - برد تغذیه هود را تعویض کنید.

