

## Test num1 in 1401/09

Rational	كارخانه سازنده
iCombi	سرى
iCombi pro	مدل
120	کد خطا
Level electrode S2 detects no resistance	نام خطا
الكترود سطح S2 مقاومتي را تشخيص نمي دهد.	

## علت: عدم دريافت اطلاعات از الكترود سطح

دلایل ممکن: ایراد از فیلتر و شلنگ آب، کم بودن فشار آب، ایراد اتصالات و سیم کشی الکترود سطح، گرفتگی فیلتر ورودی شیر برقی، ایرادات کابل و سوکت، خرابی شیر برقی

## نحوه ی تست:

- میر آب را بررسی کنید
- فیلتر ،فشار و شلنگ آب را بررسی کنید
- وارد منوی تکنسین (service level) شوید.
- رمز تكنسين را وارد كنيد (TECLEVEL) .
- در گزینه ی بررسی عملکرد (functional test)، SC pump را فعال کنید.
  - آیا شیر برقی Y1 را فعال میشود؟
    - o شدت جریان آب را بررسی کنید
  - عملكرد ،اتصالات وسيم كشي الكترود سطح را بررسي كنيد.
    - o شیر برقی را بررسی کنید
    - حداقل میزان آب در شیر آب ،برابر با 12lit/min است.
      - فیلتر ورودی شیر برقی باید تمیز کنید.
      - ولتاژ ورودی روی مسیر اتصال را بررسی کنید.
- ullet کابل ها و سوکت ها را بررسی کنید و در صورت لزوم برد I/O را تعویض کنید.
- مخزن آبگیری، پمپ شست و شو (پمپ SC) و شلنگ پمپ، شلنگ داخلی شیر برقی ، شلنگ مخزن آبگیری به پمپ باید تمیز باشد.

