

Unox	كارخانه سازنده
CHEFTOP-BAKERTOP MIND.Map PLUS	سرى
All XE's unit	مدل
WF01&WF02	کد خطا
Chamber Temperature probe	نام خطا
خرابی سنسور دما محفظه	

علت:

دلایل ممکن: قطعی کابل ارتباطی بین برد و سنسور ،خرابی سنسور ،خرابی برد تغذیه

نحوه ی تست:

- بررسی اتصالات
- منبع تغذیه را قطع کنید.
- پشت محفظه را باز کنید و از اتصال کابل مربوطه به سوکتهای P19-CMB1 و P16-CMB2 را بررسی کنید.
 - سلامت سنسور را بررسی کنید.
- سنسورها را با مولتیمتر بررسی کنید.در صورت سالم بودن سنسور ،در دمای 25C باید مقدارش 110 اهم باشد.
 - برد تغذیه را بررسی کنید و در صورت نیاز ،آن را تعویض کنید.

