

Unox	كارخانه سازنده
BAKERLUX SHOP PRO	سرى
All XEFT unit	مدل
AF02	کد خطا
Safety thermostat alarm	نام خطا
خطای ترموستات محافظ	

علت: های لیمیت کردن دستگاه (بالا رفتن بیش از حد دما، اتصال کوتاه در سیم کشی دستگاه)

دلایل ممکن: ایراد کابل، خرابی برد تغذیه، ایراد ترموستات

نحوه ی تست:

- بررسی کنید که ترموستات محافظ در $320^{\circ}\mathrm{C}$ فعال میشود. \circ
- ترموستات را ریست کنید و دلایل احتمالی را خطا را مانند ایراد در نصب دستگاه، وجود منابع گرمای خارجی، خرابی سنسور محفظه، قطعی کنتاکتورها، خرابی برد تغذیه بررسی کنید
- \circ سوکت P6 را از کانکتور خارج کنید سپس با مولتیمتر اتصال الکتریکی بین پین * و 6 بررسی کنید (این پینها با برچسبهای 6 و 6 برد تغذیه مشخص شدهاند).
 - پین به پین اتصال الکتریکی کابل از سوکت ${f P6}$ تا ترموستات محافظ را بررسی کنید. \circ
 - o ترموستات محافظ را تعویض کنید.
 - o **کابل را تعویض کنید**.
 - برد تغذیه را تعویض کنید.



