

Test num in 1401/09

Rational	كارخانه سازنده
iCombi	سرى
iCombi pro	مدل
72	کد خطا
Error for eSTL	نام خطا
خطای Estl	,

علت: مشكل دماى محفظه يا بويلر، ايراد ماژول ESTL

دلایل ممکن: آپدیت نبودن دستگاه، ایراد منبع تغذیه ، ایراد کابل و سوکت، مشکل پین ودسته سیم، خرابی سنسور، ایراد اتصالات بین سنسور و برد I/O

نحوه ی تست:

- o از آپدیت بودن نرم افزار اطمینان حاصل کنید.
- منبع تغذیه ،ولتاژ و فرکانس را بررسی کنید.
 - ال ای دی روی سنسور را بررسی کنید.
- ullet در زمان شمارش ال ای دی ${
 m A}$ روشن شود.
- در زمان شمارش ال ای دی ${f C}$ روشن شود.
- I. فاصلهی بین سنسور و منبع گرما را بررسی کنید.
- I. اتصال بین سنسور و دسته سیم را بررسی کنید.
- II. کابل شل شده را با انگشتان خود در پین نگهدارید تا قفل شود.
 - سنسور و اتصالات را بررسی کنید.
- مقاومت هر دو سنسور را بررسی کنید توجه کنید که مقدار یکی از مقاومتها کمتر از ۱ کیلو اهم باشد.
 - اتصال –کابل قرمز، آبی، سیاه را بین برد I/O و eSTL و eSTL را بررسی کنید.





