

## Test num1 in 1401/09

Rational	كارخانه سازنده
iCombi	سرى
iCombi pro	مدل
34.16	کد خطا
BUS	نام خطا
باس	·

علت: ارتباط از طریق باس انجام نمی شود.

دلایل ممکن: ایراد برد ۱/O ،ایراد کابل bus ،ایراد کنتاکتور

## نحوه ی تست:

- روشن بودن ال ای دی برد I/O را بررسی کنید.  $\circ$
- در صورت وجود ولتاژ ورودی ، کنتا کتور و در غیر این صورت برد I/O را تعویض کنید.
- o کابل BUS را برای هرگونه قطعی بررسی کنید و در صورت عدم رفع خطا ،آن را تعویض کنید.
  - o **تست** برد 0/ا
  - وارد منو تكنسين -service level -شويد. رمز
    - وارد تست عملکرد function test شوید.
      - گزینهی برد ۱/۵ انتخاب کنید.

## زیر خطاهای 34 در مورد bus

در مدل 6سینی(m1)		
(m16)در مدل $10$ سینی ،موتور بالا	خطای مربوط به موتور فن	خطای 34.1
در مدل 20سینی ،موتور بالا(m22)		
در مدل 10سینی ،موتور <mark>پایین</mark> (m1)	خطای مربوط به موتور فن	خطای 34.2
در مدل 20سینی ،موتور <mark>وسط</mark> (m16)		
(m1)در مدل $20$ سینی ،موتور <mark>پایین</mark>	خطای مربوط به موتور فن	خطای 34.4
A13 pcb	خطای مربوط به برد پمپ	خطای 34.8
A10 pcb	${ m I/O}$ خطای مربوط به برد	خطای 34.16
A5	خطای مربوط به محفظهی ایگنیشن	خطاي 34.32
HF	خطای مربوط به	خطای 34.64
	خطای کل دستگاه	خطاي 34.400

