

Test num in 1401/09

Rational	كارخانه سازنده
iCombi	سرى
iCombi pro	مدل
72	کد خطا
Error for eSTL	نام خطا
خطای Estl	·

علت:

دلایل ممکن: آپدیت نبودن دستگاه ،ایراد منبع تغذیه ،ایراد کابل و سوکت ،مشکل پین ودسته سیم ،خرابی سنسور ، ،ایراد اتصالات بین سنسور و برد I/O

نحوه ی تست:

- o از آپدیت بودن نرم افزار اطمینان حاصل کنید.
- منبع تغذیه ،ولتاژ و فرکانس را بررسی کنید.
 - ال ای دی روی سنسور را بررسی کنید.
- ullet در زمان شمارش ال ای دی ${
 m A}$ روشن شود
- I. فاصلهی بین سنسورها را بررسی کنید.
 - ullet در زمان شمارش ال ای دی ${f C}$ روشن شود
- I. اتصال بین سنسور و دسته سیم را بررسی کنید.
- II. کابل شل را با انگشتان خود در پین نگهدارید تا را قفل شود.
 - سنسور و اتصالات را بررسی کنید
- مقاومت هر دو سنسور را بررسی کنید توجه کنید که مقدار یکی از مقاومتها کمتر از ۱ کیلو اهم باشد.
 - م اتصال -کابل قرمز، آبی، سیاه را بین برد I/O و eSTL را بررسی کنید \circ





