

Rational	كارخانه سازنده
iCombi	سرى
iCombi pro	مدل
MFR11	کد خطا
self test دوم	نام خطا
Implementation of second self test	

علت:

دلایل ممکن:

نحوه ی تست:

- self test دوم درصورتی که ارتفاع دستگاه 300متر جابهجا شود ،مورد نیاز است.
 - برای انجام self test موارد مذکور رعایت شود.
- \circ سنسور کابین B1 باید در دمای کمتر از چهل درجه باشد-سنسور کنترل B2 باید در دمای کمتر از شصتوپنج درجه باشد سنسور B4 climate باید به دمای کمتر از چهل درجه برسد(بویلر باید شسته شود.
 - o سینی فر را در وسط ،روبهروی فن قرار دهید.
 - در گزینهی Launcher که با علامت آچار نمایش داده شده، در بخش Basic Settings گزینه
 کالیبراسیون را انتخاب کنید.
 - درمنوی باز شده گزینه Start را انتخاب کنید.
- برای خنک کردن دستگاه در صورت داغ بودن ترموکوپلها گزینه Continue را فشار دهید و در کابین را باز کنید.
 - بعد از کالیبراسیون دستگاه را ریست کنید.

