

Unox	كارخانه سازنده
BAKERLUX SHOP PRO	سرى
All XEFT unit	مدل
TCCHS	کد خطا
The cooking chamber has spots	نام خطا
محفظه كثيف است.	

علت: سخت بودن آب ورودی، فاکتور کلرید آب ورودی زیاد است

دلایل ممکن: عدم نصب سختی گیر

## نحوه ی تست:

- ۰ روی سطح استیل و شیشه محفظه پخت لکه و آلودگیهایی مشاهده میشود.
  - روی سطح استیل کابین پخت لکههای زنگزدگی مشاهده میشود.

## مطابقت کیفیت آب ورودی با مشخصات فنی زیر را بررسی کنید.

ميزان تعيين شده	مشخصه
کمتر از ۱۲۵ppm	میزان مواد محلول(TDS)
کمتر از ۱۴۵ ppm	میزان سختی کلی(TH)
بین ۷.۵تا ۸	خاصیت ماده (PH)
کمتر از ۳۵ ppm	تركيبات كلريد
کمتر از ۰.۱ ppm	تركيبات كلرين
کمتر از ۱۲ ppm	تر کیبات سیلیکا
کمتر از ۲۰۰ ppm	ترکیبات حاوی کلسیم

برای رفع این مشکل ابتدا سطح استیل را با خمیر پولیش جلا دهید و سپس با توجه به نوع لکه نسبت به رفع ایراد آب ورودی (نصب یا تعویض سختی گیر ) اقدام کنید.