

Unox	كارخانه سازنده
BAKERLUX SHOP PRO	سرى
All XEFT unit	مدل
AL01-A07	کد خطا
chamber/resistor temperature Probe alarm	11 . 1.
خطا سنسور دما محفظه	نام خطا

علت: عدم دریافت اطلاعات از سنسور دما

دلایل ممکن: ایراد در قرارگیری سوکتها، خرابی سنسور دما، ایراد برد تغذیه

نحوه ی تست:

- بررسی کنید که سنسور محفظه به سوکت P7 برد تغذیه متصل باشد.
 - سنسور را به برد تغذیه متصل کنید
 - o با استفاده از مولتی متر، مقاومت سنسور را بررسی کنید.
 - مقاومت سنسور در دمای ۲۵ درجه برابر با ۱۱۰ اهم است.
 - سنسور دما را تعویض کنید.
 - پروفر را در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد تست کنید
 - برد تغذیه را تعویض کنید.

