

Unox	كارخانه سازنده
BAKERLUX SHOP PRO	سرى
All XEFT unit	مدل
WC07	کد خطا
lack of Communication warning	نام خطا
خطا ارتباط	

علت: عدم انتقال طلاعات بین هود و فر

دلایل ممکن: عدم قرارگیری درست سوکت کابل شبکه به بردهای تغذیه فر و هود، ایراد کابل شبکه، ایراد برد تغذیه هود، خرابی برد تغذیه فر

نحوه ی تست:

- کابل شبکه را که رابط بین برد تغذیه هود به برد تغذیه فر است را بررسی کنید.
 - کابل را بکشید و مجدد متصل کنید.
- اتصالات سوکتهای برد تغذیه فر P9,P10,P11,P12 وسوکت برد P5,P6 را بررسی کنید
 - o **کابل را تعویض کنید**.
 - برد تغذیه هود را تعویض کنید.
- در صورتی که کماکان خطا ظاهر می شود، برد تغذیه هود قدیمی را مجدد به دستگاه متصل کنید و در
 عوض برد تغذیه فر را تعویض کنید.

