

Unox	كارخانه سازنده
BAKERLUX SHOP PRO	سرى
All XEFT unit	مدل
TODPS	کد خطا
The oven does not produce steam	نام خطا
عدم تولید بخار	

علت: عدم دریافت آب کافی برای تولید بخار

دلایل ممکن: ایراد شیر برقی، ایراد برد تغذیه، مناسب نبودن آب ورودی اعم از فشار یا سختی، گرفتگی مسیر آب

نحوه ی تست:

بررسی آب ورودی:

- از متصل بودن اب ورودی اطمینان حاصل کنید
- فشار آب را بررسی کنید ،میزان فشار مناسب بین 1.5-6 bar است.
- فشار خروجی شیر برقی را بررسی کنید. میزان فشار مناسب حدود 2.3 bar است.
- سختی آب را بررسی کنید سختی مناسب برابر در زمان نصب برابر با 142.5 ppm است.
 - گرفتگی مسیرهای آب را بررسی کنید
 - در صورت نیاز شیر برقی را تعویض کنید
- ولتاژهای مربوط به شیر برقی را روی برد تغذیه بررسی کنید، حدوداً ۲۳۰ ولت نبود ،برد تغذیه را
 تعویض کنید.



