

Rational	كارخانه سازنده
iCombi	سرى
iCombi pro	مدل
MFR4	کد خطا
Unit does not heat up	نام خطا
گرم نشدن دستگاه	

علت: خرابی برد ،ایراد ESTL ،خرابی کنتاکتور ،ایراد المنت و سنسور

دلایل ممکن:

نحوه ی تست:

- o بررسی کنید که دستگاه روی SHOW mode نباشد.
- o بررسی کنید که سنسور درب در زمان بسته بودن درب ،1 را نشان دهد.
 - سنسور ESTL را بررسی کنید.
- ال ای دی 8 B بار چشمک بزند ،با استفاده از کلید ریست ،خطا را ریست کنید.
- ال ای دی 16 B بار چشمک بزند سالم بودن سنسور را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.
 - سالم بودن کنتاکتورها را بررسی کنید.
 - و I/O و SSR و m I/O را بررسی کنید و در صورت لزوم قطعهی معیوب را تعویض کنید.
 - ابتدا روشن بودن چراغ برد I/O و سوكتX24 را بررسي كنيد.
 - بررسی کنید که آیا روی رله ولتاژ 12 ولت وجود دارد؟
 - o وجود ولتاژ را روی المنتها بررسی کنید.

