

Test num 1 on 1401/9

Rational	كارخانه سازنده
iCombi	سرى
iCombi pro	مدل
32.4	کد خطا
Gas combustion system	نام خطا
سيستم احتراق گاز	,

علت: احتراق در سیستم به درستی انجام نمی شود.

دلایل ممکن: عدم تطابق نوع گاز ،ایراد بلاور یا برنر

نحوه ی تست:

- بررسی نوع گاز اعلام شده
- وارد منوی تکنسین شوید و نوع گاز را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تعییر کنید.
 - ایراد بلاور گاز
 - معیوب شدن برنر

